

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
1	201651081	205T511608006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050818	兒童玩具-童車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質履帶的塑化劑含量為4.52%(DBP=0.06%、DEHP=2.45%、DINP=1.65%、DIDP=0.36%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
2	201651080	205T5135460000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050811	吹泡玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為47,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	柏樂樂玩具	大創實業有限公司	化工	950300
3	201651079	205T5141045009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050721	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，塑膠造型相機玩具所附之泡泡水檢驗結果為15,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	950300
4	201651078	205T5208003009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050713	炫字小風扇	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其透明塑膠風扇扇片的塑化劑(DEHP)含量為7.97%，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	深圳市閃光光電有限公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	841459
5	201621077	20205310741009	進口檢驗不合格	基隆分局	1050908	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中:1.橘色軟塑膠材質聽診器軟管的塑化劑含量為6.91%(DBP=0.57%、DEHP=5.55%、DINP=0.79%)2.黑色軟塑膠材質聽診器耳塞的塑化劑含量為5.86%(DBP=1.01%、DEHP=3.63%、DINP=1.22%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	奧興塑膠玩具廠	正易商行	化工	950300
6	201621076	20205240154005	進口檢驗不合格	基隆分局	1050825	動力沙組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色、粉紅色及藍色塑膠材質充氣玩具本體(含軟塑膠吹口的塑化劑(DEHP)含量為2.85%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YIWU CITY CHAN DUO TOYS CO., LTD	合力線行銷股份有限公司	化工	950300
7	201621075	20205180372001	進口檢驗不合格	基隆分局	1050728	三輪踏板車	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質軟塑膠(黑色握把)的塑化劑含量為9.97%(DEHP=6.35%、DINP=0.51%、DINP=3.11%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	永嘉縣貝嘉樂遊樂設備有限公司	台灣傳承育樂用品有限公司	化工	950300
8	201621074	20205300312002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	玩偶	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中玩偶白色塑膠皮衣服的塑化劑含量為19.34%(DBP=0.31%、DEHP=19.03%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
9	201662073	10560300106	市購檢驗不合格	台南分局	1050922	自行車用安全帽	【市場購樣】經測試：(1)保持性試驗時頭盔自頭型脫落；(2)中文標籤未標示使用年齡範圍。不符合CNS13371規定，故判定不合格。	東莞市豪勝運動器材有限公司	商楊實業有限公司	化工	65061090907B
10	201641071	204C5007021003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050304	騎乘機車用防護頭盔	【進口檢驗】頭盔之衝擊吸收性、耐穿透性、材料、第2層遮陽鏡片之光學性質及鏡片定位不符合CNS 13370之規定。	樂清市鑫眾摩配有限公司	簡佳慧	化工	650610
11	201641070	204C4010296002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041217	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試撕裂強度為3.9 kgf/mm，不符合CNS 7178之規定值(5.0kgf/mm以上)。	高州李陽皮革製品有限公司	張錫煌	化工	420329
12	201621069	20205156424004	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	造型泡泡棒	【進口檢驗】經依CNS 4797所規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為51,000 CFU/ml，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
13	201621068	20205315677002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050614	充氣浴凳	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠材質本體(含軟塑膠吹口)的塑化劑(DINP)含量為7.71%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	武義冠途休閒用品有限公司	峻鈺企業社	化工	392690
14	201621067	20205315418007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050426	泳圈	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中藍色塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為0.70%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	承權實業有限公司	化工	392690

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
15	201662066	10560900004	市購檢驗不合格	台南分局	20160604	360度旋轉DC球型扇	【市場購樣】經依CNS 3765及IEC 60335-2-80測試，以0.5焦耳衝擊能量對電風扇護網施加3次衝擊，再用模擬手指之試驗指，施加不超過5牛頓力量於護網上，試驗指會接觸到扇葉，扇葉屬危險運動部件，故判定不合格。	承錡有限公司	獅子心股份有限公司	化工	841451
16	201621065	20205041687002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050323	小歐世界盃公仔套裝B OPPO手機	【進口檢驗】經依CNS 4797-3第4.24.6節測試，公仔頭上之足球遭拉下，其足球再經4.2節測試後，完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。	東莞市天馳禮品有限公司	薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司	化工	950300
17	201621064	20205305001007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050121	兒童益智玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中白色(含塑膠貼紙)軟塑膠材質本體的塑化劑(DEHP)含量為0.47%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	藝順有限公司	化工	950300
18	201621063	20205010575002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050422	兒童直排式伸縮溜冰鞋	【進口檢驗】經水平撞擊(90)後，鞋身與底座分離，耐水平撞擊性不符合CNS14620第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	許佳瑋	化工	9506.70
19	201651062	205T5192032001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050505	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黃色軟塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為13.50%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT AND EXPORT CO., LTD	合奏實業有限公司	化工	9506.62
20	201671061	20705805122001	進口檢驗不合格	高雄分局	1050414	海綿柄跳繩	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，綠色泡棉材質握把的甲醯胺之殘留量為241.01 ppm，不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。		奈德林企業有限公司	化工	9503.00
21	201621060	20205315356002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050411	海綿貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠材質貼紙的塑化劑含量為2.32%(DEHP=1.81%、DINP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	溫州隆港紙品商行	合鑫有限公司	化工	3919.90
22	201651059	205T5019002003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050304	艾倫高餐椅	【進口檢驗】CNS 15017第5.2節「孔洞、縫隙及開口」規定，在高於座位表面以上不可有使小軀幹探測器通過的孔洞，故判定不合格。	東莞華榮傢俱工藝有限公司	童心有限公司	化工	9401.61
23	201651058	205T5139020001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050421	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中米白色塑膠皮座墊的塑化劑含量為12.97%(DEHP=12.97%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	平湖瀾森童車有限公司	好兒喜有限公司	化工	9503.00
24	201651057	205T4116162000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050108	兒童玩具-搖搖車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉方向盤立管保護套的甲醯胺殘留量為309.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	9503.00
25	201651056	205T4152073006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	充氣砂盤	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中粉紅色含軟塑膠吹口之塑膠片塑化劑含量為22.58%(DEHP=22.0%、DINP=0.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	蘭谿市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	392690
26	201651055	205T4152075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	超級砂(動力砂)組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色透明含軟塑膠之塑膠片，塑化劑含量為11.83%(DEHP=10.78%、DINP=1.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	蘭谿市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	340700
27	201651054	20504000018002	進口檢驗不合格	台中分局	1041019	益智積木-消防車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質輪胎，塑化劑含量為10.72%(DBP=1.01、DEHP=2.63、DINP=6.26、DIDP=0.82)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	柏嘉樂玩具公司	簡韻琴	化工	950300
28	201671053	20705806297003	進口檢驗不合格	高雄分局	20160225	合板	【進口檢驗】經試驗合板甲醛釋出量最大值为2.68 mg/L、平均值為2.43 mg/L，與CNS 1349 第5.3節規定(F3:甲醛釋出量最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符，判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
29	201671052	20705806298006	進口檢驗不合格	高雄分局	1050225	合板	【進口檢驗】經試驗合板之甲醛釋出量最大值为2.86 mg/L、平均值為2.48 mg/L，與CNS 1349第5.3節之甲醛釋出量規定(F3:最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符，判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231
30	201651051	205T5152009005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	20160226	氧化鎂板(威司特板,玻鎂平板)	【進口檢驗】經試驗樣品氣乾狀態抗彎曲破壞載重為12.35kgf、13.5kgf、12.75kgf，不符合CNS 14164(2008年9月11日版)規定氣乾狀態抗彎曲破壞載重需達15kgf以上。		大威興業股份有限公司	化工	681182
31	201621047	20204158404002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050104	娃娃套組	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質臉部，顏色：膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為10.42%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
32	201621046	20204315942004	進口檢驗不合格	基隆分局	1041221	怪叫雞	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：黃色(INK)，塑化劑(DEHP)含量為3.68%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	小九寵物用品	巖展企業有限公司	化工	950300
33	201621045	20204315831005	進口檢驗不合格	基隆分局	1041118	神奇魔力沙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠片(含軟塑膠吹口)，顏色：黃、綠、粉紅色，塑化劑(DEHP)含量為14.09%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	義烏麥宏工藝品有限公司	台旺開發有限公司	化工	950300
34	201621044	20204157662008	進口檢驗不合格	基隆分局	1041111	合金車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎的塑化劑(DBP)含量為0.11%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
35	201671043	20704804015002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041110	自行車活動用頭盔	【進口檢驗】執行保持性試驗時，頭盔自人頭模型脫落，不符合CNS 13371第4.3節規定。	豪勝運動器材公司	商楊實業有限公司	化工	650610
36	201671042	20704800672007	進口檢驗不合格	高雄分局	1041014	致遠風車	【進口檢驗】經依CNS 4797-3玩具安全(物理性)第3.7節的規定，商品經第4.24.6節測試後，葉片脫落、鐵絲突出，再經4.9節測試確認為危害尖端，故判定不合格。	致遠風車公司	芊寶有限公司	化工	950300
37	201671041	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠貼紙車牌的塑化劑(DEHP)含量為0.49%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300
38	201671040	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠皮座墊，顏色：黑色，塑化劑含量為10.27%(DBP=0.36%、DEHP=9.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300
39	201671039	20705803511002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050222	奶奶的熊絨毛側背包	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠片(顏色透明)塑化劑含量為9.86%(DEHP=0.18%，DINP=9.68%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東莞市琪康玩具有限公司	森鳴實業有限公司	化工	420222
40	201671038	20705811804004	進口檢驗不合格	高雄分局	1050125	兔兔樂園撲滿-中	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色白(INK)、粉紅(INK)，塑化劑(DEHP)含量為6.88%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	392640
41	201671037	20704819464008	進口檢驗不合格	高雄分局	20151120	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質履帶(顏色黑色)塑化劑(DEHP)含量為4.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300
42	201671036	20704808890002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041111	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之中指背側尖端至袖部下端長度為345mm；袖部長度為140mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之中指背側尖端至袖部下端長度須在350mm以上，及袖部長度須在150mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
43	201671035	20704808888009	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為2.8 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
44	201671034	20704808887006	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為4.0 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上之規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
45	201671033	207048088878005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040911	熔接用防護面具濾光板	【進口檢驗】經測試熔接用防護面具濾光板(NO.8)之遮光能力(可見光透過率)為0.05393%，不符合CNS 7174(遮光防護具)之遮光能力(可見光透過率)須在0.061%~0.16%間的規定，故判定不合格。	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	偉大企業有限公司	化工	700600
46	201651032	205T4164246006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041203	特殊合板	【進口檢驗】甲醛釋出量測試平均值為3.2 mg/L，最大值为3.6 mg/L，不符合CNS 8058表5 F3級甲醛釋出量平均值1.5mg/L以下；甲醛釋出量最大值2.1mg/L以下之規定。	杭州禮遙竹製品有限公司	大禾竹工廠	化工	441210
47	201651031	205T4505474005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041113	充氣墊	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中綠色、粉紅、黃色之軟塑膠吹口塑化劑(DEHP)含量為15.21%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江金華林和塑料製品廠	奕鈦精密科技有限公司	化工	950300
48	201621029	20204136891007	進口檢驗不合格	基隆分局	20151111	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎(顏色：黑色)塑化劑含量為3.20%(DBP=0.93%、DEHP=0.63%、DINP=1.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
49	201651028	205T4503010002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎的甲醯胺殘留量為234.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之要求，故判定不合格。	DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO., LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
50	201651027	205T4208003000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040914	PVC滴塑(刑警)	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中混色軟塑膠材質本體塑化劑(DEHP)含量為9.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	誼興公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	392640
51	201651026	205T4232036006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040911	兒童電動車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠履帶，塑化劑(DEHP)含量為9.82%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	安徽省舒城三樂童車有限責任公司	親親貿易有限公司	化工	950300
52	201651025	205T4501940008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041007	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為307.41 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
53	201651024	205T4108361002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041001	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為413.12ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
54	201651023	205T4501828006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040918	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為514.02ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
55	201651022	205T4143032002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	二合一滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中綠色透明軟塑膠材質輪胎塑化劑(DEHP)含量為6.13%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	牧野企業有限公司	達擊企業有限公司	化工	950300
56	201651021	205T4139099008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑含量為5.56%(DEHP=4.63%，DINP=0.93%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	好兒喜有限公司	化工	950300

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
57	201651020	205T4116093000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040824	兒童玩具(童車)	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中:(1)黃色軟塑膠前燈塑化劑(DEHP)含量22.76%。(2)黑色軟塑膠輪胎塑化劑(DEHP)含量為0.22%。超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
58	201651019	205T4116098002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童玩具(童車)	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑(DEHP)含量為2.14%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
59	201651018	205T4137008009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040910	貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,泡綿貼紙本體的塑化劑(DEHP)含量為1.62%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	尚德文體用品有限公司	加佳昇五金實業社	化工	392640
60	201621017	20204315372002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040622	兒童滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色軟塑膠材質輪胎,塑化劑(DEHP)含量為1.06%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	雙鑫運動器材廠	巖展企業有限公司	化工	950699
61	201641016	204C4010272005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠材質本體,顏色:粉紅,塑化劑(DEHP)含量為17.75%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	沈暄沛	化工	950300
62	201641015	204C4010271002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠材質本體,顏色:粉紅,塑化劑(DEHP)含量為17.75%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	胡淑雅	化工	950300
63	201641014	204C4900086001	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質軟塑膠,顏色:粉紅,塑化劑(DEHP)含量為16.65%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	林書	化工	950300
64	201641013	204C4010257002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040803	魔術方塊	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質塑膠(含塑膠貼紙),顏色:白色,塑化劑(DEHP)含量為0.22%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	汕頭市澄海區匯奇佳玩具廠	黃僑生	化工	950300
65	201621012	20204136764002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041022	樹脂存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,本體之軟塑膠材質底蓋,顏色:黑色,塑化劑含量為6.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.05%、DINP=0.31%、DIDP=1.10%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
66	201621011	20204136739002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041007	塑膠模型公仔	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中本體軟塑膠材質,顏色:膚,塑化劑(DEHP)含量為2.29%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
67	201621010	20204136688001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040925	塑膠存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中軟塑膠透明底塞塑化劑含量為2.86%(DBP=1.69%、DEHP=0.99%、DINP=0.18%),超過CNS 4797規定之0.1%限値。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
68	201621009	20204310667008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040616	兒童玩具-雙眼小黃人背包水槍(PLASTIC TOYS)	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黃色軟塑膠管塑化劑含量為12.66%(DBP=5.00%、DEHP=7.66%),超過CNS 4797規定之0.1%限値。		育丞國際有限公司	化工	950300
69	201621008	20204136547003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040918	PVC貼紙	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中(1)本體塑膠材質貼紙(立體),塑化劑(DEHP)含量為0.31%,(2)本體塑膠材質貼紙,塑化劑(DEHP)含量為0.31%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	391990

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
70	201621007	20204136191001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040729	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中軟塑膠材質輪胎塑化劑含量為5.76%（DEHP=4.12%、DINP=0.84%、DIDP=0.80%），超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
71	201621006	20204010936000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040723	音樂玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中麥克風上粉紅色軟塑膠材質電線之塑化劑（DINP）含量為11.59%，超過CNS 4797規定之0.1%限值。	汕頭市錦興塑膠有限公司	人類文化事業股份有限公司	化工	950300
72	201621005	20204156682000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040716	直立籃球（BASKETBALL）	【進口檢驗】經依CNS15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質籃球（紅色）塑化劑含量為33.56%（DBP=22.62%、DEHP=10.94%），不符合CNS 4797規定之0.1%限值。		鼎美股份有限公司	化工	950699
73	201551185	205T4108248007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童學步車		DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030011001B
74	201551184	205T4501476000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040817	兒童學步車		DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030011001B
75	201551183	205T4108260004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車		DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030011001B
76	201551182	205T4501537005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8334526(項次180)” 其中黑色泡棉輪胎，甲醯胺之殘留量為324.29ppm，超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030011001B
77	201551181	205T4501368000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8291846(項次128)” 其中黑色泡棉輪胎，甲醯胺之殘留量為252.71，超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030011001B
78	201571180	20704814262001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	25 鍵多功能學習電子琴	經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中麥克風上的電線材質軟塑膠，顏色：黃色，塑化劑含量為10.54%（DBP=0.08%、DEHP=4.98%、DINP=5.48%）；超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	95030093903
79	201571179	20704814260008	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	木製英文字母數位串珠遊戲	(木製英文字母數位串珠遊戲)(木製玩具)(項次4)，依據CNS4797-3第3.4節之規定，其玩具配件經第4.2節測試，完全置入小物件筒確認為小物件，故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	95030093903
80	201571178	20704814258002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040831	芭比娃娃玩具	(芭比娃娃)(塑膠玩具)(項次2)，經CNS15138測試，其中(1)臉(大)材質軟塑膠，顏色：膚，塑化劑含量為21.40%，(2)鞋子(大)材質軟塑膠，顏色：粉紅，塑化劑含量為4%，(3)臉(小)材質軟塑膠，顏色：膚，塑化劑含量為22.40%，(4)鞋子(小)材質軟塑膠，顏色：紅，塑化劑含量為5.54%，	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	95030021009
81	201571177	20704808845000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040723	有點道理黑點仔貼紙	“有點道理黑點仔貼紙O1-O15號(項次14)”，經CNS15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為4.72%（DEHP=4.15%、DINP=0.57%）；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	48239000311
82	201521176	20204315551001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040814	泳圈	“泳圈50*50*25CM(項次8)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片-顏色，透明(INK)、透藍，塑化劑含量為14.70%(DEHP=14.70%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	啟豐企業社	化工	39269090908

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
83	201551175	205T4088198005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040810	兒童電動玩具車	1. “兒童電動玩具車# SL-D1288 (項次4)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑膠履帶塑化劑含量為5.26%(DEHP5.26%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2. “兒童電動玩具車# 7629 (項次5)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑	YIWU SEN YE IMPORT & EXPORT CO., LTD.	寶貝與我企業有限公司	化工	95030011001B
84	201521174	20204315405001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040702	G.P.金強纖維水泥板	1.彎曲破壞載重 不符合(31.7kg)2.容積比重 不符合(1.174g/cm3)	GOLDEN POWER(FUJIAN) BUILDING MATERIAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.	弘駿實業股份有限公司	化工	68118200008E
85	201551173	205T4501596000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040908	成人自行車頭盔	頤帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。	寧波天旗科技有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	650610
86	201521172	20204110362001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	嬰幼兒脖圈		惠州市創捷實業有限公司	曼波企業社	化工	39269090908
87	201521171	20204136074007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣跳跳鹿	“PVC充氣跳跳鹿55*40CM(項次9)” ，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：綠色(含INK)，塑化劑含量為0.19%(DEHP=0.19%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	95030093306
88	201521170	20204135984001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	塑膠貼紙	“塑膠貼紙 10~23*10~19CM (項次75)” ，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為2.89%(DEHP=2.89%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	39199090006
89	201521169	20204044845	進口檢驗不合格	基隆分局	20150803	騎乘機車用防護頭盔	保持試驗不符合CNS 23965之規定。	廣東省佛山市順德區文錦機車配件有限公司	晨越有限公司	化工	650610
90	201521168	20204046121	進口檢驗不合格	基隆分局	20150902	兒童運動用頭盔	頤帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。		理亞科技股份有限公司	化工	650610
91	201521167	20204393250001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	氧化鎂板	進口檢驗 經試驗氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值為26.82kgf，不符合CNS 14164第4.3節備考規定6mm氧化鎂板氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值30.0kgf以上之規定，故評定不合格。	鹽城市海興耐火材料有限公司	貫盈有限公司	化工	6811.82
92	201551166	205T4232027005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040723	兒童電動車		ANHUI SHUCHENG SANLE BABY CARRIAGE CO.,LTD	親親貿易有限公司	化工	95030092101
93	201551165	205T4170403000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	兒童學步車	進口檢驗	DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	9503.00
94	201551164	205T4226002002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040715	PVC充氣腰泳圈	進口檢驗 1.經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)橘色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為2.57%(DEHP=2.57%)，(2) 綠色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為13.52%(DEHP=13.52%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%	FOSHAN BLANCHILL SANITARY WARE CO.,LTD	苗栗山城溫泉山莊有限公司	化工	3926.90
95	201551161	205T4141049002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	塑膠玩具 2011	“塑膠玩具2011(項次6)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中橘色軟塑膠籃球塑化劑含量為18.48%(DBP=13.98%、DEHP=4.50%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	95030093903

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
96	201551160	205T4116075008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	兒童玩具、滑板車 XLM-2009A	“兒童玩具滑板車XLM-2009 A(項次2)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中(1)透明軟塑膠握把，塑化劑含量為0.95%(DBP=0.95%)，(2)透明軟塑膠輪胎，塑化劑含量為2.96%(DBP=1.21%，DEHP=1.75%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	95030011001B
97	201551159	205T4135332006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040707	吹泡玩具、06886 BUBBLE WATER	“吹泡玩具06886(項次10)”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為54000CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	CONCORD DESIGN CLASSICS LTD.	大創實業有限公司(135-25)	化工	95030093903
98	201521157	20204010931008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040721	貼紙、DISNEY STICKER	“貼紙50112(項次27)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質泡棉貼紙，塑化劑含量為1.93%(DINP=1.93%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	COPOTOYS INTERNATIONAL LIMITED	梓源實業有限公司	化工	39199090006
99	201521156	20204136085001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣游泳圈	“PVC充氣游泳圈18*10CM(項次5)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片，顏色：透明和藍色(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為9.84%(DEHP=9.84%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	39269090908
100	201521155	20204136075000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC跳跳馬	“PVC跳跳馬46*40CM(項次12)”，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：黃色(含INK)，塑化劑含量為0.14%(DEHP=0.14%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	95030093306
101	201521154	20204135923000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040707	橡皮擦	塑化劑含量超過CNS 6856之規定。			化工	40169200003
102	201571153	20704816681002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040609	童車	童車ZP9993(項次1)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠，黑，塑化劑含量為11.74%，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	95030011001B
103	201541152	204T4000133007	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後，總熱釋放量為9.25MJ/m2，不符合CNS14705-1(102年11月29日版)規定總熱釋放量8MJ/m2以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	68069000005A
104	201541151	204T4000134000	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後，總熱釋放量為8.56MJ/m2，不符合CNS14705-1(102年11月29日版)規定總熱釋放量8MJ/m2以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	68069000005A
105	201551150	205T4001232000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040805	普通合板	甲醛釋出量不符合CNS 1349之規定。		百材企業有限公司	化工	441232
106	201551149	205T4116071009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	兒童玩具、滑板車2009	1. “兒童玩具滑板車2009(項次55)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑膠輪胎，塑化劑含量為0.67%(DBP=0.14%，DEHP=0.53%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示中未發現限重聲明，不符合CNS 4797第7節之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	95030011001B
107	201551148	205T4174004007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040630	小獅王辛巴固齒器、小獅王辛巴固齒器	“小獅王辛巴固齒器(項次15)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中橘色軟塑膠，塑化劑含量為0.24%(DEP=0.24%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	林哥嬰兒用品(昆山)有限公司	林哥股份有限公司	化工	39269090908
108	201551147	205T4116062008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040623	兒童玩具、塑膠泳池	“兒童玩具(項次41)”依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)泳池部位粉紅及紅色塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為13.63%(DINP=13.63%)，(2)泳圈部位透明塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為10.00%(DEHP=3.87%，DINP=6.13%)，超過CNS 4797塑化劑含量0	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	39269090908
109	201551146	205T4212011008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040618	塑膠玩具	“塑膠玩具(項次16)”依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)軟塑膠膚色臉部塑化劑含量為2.90%(DBP=0.01%、DEHP=2.89%)，(2)軟塑膠膚色手、腳塑化劑含量為2.14%(DBP=1.49%、DEHP=0.52%、DINP=0.13%)，(2)軟塑膠粉紅色鞋子塑化劑含量為2.08%	東杰玩具有限公司	勤甫國際貿易有限公司	化工	95030021009
110	201551144	20504000009012	進口檢驗不合格	台中分局	1040623	濾光板(焊接用黑玻璃)、濾光板(焊接用黑玻璃)	遮光度編號9之可見光透過率為0.008086813%，不符合CNS7147第4.1(7)節表3(87.10.23版)規定-最大值0.061%，最小值0.023%。評定:不合格	精拓機電(泰州)有限公司	達佑電機股份有限公司	化工	70060000000

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
111	201521143	20204043478007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040625	纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8202015A 1.0FPC(CNS14705)	依CNS3802 第4.2節被考3(b)之規定 5mm 1.0FPC 纖維水泥板抗彎區破壞載重試驗之規格值為13.8kgf以上，檢驗結果為7.9kgf，不符合上述規定，評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	68118200008E
112	201521142	20204043479000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040615	裝飾纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8204021A 1.3FPCD(CNS14705)	抗彎強度(1.3FPCD 6mm) 不符合(13.6kgf)容積比重(1.3FPCD) 不符合(1.174g/cm3)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	68118200008E
113	201521141	20204156299002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040612	普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD, POPLAR CORE) GRADE:BB/CC	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.51mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.87mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	湛江金士達木業有限公司	木和有限公司	化工	44123910007C
114	201521140	20204200370000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040521	輪胎、PASSENGER RADIAL TIRE	高速性能測試不符合CNS 1431之規定。	GOODYEAR DALIAN TIRE CO.,LTD.	台灣固特異股份有限公司	化工	40111000105
115	201521139	20204290222005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	安全帶	經檢驗掛勾變形鬆脫墜落，喪失撿墜功能，無法測得第1次衝擊力，不符合CNS 6701之規定。		嘸福貿易有限公司	化工	630790
116	201551136	205T4155717008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040521	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果3.9mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果8.2mg/L。甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349表4 F3 級。	FEIXIAN TANYI YOUCHENG JIAFU WOOD FACTORY	威易有限公司	化工	44123910007C
117	201571135	20704803174006	進口檢驗不合格	高雄分局	1040529	哈雷風鏡、BLUE GOGGLES	1.平行度不符合(0.25 Δ) 2.透明度不符合(21%) 3.標示不符合(未貼附中文標示)	SHENZHEN SURPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD	卡拉斯文創商行	化工	90049019909F
118	201571134	20704808824002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040429	熔接用防護面具遮光板、SHADE LENS	可見光透過率不符合國家標準；標準規定值0.061-0.023%，樣品2實測值：0.0136%	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.	惇大企業有限公司	化工	70060000000
119	201552133	10420300014	市購檢驗不合格	台中分局	1040624	吹泡玩具	生菌數檢測不符合CNS 4797之規定。	大創實業有限公司		化工	95030093903
120	201551132	205T4133018002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040311	自行車頭盔	低溫處理樣品，頭帶支持點試驗前已脫落，評定不合格。	EASTON BELL SPORTS INC (CHINA)	單車喜客自行車人文精品店有限公司	化工	65061090907B
121	201571130	20704811560005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040527	兒童騎乘之有輪玩具、MINI BICYCLE	兒童騎乘車(報單項次3)經CNS15138測試，握把材質(黑)塑化劑含量3.89%，超過CNS4797規定之0.1%要求。	ZHEJIANG FEIYOU KANGTI AMUSEMENT FACILITIES CO., LTD	臺南市私立愛迪生資優幼兒園	化工	95030011001B
122	201571129	20704816668002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040428	童車	童車中輪胎材質軟塑膠(顏色黑)，經CNS 15138檢驗塑化劑含量2.25%，不符合CNS 4797之要求。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	95030011001B
123	201521128	20204135625001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	產業用防護頭盔	衝擊吸收性測試不符合CNS 1336之規定。	無錫市維爾賽福安全科技有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	650610
124	201521127	20204386236006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	中密度纖維板、BACK UP SHEET	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.71mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.97mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	KUNSHAN YUANDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	玖璣科技企業有限公司	化工	44111290002A
125	201521126	20204135803000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	感熱紙、THERMAL LABEL JUMBLE ROLL	雙酚A大於50ppm。	廣州市杰倫紙業有限公司	時尚美實業有限公司	化工	48119000208
126	201521124	20204180196002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040415	三輪踏板車、Riding bicycle	三輪踏板車KC034(項次11)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠：黑，塑化劑含量為4.12%(DBP=0.03%、DEHP=1.94%、DINP=2.15%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	巧巧實業有限公司	台灣傳承育樂用品有限公司	化工	95030011001B
127	201551120	205T4135238006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040513	吹泡玩具、10516 BUBBLE WATER	“吹泡玩具10516”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為4300CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	天祿公司	大創實業有限公司(135-25)	化工	95030093903
128	201521119	20204156263001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040525	造型磁鐵、TOYS		南京創派商貿有限公司	卡答國際股份有限公司	化工	85051100001

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
129	201521118	20204310597002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040528	塑膠玩具、PLASTIC DOLL SET	“塑膠玩具5035(項次18)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中輪胎材質軟塑膠：橘，塑化劑含量為18.38%(DBP=0.53%、DEHP=4.23%、DINP=13.62%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	環球玩具廠	泳利興業有限公司	化工	95030021009
130	201521117	20204042706008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	三件式虎紋裝飾組、TOYS	“三件式虎紋裝飾組GTH-0050(項次7)”，依據CNS4797第4節(c)及第6.1節(b)之規定，其玩具本體及包裝上不得使用別針、大頭針、釘書針等危險物品，經檢驗後發現老虎尾巴使用別針之危險物品，故判定不合格。	JOHN ROBERT POWERS INTERNATIONAL	煥佑企業有限公司	化工	95059000003
131	201521114	20204156096009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	電子琴、PLASTIC TOYS	電子琴T2444 BB375(項次25)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中麥克風連接線材質軟塑膠：黑色，塑化劑含量為10.72%(DINP=10.72%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHANTOU JINXIN TRADING CO.,LTD.	聯昇興業有限公司	化工	95030093903
132	201521113	20204356598015	進口檢驗不合格	基隆分局	1040508	玩具球、Colorful ball	玩具球4549131180763(項次49)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中外皮材質塑膠皮：混色，塑化劑含為14.99%(DEHP=11.19%、DINP=3.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	95066990000
133	201551112	205T4108045001	進口檢驗不合格	台中分局	1040520	特殊合板	甲醛釋出量測試不符合CNS 8058之規定。	壽光宇森木業有限公司	英屬維京群島商尼爾桑國際貿易有限公司台灣分公司	化工	441299
134	201521107	20204135508000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040429	跳繩、跳繩	“跳繩250CM*3CM(項次34)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中軟管材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為14.49%(DBP=0.65%、DEHP=13.84%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	興旺企業	泰權實業有限公司	化工	95069100001
135	201552106	10360900040	市購檢驗不合格	台南分局	1040225	鞋類(非)	1.繫索商品(非)市購檢驗不合格。2.經查該商品係向億昇利實業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。	億昇利實業有限公司		化工	64029990247
136	201541105	204C4009153003	進口檢驗不合格	新竹分局	1040409	粉豬辦家家廚具組	塑化劑含量不符合CNS 4797之規定。	田豐玩具廠	黃琪雅	化工	9503.00
137	201541104	204C4009048009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040226	緞帶長腿蛙、緞帶長腿蛙	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)手、腳材質軟塑膠：膚，塑化劑含量為2.34%(DBP=1.64%、DEHP=0.70%)，(2)臉材質軟塑膠：膚(INK)，塑化劑含量為3.34%(DEHP=3.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	高立織飾品企業有限公司	緬陽企業有限公司	化工	95030041005
138	201551103	205T4155070002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040116	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下，檢驗結果2.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下，檢驗結果2.8mg/L。不符合CNS1349表4 F3級。	SPT CO.,LTD.	克聯實業有限公司	化工	44123910007C
139	201571102	20704800767000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040316	石膏板	彎曲破壞載重試驗不符合CNS 4458之規定。	臨沂萬佳進出口貿易有限公司	聯雲實業有限公司	化工	6809.11
140	201571101	20704804567001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040430	機車用安全帽、MOTORCYCLE HELMET PO NO.HD122214 ITEM NO.S882(T503)	耐穿透性不符合(鋼鉗接觸標準頭型表面)	XIAMEN TIANGE SPORTS MANUFACTURE CO.,LTD	恆大實業有限公司	化工	65061090907A
141	201552100	10360900034	市購檢驗不合格	高雄分局	1040302	兒童塑膠鞋(非)	經查該商品係向貴轄區鞋業有限公司進貨銷售，移請台中分局追蹤處理。	鞋業有限公司		化工	6402.91
142	201571099	20704808706005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040209	風箏、TRADITIONAL NEW YEAR PICTURES KITE	“風箏(項次2)”，經CNS4797-2(玩具安全(特定元素之遷移))測試，其中本體材質布：白色(含漆)，(-)鉛Pb的修正後分析結果值為783.84mg/kg,超過CNS4797規定之90 mg/kg；(二)鎘Cd的修正後分析結果值為182.49mg/kg,超過CNS4797規定之60mg/kg,故評定不合格。	山東博物館	凌群企業股份有限公司	化工	95030093903
143	201532098	10420300003	市購檢驗不合格	第六組	20150106	趣味泡泡槍	生菌數測試不符合CNS 4797之規定。	佳寶玩具有限公司	聯昇興業有限公司	化工	9503.00
144	201552097	10360900055	市購檢驗不合格	台南分局	1031118	兒童雨鞋(非)	1.市購檢驗不合格(1.8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量2.中文標示查核)2.經查該商品係向亞士達鞋業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。	亞士達鞋業有限公司		化工	640192
145	201521096	20204042102005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040423	兒童高腳椅	兒童用高腳椅試驗不符合CNS 15017第5.11節之規定。			化工	9401.80

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
146	201541095	2040350005009	進口檢驗不合格	新竹分局	1031120	迷你手持風扇、Other toys representing animals or non-human creatures, not stuffed (inspection scope confined to toys rep		SIHUI LOSKY ELECTRONIC GIFT.CO.,LTD	靈動數碼股份有限公司	化工	95030062009
147	201521094	20204356539009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040414	餐桌椅	坐墊塑化劑含量不符合CNS 4797之規定；束縛系統不符合CNS 15017之要求。		錫銓企業有限公司	化工	9401.80
148	201571091	20703816388009	進口檢驗不合格	高雄分局	20141225	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。			化工	6808.00
149	201571090	20703816389002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040109	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。	無錫泛亞環保科技有限公司	朋柏實業有限公司	化工	6808.00
150	201521086	20203335457003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	運動頭盔、HELMET	衝擊加速度測試值(高溫、低溫及浸水處理)均超過300G,判定為不合格。	CLOUD-DRIFT CO., LTD.	追風企業股份有限公司	化工	65061090907B
151	201521085	20204200140004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040309	小樹的四季、4 SEASONS	“小樹的四季 SSNS-011 (項次3)”，依據CNS 4797-3第3.4節之規定，其玩具配件經4.2節測試後確認為小物件，故判定不合格。	寧波怡人玩具有限公司	台灣樂貝特有限公司	化工	95030081006
152	201551084	205T4141001001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040115	塑膠狗造型存錢筒、塑膠狗造型存錢筒	“塑膠狗造型存錢筒(項次44)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中深棕軟塑膠頸帶，塑化劑含量為15.44%(DEHP=15.44%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	森科電子有限公司	杰通國際有限公司	化工	95030093903
153	201541083	204C4008092005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.56% (DEHP=29.56%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	95030021009
154	201551082	205T4155434005	進口檢驗不合格	台中分局	20150305	普通合板	甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349		克聯實業有限公司	化工	4412.39
155	201521079	20204356204006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLD (TOY INDOOR-414)	“高爾夫套組4549131203912(項次9)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為468.59(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	95066990000
156	201521078	20204356146000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLF	“高爾夫套組4549131203912(項次36)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為435.70(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	95066990000
157	201521077	20204135074001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	麥克風玩具、麥克風玩具	“麥克風玩具(項次3)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為5.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.20%、DINP=0.26%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	華新玩具廠	統駿實業有限公司	化工	95030093903
158	201521076	20203136582008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	塑膠燈籠、塑膠燈籠	“塑膠燈籠(項次23)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中頸帶中(1)外膜材質塑膠片：透明(INK)，塑化劑含量為1.07%(DEHP=1.07%)，(2)電線材質軟塑膠：黃、紅，塑化劑含量為7.34%(DEHP=7.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	95059000003
159	201532073	10330300521	市購檢驗不合格	第六組	1040119	人形玩具	梁淑萍於2014-12-19在內湖特賣商場發現人形玩具有涉違規情形	內湖特賣商場		化工	39264000007
160	201521072	20204041044003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040213	普通合板、PINE PLYWOOD	甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.68mg/L 評定不合格。	華松木業有限公司	高材企業有限公司	化工	44123910007C
161	201521071	20203047310008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	3.0氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為15kgf以上，檢驗結果為10.70kgf，不符合CNS14164表3之規定，評定不合格。		展田企業股份有限公司	化工	68118200008D
162	201521070	20203047309005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	6mm 氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為30.0kgf以上，檢驗結果為21.67kgf，不符合CNS14164 第4.3節備考之規定，評定不合格。		展田企業股份有限公司	化工	68118200008D
163	201521069	20204135200000	進口檢驗不合格	基隆分局	20150302	安全鞋	外底厚度(最薄處)、鉛含量不符合CNS 6863之規定。	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	6403.40
164	201521068	20204270367001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040225	騎乘機車用防護頭盔(附護目鏡)、MOTORCYCLE HELMET (FULL FACE)	構造 不符合(帽殼突出物超過5mm)	AGV S.P.A.	二霖有限公司	化工	65061090907A
165	201521067	20203047284004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040116	橡皮擦	塑化劑含量不符合CNS 6856之規定。	義烏智欣	百樂龍企業有限公司	化工	4016.92

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
166	201531066	20303000186001	進口檢驗不合格	第六組	1040122	皮革製安全鞋、OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR	含鉻量2.7%未在3.0-5.5% 範圍內	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	64034000003A
167	201521065	20203136534007	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	產業用防護頭盔、SAFETY HELMET	衝擊吸收性浸漬處理不符合(6369N>5000N)	WELSAFETY EQUIPMENT CO.,LTD.	台灣滿意夾有限公司	化工	65061090907C
168	201521064	20203045968005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.703mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.437mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	44123910007C
169	201521063	20203045967002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.493mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.315mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	44123910007C
170	201521062	20203045966002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.417mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.165mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	44123910007C
171	201541060	204C4008093008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.48% (DEHP=29.48%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	95030021009
172	201541059	204C4008091002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為22.33% (DEHP=22.33%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	95030021009
173	201541058	204C4008090002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040130	海灘球、Diecon Beach Ball	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片：藍色(INK)(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為16.24% (DEHP=16.24%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHENZHEN GESA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD	精實企業管理顧問股份有限公司	化工	95066290007
174	201541057	204C4006414000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040122	收藏性塑膠洋娃娃、Dolls	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質(1)塑膠皮：粉紅(鞋子)，塑化劑含量為6.30% (DEHP=6.30%)、(2)塑膠皮：深紅(鞋子)，塑化劑含量為7.97% (DEHP=5.94%、DINP=2.03%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	發德順(惠陽)工業有限公司	澎湃超市商品有限公司	化工	95030021009
175	201562047	10330300536	市購檢驗不合格	台南分局	1040119	人形玩具(兒童玩具)	回收改正	臺富玩具企業有限公司		化工	39264000007
176	201551046	205T3124128001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031113	STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒、STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒	"STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒(項次1)"，依據CNS15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法測試，其中紅色頸帶塑膠皮塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	鴻輝股份有限公司	緣之誼股份有限公司	化工	95030061000
177	201551045	205T3116105002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031118	兒童玩具、絨毛動物玩具	"兒童玩具(項次25)" 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明軟塑膠吸盤塑化劑含量為18.57%(DEHP=18.57%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	95030061000
178	201521044	20204135013000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	PVC充氣造型玩具、PVC TOY	PVC充氣造型玩具(項次24)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試其中本體材質塑膠片：黃、透明、粉紅(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為17.16%(DEHP=17.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	95030093903
179	201552043	10330300530	市購檢驗不合格	第六組	1040303	人形玩具(兒童玩具)	塑化劑含量及中文標示皆不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	來弘企業有限公司		化工	39264000007
180	201562042	10330300524	市購檢驗不合格	第六組	1040107	人形玩具	塑化劑含量不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	佳煒玩具股份有限公司		化工	39264000007

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
181	201541041	204C3008111005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031127	玩具組	玩具組(項次1), 玩具組中(1)玩具球經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其材質塑膠皮: 白(INK), 塑化劑含量為14.54% (DBP=0.06%, DEHP=14.08%, DINP=0.40%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格;(2)零錢包, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其材質塑膠皮: 棕, 塑化劑含量為11.06% (DEHP=9.98%, DINP=1.08%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	純粹江南味福繡衣閣	甜甜歡樂屋	化工	95030093903
182	201541040	204C3008078006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031117	玩具、FLANNELETTE 40CM	玩具 40CM(項次3), 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中背帶材質塑膠皮: 棕, 塑化劑含量為11.06% (DEHP=9.98%, DINP=1.08%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	富怡玩具廠	林洋次	化工	95030062009
183	201521037	20203358378002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	玩偶、TOYS	玩偶(項次31), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中皮帶材質塑膠皮: 棕, 塑化劑含量為10.74% (DEHP=10.74%)超過CNS4797規定之0.1%限量要求, 故判定不合格。	睡美人家紡有限公司	朝泰實業股份有限公司	化工	95030061000
184	201521036	20203136527002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031229	塑膠泳池	“塑膠泳池(項次40)”, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中(1)脖圈材質塑膠片: 透明(含軟塑膠吹口), 塑化劑含量為7.95% (DEHP=7.95%), (2)泳池材質塑膠片: 藍、透明(含軟塑膠吹口), 塑化劑含量為4.03% (DEHP=4.03%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	興旺企業	瑞霆實業有限公司	化工	39269090908
185	201521031	202W3084366000	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031201	POLAR 靜音藍光QQ鼠、MOUSE	6.輻射擾動(1GHz以下)水平極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13).7.輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13).檢驗說明13.輻射擾動測試不合格數據如下:極化方向 頻率(MHz) QP測試值(dBuV) QP限制值(dBuV) 水平 701.39 38.11	PREMIER TECHNOLOGY (HK) LIMITED	威立達科技股份有限公司	化工	84716090903
186	201521030	20203136388003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	鐵玩具、IRON TOY	“鐵玩具(項次4)”, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中軟塑膠: 黑(輪胎), 塑化劑含量為2.14% (DBP=1.02%, DEHP=1.12%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	95030081006
187	201521029	20203136382001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	樹脂存錢筒、樹脂存錢筒	“樹脂存錢筒(項次3)”, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中軟塑膠: 黑(軟塞), 塑化劑含量為5.13% (DBP=0.05%, BBP=0.35%, DEHP=4.20%, DINP=0.53%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	95030093903
188	201571028	20703808616008	進口檢驗不合格	高雄分局	1031230	圓筒、SOFT COLOUR CYLINDER	依據CNS4797第7節之規定, 其中文標示產品材質標示不明確(未發現合金), “圓筒ML-R098(項次6)”, 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中塑膠皮: 藍、紅(本體), 塑化劑含量為18.17% (DBP=0.06、DEHP=18.11%) 超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不符合	SANFLA PLASTIC TOYSFACTORY	智匯教育用品有限公司	化工	95069900904B
189	201521023	20203046476000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031204	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE 8202015A (CNS14705)	抗彎強度 86.36kgf/cm2 (不符合)容積密度 1.22 (不符合)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	68118200008B
190	201551022	205T3502909003	進口檢驗不合格	台中分局	20141230	棉被	游離甲醛測試不符合CNS 15290 規定。	錦羽軒家用紡織品有限公司	昭元棉業有限公司	化工	9404.90
191	201562021	10310300044	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030903	童裝平織外套	本分局於103年3月24日在(百事特童裝名店)儀大股份有限公司台東中華門市(LEVI'S)購樣送檢測結果發現童裝平織外套(LW159658-135-35土黃)涉違規(繩帶及拉帶不符合CNS15291之規定), 經台東辦事處於103年8月19日前往調查, 其由儀大股份有限公司總公司供貨, 該公司為貴分局轄屬廠商, 煩請惠予派員辦理後續調查事宜, 謝謝!(總局103年8月12日經標五字第10350020850號檢測結果公文, 詳如附件)	上海儀華服飾有限公司	儀大股份有限公司	化工	999999999
192	201521020	20203046551005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上, 檢驗結果為69.7kgf/m2, 不符合CNS13777表6之規定, 評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	68118200008B
193	201521019	20203046550002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上, 檢驗結果為63.5kgf/m2, 不符合CNS13777表6之規定, 評定不合格。1.0矽酸鈣板容積比重的規格值為0.9以上, 未滿1.2, 檢驗結果為1.2010(g/cm3), 不符合CNS13777表6之規定, 評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	68118200008B

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
194	201521016	20203250051006	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T12(V124)W/O ANTI-FOG SHIELD	內層鏡片透明度小於18%,判定為不合格。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
195	201521015	20203250053002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T27(V270)W/O ANTI-FOG SHIELD	1.頭帶強度試驗時,伸長量大於25mm2.外層鏡片耐寒性試驗時產生小於60度之尖銳碎片3.外層鏡片強度試驗時產生小於60度之尖銳碎片	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
196	201521014	20203250055005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、GOLIA	材料:不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
197	201521013	20203250056008	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、FALCO(V529)W/G OR W/G FLAT	材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
198	201521012	20203250057001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、SPRINT (V537) W/O	1.光學性質:不符合(1)平行度大於0.16△。(2)透明度小於50%。2.材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
199	201521011	20203250058001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、RIVIERA (V280) W/G	1.衝擊吸收性 不符合(高溫處理前端的1次衝擊帽殼破裂,破裂寬度大於2mm)。2.材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
200	201521010	20203250059004	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、MIO (V583) W/G	材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	65061090907A
201	201541009	204C3008040009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031028	自行車用頭盔、BIKE HELMET	頭帶強度 不符合(自安裝部位脫落)	Hungfat INTL Packing LTD	領峰國際自行車股份有限公司	化工	65061090907B
202	201551008	205T3502747003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031226	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果1.9mg/L。不符合CNS 1349表4 F3級之規定。	迎豐木業有限公司	聯美林業股份有限公司(155-04)	化工	44123910007C
203	201521007	20203270539009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030523	泡泡玩具、HY116-C TOYS BUBBLE	泡泡玩具HY116-C(項次13),依CNS10890檢測結果超過生物性規定生菌數須在3000CFU/mL or g 以下,不符合CNS4979之要求。	BO LIN CO., LTD.	合傑利有限公司	化工	95030093903
204	201571006	20703811032004	進口檢驗不合格	高雄分局	1031016	橡皮擦、哆啦A夢-滾輪橡擦 KRT-893885C	筆擦DORAEMON經CNS6856第3.4節&5.6節塑化劑試驗法測試,軟塑膠:白,塑化劑含量為22.15%(DEHP=22.15%),超過CNS6856規定之0.1%,故評定不合格。	源鑫文具製品廠	瑋穎塑膠股份有限公司	化工	40169200003
205	201531005	20303000104002	進口檢驗不合格	第六組	1030915	PP-0001 DIY橡皮筋28格組包、Other toys (inspection scope confined to kites, skipping rope [excluding those with electri	PP-0001 DIY橡皮筋28格組包(項次1)經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:混色(吊飾本體),塑化劑含量為22.60%(DBP=0.18%、DEHP=22.42%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	義烏市木棉電子商務有限公司	瓦瓦玩具店	化工	95030093903
206	201532004	10330300383	市購檢驗不合格	新竹分局	1031125	水晶寶寶	已代為製作訪問紀錄,移請貴轄辦理後續處分事宜	世杭企業有限公司		化工	95030093903
207	201421222	20203046429002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031124	玩具咕咕雞、PLASTIC DOLL	玩具咕咕雞(項次1),經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質軟塑膠:黃(INK),塑化劑含量為10.73%(DEHP=10.73%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	YIWU COLL ODD TOY CO.,LTD	比利時商浩衛製藥有限公司台灣分公司	化工	95030062009
208	201421221	20203136236001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031107	麥克風玩具、麥克風玩具	“麥克風玩具(項次10)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中電線材質軟塑膠:黃色,塑化劑含量為8.34%(DBP=0.05%、DEHP=7.80%、DINP=0.49%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	華新玩具廠	桔英有限公司	化工	95030093903
209	201421220	20203045802000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	玩具立體貼紙、PUFFY STICKER TOYS	“玩具立體貼紙(項次1)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中塑膠貼紙:本體,塑化劑含量為1.59%(DEHP=1.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	ZHEJIANG YALONG STICKER PRINTING CO.,LTD	百成事務用品股份有限公司	化工	39199090006
210	201421219	20203157134007	進口檢驗不合格	基隆分局	1030930	銲接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS	可見光透過率不符合國家標準:標準規定值:0.0085%~0.0032%,實測值:樣品1:0.0027%,樣品2:0.0030%	CATIC SHENZHEM COMPANY	美瑜企業股份有限公司	化工	70060000000
211	201421218	20203157133004	進口檢驗不合格	基隆分局	1030930	銲接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS	可見光透過率不符合國家標準:標準規定值:0.061%~0.023,實測值:樣品1:0.0203%	CATIC SHENZHEM COMPANY	美瑜企業股份有限公司	化工	70060000000
212	201432217	10310300053	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030916	女童裝上衣(淺花灰)	依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件),繩帶及拉帶部分不符CNS15291,有涉違規情形。	依兒坊服飾有限公司		化工	999999

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
213	201432216	10310300052	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030916	女童裝外套(橘色)	依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件),繩帶及拉帶部分不符CNS15291,有涉違規情形。	依兒坊服飾有限公司		化工	99999999
214	201421215	20203045740002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	騎乘機車用防護頭盔(含護目鏡)	衝擊吸收性試驗不符CNS 2396規定。		晨越有限公司	化工	6506.10
215	201451210	205T3141019004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030804	熒光棒、熒光棒	1.“螢光棒(項次2)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中透明塑膠(含液體),塑化劑含量為30.05%(DMP=30.05%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.“金蔥帽(項次7)”依據CNS 4797-3第3.4節之規定,玩具本體依據4.24.6節測試後金蔥被拉落產生小物件,	富宏聖誕禮品	志成工藝事業有限公司	化工	38249099902
216	201451209	205T3168016002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030813	_BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11、_BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11	“12”兒童平衡車(滑步車)KMW-11(項次1)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中棕色塑膠坐墊,塑化劑含量為23.86%(DEHP=23.86%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	中山鏗民五金製品有限公司	鏗民企業有限公司	化工	95030011001B
217	201451208	205T3215001000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030805	鐵皮踏板車、RIDE ON TOYS	1.“鐵皮踏板車KL-8014(項次1)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色塑膠坐墊,塑化劑含量為11.82%(DEHP=11.82%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示製造商地址不完整,不符合CNS 4797第7節之規定。	KALEE CHILDREN'S PRODUCTS CO.LTD	張勝盈	化工	95030011001B
218	201451207	205T3501868000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030924	籃球架、MODEL: 8249295	“籃球架 8249295(項次1399)”,橘色發泡海綿,依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試,甲醯胺之殘留量為11.46(ppm),超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
219	201451206	205T3501695006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030902	籃球架、MODEL: 8249292		DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
220	201451205	205T3501710003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030909	籃球架、MODEL: 8249293	“籃球架 8249293(項次533)”,黃色發泡海綿,依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試,甲醯胺之殘留量為52.93(ppm),超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
221	201451204	205T3170487009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030821	籃球架、THE HOOP		DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
222	201421202	20203389162000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	高感度收銀紙、PAPER ROLL	經檢驗結果(依CNS 15447第7節塗布藥品限制評定)雙酚A大於標準值50 PPM	TECKOR TECHNOLOGY CO.,LTD.	頂尖科技股份有限公司	化工	48169010005
223	201471201	20703818101000	進口檢驗不合格	高雄分局	1030906	BB椅(BBY-2)、Other seats(inspection scope confined to children's high chair which intended for children from 6 months t	1.BB椅(型號:BBY-2)其中塑膠皮:黑色,塑化劑含量為16.75%(DINP=16.75%)超過CNS4797規定0.1%之要求2.束縛系統不符合CNS 15017第5.6.2節或第5.6.3節之要求3.未發現使用說明書	UNG LIN TRADING CO LTD.,	東聯企業有限公司	化工	94018000000B
224	201471200	20703801227005	進口檢驗不合格	高雄分局	1030912	背包水槍雙噴、Toy guns (inspection scope confined to toys simulating guns put up for children [excluding almost firearm	”背包水槍雙噴VS90087(項次5)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:黃(軟管),塑化劑含量為10.68%(DBP=7.47%、DEHP=3.21%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不符合。	智多星玩具禮品廠	捷盟企業社	化工	95030093100
225	201421199	20203030248014	進口檢驗不合格	基隆分局	1031003	螢光手環-15入、15PCS-PACK GLOW BRACELET	螢光手環-15入933384(項次3)造型螢光棒837873(項次10)心型發光造型目眼鏡848260(項次12),經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中塑膠:透明(含液體)(本體),塑化劑含量分別為14.30%(DMP=14.30%)、4.63%(DMP=4.63%)、16.37%(DMP=16.37%)均超過CNS4797	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	化工	95030093903
226	201421198	20203043823009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030829	纖維水泥板	抗彎曲破壞載重不符合CNS 3802規定。		永達企業股份有限公司	化工	6811.82

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
227	201441197	204C3009650000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030910	橡皮筋組包、PP-0001 橡皮筋組包	“橡皮筋組包”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混(滴膠(吊飾)，塑化劑含量為23.31%(DBP=0.14%、DEHP=23.17%)超過CNS4797規定之0.1%要求，判定不合格。	木楠電子商務有限公司	凡凡玩具店	化工	95030081006
228	201441196	204C3007850008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030818	玩具橡皮筋、玩具橡皮筋	玩具橡皮筋(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾)，塑化劑含量為5.12%(DEHP=5.12%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	成裕公司	邱靜宜	化工	95030081006
229	201421195	20203386659008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030829	關節熊、TTFD4AC01A TOYS 大身:100%羊毛 填充物:100%聚酯纖維 圍巾:63.1%羊毛 36.9% 聚酯胺纖維	“關節熊 TTFD4AC01A(項次13)”，依據CNS4797第6.1節之規定，(1)不得在包裝袋之袋口附有可收縮之繩索或類似功能之物品。(2)不得使用別針、大頭針、釘書針或類似之危險物品將玩具固定於包裝上。該產品其包裝發現有使用別針固定，故判定不合格。	E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI)CO., LTD.	香港商衣念時裝有限公司台灣分公司	化工	95030061000
230	201421194	20203389076008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030828	絨毛玩偶(饅頭人)、STUFFED TOYS	絨毛玩偶(饅頭人)16CM(項次1)及(熊大)16CM(項次3)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：透明(吸盤)，塑化劑含量為0.21%(DBP=0.21%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SUNTECH TOYS IND.,CO.,LTD	頌德克企業有限公司	化工	95030061000
231	201421193	20203271495009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030819	塑膠玩具、15 INCH POLAR BEAR TOYS	“塑膠玩具15 (項次2)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠皮：黑(鼻子、腳底)，塑化劑含量為7.86%(DEHP=7.86%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	YANGZHOU DONGXING PLUSH CO., LTD.	瑞風實業有限公司	化工	95030093903
232	201421192	20203135933005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030909	兒童醫生玩具箱	兒童醫生玩具箱(項次30)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：紫及粉透紅，塑化劑含量為3.76%(DBP=0.04%、DEHP=3.72%)及7.07%(DBP=0.01%、DEHP=7.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	汕頭市澄海區品聚玩具商行	合鑫有限公司	化工	95030093903
233	201421191	20203135913000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030916	DIY橡皮筋編織玩具	DIY橡皮筋編織玩具(項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾)，塑化劑含量為26.24%(DEHP=0.18%、DEHP=26.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	PIN YUAN STATIONARY	桔英有限公司	化工	95030093903
234	201451185	205T3116075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030905	滑板、滑板	1、外側輪尚未離地，踏板與內側輪就已接觸與CNS12870第4.2節規定不符。2、經耐久試驗後，輪軸架斷裂，與CNS12870第4.4節規定不符。3、未標示型號及「警告：使用前應先詳閱注意事項」之警語，與CNS12870第6節規定不符。4、未依規定標示注意事項，與CNS12870第7節規定不符。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	95067090007
235	201421183	20203335269003	進口檢驗不合格	基隆分局	1030806	輪胎、TIRES		SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO., LTD.	冠侑實業有限公司	化工	40111000105
236	201441182	204C3009311008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030506	一般自行車腳踏車用頭盔、HELMET FOR BICYCLE	額帶強度不符合(33.7mm>25mm，未脫落損傷)	廣州市奇倫有限公司	多利得自轉人身部品館	化工	65061090907B
237	201471181	20703801361008	進口檢驗不合格	高雄分局	1030820	12"二輪腳踏車	可塑劑含量超過CNS 4797規定。縱向載重試驗不符合CNS 14976規定。	寧波振都童車有限公司	振詠實業股份有限公司	化工	8712.00
238	201441180	204C3009074000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030901	22大格編織橡皮筋	I.22大格編織橡皮筋EX1905 (項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾本體)，塑化劑含量為7.41% (DEHP=7.41%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。II.15小格編織橡皮筋EX1908 (項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸	NIL	僑德股份有限公司	化工	95030093903
239	201421178	20203315122002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030411	毬子	“毬子(項次25)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：棕色(底座)，塑化劑含量為10.62%(DBP=5.12%、DEHP=5.50%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	MITI IMPORT & EXPORT CO.,LTD.	泓翔國際實業有限公司	化工	95069100001
240	201421177	20203389046009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030729	摺疊墊	摺疊墊148*197*1 CM (項次5、6)，材質發泡海綿：白色(INK)，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測，甲醃胺之殘留量25.22 (ppm)，不符合CNS4797之要求，故判定不合格。	汕頭市澄海區金晟玩具廠	展利興業有限公司	化工	95030093903

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
241	201421176	20203271105000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030704	新寶寶摺疊三輪背包車、BNE3058 COMPO PICNIC FOLDING TRICYCLE (ORANGE)	“新寶寶摺疊三輪背包車BNE3058〈項次1〉”材質發泡海綿：黑〈安全圍欄〉，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求測試，甲醃胺之殘留量為299.40〈ppm〉，不符合CNS4797之要求。	IDES CO.,LTD.	伯寶行股份有限公司	化工	95030093903
242	201452174	10397000098	市購檢驗不合格	台中分局	20140508	卡通球	商品本體經檢驗結果塑膠片:黃色、紅色、藍色(皆含INK)「DEHP」含量為0.41%，塑膠片:粉紅色「DEHP」含量為0.35%，超過CNS3478鄰苯二甲酸酯可塑劑及其混合物總和超過0.1%重量比，不符合檢驗規定，評定不合格。		大創實業有限公司	化工	9503.00.93.30
243	201452173	10270300414	市購檢驗不合格	台中分局	1021004	填充玩具(黃小鴨-小)	進口檢驗，經依CNS 15138 (塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，填充玩具(黃小鴨-小)，其中軟塑膠：透明，塑化劑含量(DEHP)為28.951 %超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	勝大玩具廠	嘉洋商行	化工	4950.30.06.10
244	201452172	10270300413	市購檢驗不合格	台中分局	1021004	填充玩具(黃小鴨-大)	進口檢驗，經依CNS 15138 (塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，填充玩具(黃小鴨-大)，其中軟塑膠：透明，塑化劑含量(DEHP)為28.951 %超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。		嘉洋商行	化工	4950.30.06.10
245	201451169	205T3199014007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030716	半鋼子午胎 235/45ZR17 97WXL KT577 KETER 4條 FOB、SEMI-STEEL RADIAL TIRE	高速性能試驗未達CNS1431之時速270km歷時10分鐘試驗條件之要求，於4分鐘時即產生胎肩剝落現象，不符合CNS 1431第4.2.4節之規定。	山東昊龍橡膠輪胎有限公司	佳田貿易有限公司	化工	40111000105
246	201441168	204C3007739009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030702	安全帽	構造 不符合(全部通風孔面積小於20平方公分)	Coriginals Sport Ltd	郭文進	化工	65061090907B
247	201421167	20203156488009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030716	普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD,POPLAR CORE) GRADE:BB/CC	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為3.18mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.90mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	湛江金士達木業有限公司	威易有限公司	化工	44123910007C
248	201421166	20203043454004	進口檢驗不合格	基隆分局	1030724	普通合板、MERANTI PLYWOOD	甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.77mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	華松木業有限公司	高材企業有限公司	化工	44123210004C
249	201471164	20703803717002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030703	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)		Decathlon (Kunshan) Warehousing Co.,Ltd	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
250	201471163	20703813190000	進口檢驗不合格	高雄分局	1030730	壘球棒	甲醃胺含量超過CNS 4797規定。	群福塑膠製品有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	9503.00
251	201471162	20703813185001	進口檢驗不合格	高雄分局	1030704	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE		DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
252	201471161	20703813184008	進口檢驗不合格	高雄分局	1030612	壘球棒、8172937 /Frame:100.0% POLYETHYLENE HIGH DENSITY(HDPE)		DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
253	201471160	20703813182002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030618	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE		DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	95030093903
254	201471159	20703803397001	進口檢驗不合格	高雄分局	1030627	拋接球、PLASTIC TOYS		FEI TA TOYS CO., LTD.	鈦盛國際有限公司	化工	95030093903
255	201421158	20203180384003	進口檢驗不合格	基隆分局	1030707	軟膠洗澡玩具、WATER TOYS	“軟膠洗澡玩具 701(項次3)”，依據CNS4797-3第3.5節之規定，其玩具本體經4.3節測試後發現貫穿中空規A，故判定不合格。	台州貝好有限公司	仕瓊國際開發有限公司	化工	95030093903
256	201421157	20203357176006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030716	泡泡劍、TOYS	泡泡劍(項次15)，依CNS10890檢測結果超過生物性規定生菌數須在3000CFU/mL or g 以下，不符合CNS4979之要求。	賀順興業有限公司	賀順興業有限公司	化工	95030093903
257	201421156	20203389017000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030624	手提袋(絨毛製)、STUFFED TOYS	“手提袋(絨毛製)(項次12)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠皮：黑，塑化劑含量為9.16%(DEHP=9.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	佛山市南海區百靈玩具有限公司	展利興業有限公司	化工	42022200208

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
258	201421155	20203315284008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030708	塑膠玩具錢筒	“塑膠玩具錢筒(項次4)” ,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:黑(軟塞),塑化劑含量為7.64%(DBP=0.44%、DEHP=6.61%、DINP=0.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	盛大玩具廠	卡諾國際實業有限公司	化工	39264000007
259	201421154	20203110415002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030806	嬰兒游泳圈(脖圈)、BABY SWIMMING RING		惠州市創捷實業有限公司	曼波企業社	化工	39269009008
260	201431153	20303000095007	進口檢驗不合格	第六組	1030801	船梨精迷你絨毛吊飾、Toys representing animals or non-human creatures, stuffed (inspection scope confined to dolls and do	船梨精迷你絨毛吊飾(項次5)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。船梨精耳機塞吊飾(項次9)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。	NTV SERRICE INC.	群英社國際股份有限公司	化工	95030061000
261	201451152	205T3019013005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030711	兒童球拍、兒童球拍	“兒童球拍(項次23)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色塑膠握把,塑化劑含量為0.64%(DEHP=0.64%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	BRIGHT HOST (HK) LTD.	盛筌股份有限公司	化工	95069100001
262	201451151	205T3192008002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030714	螢光棒、GLORING-IN-THE DARK STICK	“螢光棒(項次2)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中透明塑膠(含液體),塑化劑含量為18.51%(DMP=8.07%、DBP=10.44%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	海寧螢光製造公司	昇洋文具禮品有限公司	化工	38249099902
263	201451150	205T3216028009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030715	扭扭車、SWING CAR	“扭扭車(項次1)” ,材質為發泡海綿的黑色握把,依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試,甲醯胺之殘留量為153.53(ppm),超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。	KUNSHAN JINYITAI TRADE CO.,LTD	橙欣國際貿易有限公司	化工	95030011001B
264	201452149	10240300207	市購檢驗不合格	新竹分局	1030214	勞工用安全鞋	1.「鞋面材厚度」項目1.1mm(國家標準1.2mm以上),2.「抗拉強度」項目49.6kgf/cm2(國家標準142.8kgf/cm2以上),3.「伸長率」項目156%(國家標準300%以上),4.「撕裂強度」項目25.2kgf/cm2(國家標準35.7kgf/cm2以上),5.「老化試驗」項目抗拉強度變化率19.0%(國家標準抗拉強度變化率±15%以下),6.「浸漬試驗」項目體積變化率18.5%(國家標準體積變化率在12%以下),7.「外底之抗剝離強度」項目17.2kgf(國家標準L類25.5kgf以上),8.「耐踏穿性(P類)」項目鐵釘貫穿力66.7kgf(國家標準112.2kgf以上),不符合國家標準CNS6863 Z2029(98年3月4日版)規定	合金鞋服有限公司	東英鞋業有限公司	化工	64011010009C
265	201451148	205T3164155006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030616	普通合板、PLYWOOD FULL POPLAR MODEL NO.MH-YW-12(12mm,8層,F3)(素面,未經加工)2440*750*12MM	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果7.2mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果9.4mg/L。不符合CNS1349表4 F3級。		艾鉅有限公司	化工	44123210004C
266	201451147	205T3028076000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030605	(素面合板)、PINE UNFINISHED PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果7.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果7.4mg/L。檢驗結果不符合CNS1349表4 F3級。	安徽鑫森進出口貿易有限公司	育德實業股份有限公司	化工	44123910007C
267	201432145	10220300151	市購檢驗不合格	台中分局	20131126	小鴨帶燈鑰匙圈	物理性拉力測試金屬鏈被拉斷產生小物件	無法提供	嘉洋商行臺中市軍福16路376號04-24373398	化工	3924900090
268	201442144	10240300183	市購檢驗不合格	新竹分局		塑膠合金玩具	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	龍祥玩具公司	宏成企業有限公司	化工	95066990000
269	201452143	10270300394	市購檢驗不合格	高雄分局	1021115	鼻子	商品檢驗標識不符合、中文標示不符合、塑化劑含量不符合。	辰瓏國際有限公司		化工	95059000003
270	201432142	10270300409	市購檢驗不合格	第六組		塑膠合金玩具/袋裝5大2小黃色鴨組	可塑劑含量超過CNS 4797規定。			化工	95030062009
271	201432141	20203315020001	進口檢驗不合格	基隆分局	1030121	塑膠車型玩具	塑膠貼紙玩具(項次4),經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中塑膠貼紙(本體),塑化劑含量為0.478%(DEHP=0.348%,DINP=0.130%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。			化工	95030093903
272	201441140	204C2056268000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1021108	收藏玩具	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	深圳市優肯文化發展有限公司	阿拉丁國際有限公司	化工	95030093903
273	201441139	204C2020484001	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1021112	小鴨毛絨娃娃				化工	95030061000
274	201432138	10397000043	市購檢驗不合格	第六組	20140423	洞洞樂-開心女孩(12洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	輝達公司(店名:松林玩具)	乘武有限公司	化工	950300

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
275	201432137	10397000038	市購檢驗不合格	第六組	20140225	洞洞樂(20洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	輝達公司(店名:松林玩具)	乘武有限公司	化工	950300
276	201432136	10397000035	市購檢驗不合格	第六組	20140225	洞洞樂(35洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	天貝玩具商行	乘武有限公司	化工	950300
277	201432135	10397000034	市購檢驗不合格	第六組	20140225	洞洞樂(70洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	天貝玩具商行	乘武有限公司	化工	950300
278	201432134	10397000051	市購檢驗不合格	第六組	20140304	樂透卡通洞洞樂(42洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	天貝玩具商行	乘武有限公司	化工	950300
279	201432133	10397000049	市購檢驗不合格	第六組	20140225	快樂QQ鼠洞洞樂(20洞)	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	仟仟公司	乘武有限公司	化工	950300
280	201432132	10397000044	市購檢驗不合格	第六組	20140423	洞洞樂-40洞	可塑劑含量超過CNS 4797規定。	祥盛公司	祥盛公司	化工	950300
281	201451130	205T3116035009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030521	兒童玩具、泳圈	“泳圈(項次51)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中藍色含塗料部份及透明軟塑膠吹嘴，塑化劑含量為5.07%(DEHP=5.07%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	汕頭市柏駿貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	39269090908
282	201451129	205T3232014009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030430	學步車、7629-IVORY	1.“學步車7629”，依據CNS15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中軟塑膠-黑色(輪胎)，塑化劑含量為5.33%(DBP=0.40%，DEHP=3.54%，DINP=0.45%，DIDP=0.36%，DMP=0.58%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	YIWU YITAI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD	親親貿易有限公司	化工	95030011001B
283	201451128	205T3138775008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	20140610	自行車用頭盔	額帶強度試驗不符合CNS 13371規定。		台灣迪卡儂有限公司	化工	65061090907
284	201421127	20203280688002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030523	LITEC 1.3 纖維水泥板、LITEC FIBER CEMENT BOARD	依CNS3802 4.2節 表3 9mm 1.3FPC 抗彎曲破壞載重規格值為81kgf以上，檢驗結果為74.2kgf，不符合CNS3802之要求；另依第5節 表5 9mm 厚度之許可差為±0.4mm，檢驗結果為7.87mm，不符合CNS3802之要求；綜上，評定不合格。依CNS3802 4.2節 表3性能之規定 9mm 1.3FPC容積比重規	無錫萊康建材有限公司	萊特建材股份有限公司	化工	68118200008E
285	201421126	20203280687009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030528	纖維水泥板	容積比重規格值不符合CNS 3802規定。	無錫萊康建材有限公司	萊特建材股份有限公司	化工	681182
286	201421125	20203290301003	進口檢驗不合格	基隆分局	1030523	手提袋(絨毛製)、STUFF TOY	手提袋(絨毛製)(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠皮：黑，塑化劑含量為8.53%(DEHP=8.53%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	Bailing Toys Co.,Ltd.	展利興業有限公司	化工	42022200208
287	201421124	20203135472006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030522	螢光棒	“螢光棒(項次11)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠：透明(含液體)，塑化劑含量為12.05%(DMP=12.05%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	潤得豐貿易有限公司	仙晨實業有限公司	化工	38249099902
288	201421123	20203042517009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030606	百變巧思魔鏡(EVA)、TOYS	百變巧思魔鏡(EVA)(項次7)，材質發泡海綿：混色，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測，甲醯胺之殘留量9.67(ppm)，不符合CNS4797之要求，故判定不合格。	SURPASS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD	多元創思文化事業有限公司	化工	95030093903
289	201441122	204C3008974000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030508	DHL飛行員玩具熊、MX 69 DHL PILOT TEDDY BEAR	1.DHL飛行員玩具熊(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法)測試，其中軟塑膠片：黑(眼鏡)，塑化劑含量為0.32%(DEHP=0.32%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格	NIL	洋基通運股份有限公司	化工	95030021009
290	201441121	204C3008972007	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030508	堆高機模型、FD25N MITSUBISHI FORKLIFT TRUCK SCALE MODEL SAMPLE	堆高機模型FD25N(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：黑(座墊)，塑化劑含量為16.65%(DEHP=12.74%，DINP=3.91%)及軟塑膠：黑(輪胎)，塑化劑含量為10.19%(DEHP=0.03%，DINP=10.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格	NIL	台北貿易股份有限公司	化工	95030041005
291	201451118	205T3133026004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030515	餐桌椅、HIGH CHAIR	1.依CNS15017第5.2節之規定，座位單元之入口及兒童之雙腳穿過之開口除外，當依7.3.6.2節測試在高於座位表面以上，應無可使小型探針通過之孔洞。測試該高腳椅坐墊上方兩側側面保護裝置之開口，小型探針會通過，評定不符合2.依CNS15017第10.2節(e)及10.3節之規定，應標示(製造日期)	泰冠國際有限公司	童心有限公司	化工	94016190004
292	201432115	10240300203	市購檢驗不合格	新竹分局	1030220	勞工用安全鞋	貴轄區廠商鴻鑫批發鞋業行R32437(新北市土城區廣福街14巷17弄6號/02-89662979)進口銷售之安全鞋(16 Steel head/L)輕工業安全鞋/HSL5278)，經專案市購檢驗不合格，移請續辦。	鴻鑫批發鞋業行		化工	64011010009C
293	201451114	205T3139024008	進口檢驗不合格	台中分局	20140520	自行車用頭盔	頭盔額帶強度伸長試驗不符合CNS 13371規定。		壹世代企業社	化工	650610
294	201451113	20203155741007	進口檢驗不合格	基隆分局	1030508	普通合板	甲醛釋出量不符合 CNS 1349規定。		仁正木業股份有限公司	化工	4412.31

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
295	201451112	205T3152015005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030519	氧化鎂板、MGO BOARD氧化鎂板(威司特板,玻鎂平板)1220*2440*3MM	抗彎曲破壞載重(氣乾時)為11.95kgf, 12.45kgf, 11.90kgf, 不符合CNS14164 (97年9月11日版)第4.3節規定需達15kgf以上。	XIAMEN LI JIA MEI TRADING CO.,LTD.	大威興業股份有限公司	化工	68118200008B
296	201451111	205T3152014002	進口檢驗不合格	台中分局	20140520	氧化鎂板	抗彎曲破壞載重不符合CNS14164規定。		大威興業股份有限公司	化工	681182
297	201442110	10240300209	市購檢驗不合格	新竹分局	1030319	勞工用安全鞋	經對貝旺公司進行訪問,貝旺公司表示本款為外銷款式須符合歐盟(CE)標準,且含鉛量更低更符合環保,其餘詳如訪問紀錄	貝旺企業有限公司		化工	64011010009C
298	201441109	205T3001046000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030501	合板、PINE PLYWOOD BB/CC GRADEH.0-5 6.0MM 5層 F3	甲醛釋放量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果2.0mg/L。甲醛釋放量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果2.8mg/L。不符合CNS1349 表4 F3級。	HAPPY TIMBER INDUSTRIES CO., LTD	暉田企業有限公司	化工	44123910007C
299	201432108	10270300406	市購檢驗不合格	高雄分局	1030213	填充玩具/59#7吋黃色小鴨	經市購檢驗塑化劑含量超過國家標準規定之0.1%限量要求,(DEHP: 28.310%)	威群有限公司		化工	95030061000
300	201441107	204C3008937006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030317	飛行員泰迪熊、PILOT DOLL		NIL	韓商大韓航空股份有限公司台北分公司	化工	95030061000
301	201421106	20203290222009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030424	橡皮擦	可塑劑含量超過CNS 6858規定。		王子文具工業股份有限公司	化工	3926.10
302	201421104	20203315037000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030128	滑板車、鐵+塑膠/滑板車	滑板車(項次109)經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:透綠(握把),塑化劑含量為1.252%(DEHP=1.252%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	永康市古山宏樂文體用品廠	辰瓏國際有限公司	化工	95030093903
303	201421103	20203270130001	進口檢驗不合格	基隆分局	1030121	積木玩具	大號工程組QL-030 (C) -3 LA014(項次2)經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:黑(輪胎),塑化劑含量為11.059%(DEHP=11.059%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。			化工	95030093903
304	201421101	20202272143004	進口檢驗不合格	基隆分局	1030109	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES PP CHASSIS	耐水平撞擊試驗 不符合。(鞋殼與底座連接處鉚釘鬆脫,底部墊片破裂)	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份有限公司	化工	95067090007
305	201462097	10330300015	市購檢驗不合格	第六組	1030306	年年有魚燈籠	依103年2月11日經標五字第10350004000號函辦理。	TAIWAN QING TONG COMMERCE CO.	潮美實業有限公司	化工	95059000003
306	201432096	10330300012	市購檢驗不合格	第六組	1030227	黃鴨存錢筒燈籠	曾瓊裕於2014-02-10在佳發洋行發現黃鴨存錢筒燈籠有涉違規情形	一發洋行有限公司		化工	95059000003
307	201452095	10270300412	市購檢驗不合格	台中分局	20131004	黃色小鴨	市場購樣檢驗,依CNS15138檢測「塑化劑含量」,其中DEHP28.951%,不符合CNS4797「兒童用品安全一般要求」國家標準中塑化劑8種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量之總和不得超過0.1%之規定		紫成實業有限公司	化工	950300
308	201471094	207P2000473000	進口檢驗不合格	高雄分局第二港口辦事處	1021105	填充玩具、PLUSH TOYS	填充玩具86443(項次6),經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:透明(吸盤),可塑劑含量為17.785%(DEHP=17.785%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	新威寶玩具廠	金富玩具實業有限公司	化工	95030061000
309	201421093	20202045999001	進口檢驗不合格	基隆分局	1021112	珠寶心形羽毛仙女棒、TOYS	珠寶心形羽毛仙女棒(項次15)依據CNS4797-3第3.9節之規定,其玩具經4.24.8節測試後,發現有危害尖端,故判定不合格。	JOHN ROBERT POWERS INTERNATIONAL	煥佑企業有限公司	化工	95059000003
310	201471092	20703811308002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030205	11吋芭比配浴室用品(益智玩具)	14吋娃娃(益智玩具)W8701A(項次28),經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠膚色(本體),塑化劑含量為1.048%(DBP=0.027%、DEHP=1.021%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。			化工	95030021009
311	201471092	20703811308002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030129	14吋娃娃(益智玩具)、14吋娃娃(益智玩具)	14吋娃娃(益智玩具)W8701A(項次28),經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠膚色(本體),塑化劑含量為1.048%(DBP=0.027%、DEHP=1.021%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	95030021009
312	201462091	10240300208	市購檢驗不合格	台南分局	1030310	勞工用安全鞋	1.違規態樣4.2.構造相同但型號不同之其他型號詳如附件。	健克鞋業有限公司	勁勇鞋業有限公司	化工	64011010009C

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
313	201451090	205T3142004004	進口檢驗不合格	台中分局	1030305	普通合板	甲醛釋出量不符合 CNS1349規定。	臨沂博浩國際貿易有限公司	全基木業有限公司	化工	4412.32
314	201441089	204C3007512009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030321	自行車頭盔	一.額帶強度試驗時伸長超過25mm.二.標示部份:1.實際重量248g,標示302g+30g.2.未標示頭圍尺度.	廣州市奇倫服飾有限公司	陳祺輝	化工	65061090907B
315	201451087	205T3192003000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030217	愛心手拍、PLASTIC HAND BAT	1.“愛心手拍XP1(項次29)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中塑膠皮:黑(拍子)，塑化劑含量為3.41%(DBP=0.03%、DEHP=3.19%、DINP=0.18%)，軟塑膠:黑(握把)，塑化劑含量為3.44%(DEHP=2.17%、DINP=0.85%、DIDP=0.41%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JESMIN TOY MFG, LTD. 020-8218388	一帆文具有限公司	化工	95030093903
316	201451086	205T2116021000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030120	塑膠LED元宵燈、塑膠LED元宵燈	1.“塑膠LED元宵燈(項次35)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中軟塑膠:黃、紅(電線)，塑化劑含量為4.174%(DEHP=2.358%、DNOP=1.816%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示中製造商地址、產品材質標示不完整，不符合CNS 4797第7節之規定。	冠麟國際開發有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	95059000003
317	201441085	204C3009151023	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030211	熊貓卡片錢包、TOYS 13335	1.	COCO精品	慕都實業有限公司	化工	95030061000
318	201421082	20203270049001	進口檢驗不合格	基隆分局	1030123	橡皮擦	樣品檢出六種鄰苯二甲酸酯類可塑劑總量17.547%(質量比)，評定不合格。註：法定限量總和不得超過0.1%(質量比)			化工	40169200003
319	201421081	20203270048001	進口檢驗不合格	基隆分局	1030123	橡皮擦	樣品檢出六種鄰苯二甲酸酯類可塑劑總量29.009%(質量比)，評定不合格。註：法定限量總和不得超過0.1%(質量比)			化工	40169200003
320	201421080	20202290682016	進口檢驗不合格	基隆分局	1030108	奇趣歡樂瓢蟲、TOYS	奇趣歡樂瓢蟲(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：膚(配件人偶)，塑化劑含量為3.105%(DBP=0.046%，DEHP=3.059%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	成記塑膠玩具有限公司	鑫詮科技有限公司	化工	95030093903
321	201451079	205T2216063001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030122	12吋腳踏車、12吋腳踏車(座墊最大高度450MM)	經CNS15138(鄰苯二甲酸酯可塑劑試驗法)測試，該兒童自行車(12吋)紅色軟塑膠之可塑劑含量為32.05%(DEHP=32.05%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，評定不合格。	佛山市晁銳自行車有限公司	達鉦股份有限公司	化工	87120010902
322	201451078	205T3155175000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030218	普通合板、PLYWOOD 針葉 PACKING BOARD (非耐燃非防焰素面合板)(兩外層均由針葉樹木板製成)(每層厚度不超過6公厘)(中間為純楊)	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果2.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果2.6mg/L。檢驗結果不符合 CNS1349 表4 F3級。	華日木業有限公司	克聯實業有限公司	化工	44123910007C
323	201451077	205T3155133004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030129	普通合板、PLYWOOD 針葉 PACKING BOARD (非耐燃非防焰素面合板)(兩外層均由針葉樹木板製成)(每層厚度不超過6公厘)(中間為純楊)	甲醛釋出量平均值1.9mg/L,不符1.5mg/L以下規定.甲醛釋出量最大值2.2mg/L,不符2.1mg/L以下規定。檢驗結果不符合 CNS1349 表4 F3級。	華日木業有限公司	克聯實業有限公司	化工	44123910007C
324	201421076	20203290021009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030214	岩綿裝飾吸音板	20分鐘之總熱釋放量之合格值須小於等於8MJ/m2,檢驗結果最大值為9MJ/m2,故不符合CNS14705之耐燃一級試驗.註:(1)10分鐘之總熱釋放量:8MJ/m2.(2)最大熱釋放率連續超過200kW/m2之時間:0秒			化工	68069000005A
325	201451072	205T2108104008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1021111	自行車用安全帽	額帶伸長試驗不符CNS 13371規定。		僑文企業有限公司	化工	65061090907B
326	201421071	20202046654000	進口檢驗不合格	基隆分局	1021209	普通合板、PINE PLYWOOD BB/CC GRADE	甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.80mg/L評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	Happy Timber Industries Co., Ltd	暉田企業有限公司	化工	44123910007C
327	201462070	10240300205	市購檢驗不合格	新竹分局	1030127	勞工用安全鞋	貴轄區廠商宇騏企業有限公司R64063(嘉義市海口寮路150巷32號/05-2318667)進口銷售之安全鞋(BRADER/LP/ER-33863)，經專案市購檢驗不合格，移請續辦。	合金鞋業有限責任公司	宇騏企業有限公司	化工	64011010009C
328	201451069	205T3155038001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030116	普通合板、PLYWOOD 針葉 PACKING BOARD (非耐燃非防焰素面合板)(兩外層均由針葉樹木板製成)(每層厚度不超過6公厘)(中間為純楊)	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果1.9mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果2.5mg/L。檢驗結果不符合 CNS1349 表4 F3級。	華日木業有限公司	克聯實業有限公司	化工	44123910007C

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
329	201421068	20202272024007	進口檢驗不合格	基隆分局	1030108	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為3.84mg/L評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.23mg/L評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	高雄木業有限公司	坤于實業有限公司	化工	44123910007C
330	201451067	205T2502376009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030107	普通合板、PLYWOOD 針葉 PACKING BOARD (非耐燃非防焰素面合板)(兩外層均由針葉樹木板製成)(每層厚度不超過6公厘)(中間為純楊)	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下，檢驗結果2.0mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下，檢驗結果2.5mg/L。檢驗結果不符合 CNS1349 表4 F3級。	華日木業有限公司	克聯實業有限公司	化工	44123910007C
331	201421066	20202136268007	進口檢驗不合格	基隆分局	1021216	SINE自行車用頭盔	頤帶伸長試驗不符合CNS 13371規定。	嘉輝進出口有限公司	里度貿易有限公司	化工	65061090907B
332	201461065	102602A0106	市購檢驗不合格	台南分局	20131108	安全鞋	1.繫索商品係驗證登錄監督作業取樣檢驗不符合2.移請本分局第五課追蹤處理	合金鞋業有限責任公司	宇騏企業有限公司	化工	6403.40.00.00.
333	201432061	10160900024	市購檢驗不合格	台南分局	1021224	海綿寶寶前開式雨衣	檢查案號10160900024，海綿寶寶前開式雨衣，經分局派員赴志杰公司調查結果，據該公司表示，該公司僅幫進順公司辦理進口，且貴組轄區廠商進順公司願意負責回收繫索商品，故本案將移轉貴組辦理及兩岸消費品事件通報。(附進口報單及相關資料)	進順企業有限公司		化工	6210.10
334	201432060	10260900020	市購檢驗不合格	第六組	20130304	Angry Birds三段式拉桿書包	前袋：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：9.3%，超過0.1%規定值。			化工	4202.12
335	201462056	10220300145	市購檢驗不合格	台南分局	20121023	填充玩具(黃色小鴨-小)	市購檢驗不符合	新威寶玩具廠	金富玩具實業有限公司	化工	9503.00.61.00.
336	201471055	207P2015445005	進口檢驗不合格	高雄分局第二港口辦事處	1021230	電子琴(發音玩具)、電子琴(發音玩具)	電子琴(發音玩具)SD982-B(項次13)”，經CN15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠黑(電線)，塑化劑含量為6.729%(DBP=0.079%、DEHP=0.839%、DINP=4.869%、DIDP=0.942%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	95030071008
337	201421054	20202030316007	進口檢驗不合格	基隆分局	1021223	高蹺、ALUMINUM STILT	”高蹺 840960 (項次8)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠黑(接觸地面黑色底塞)，塑化劑含量為9.058%(DEHP=0.581%、DINP=8.477%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故評定不合格。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	化工	95069900904B
338	201471053	20702000027007	進口檢驗不合格	高雄分局	1030115	自行車安全帽、Helmets for pedal cyclists and for users of skates, skateboards, and roller skates.	頤帶強度試驗,其伸長量超過25mm.	NIL	長興自行車店	化工	65061090907B
339	201471052	20702813013002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030107	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品(限檢驗6mm以上之0.8內裝用爐磁石膏板、5mm以上之1.0及1.4內裝用、Other sheets,	此批經試驗其總熱釋放量超過8MJ/m ² ，不符合CNS14705之規定，且容積比率不符合CNS3802之規定，判定不合格。	JIAOZUO ZHUOYA ARTS FILM TECHNOLOGY CO., LTD.	政群企業有限公司	化工	68118200008C
340	201451050	205T2116018001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1021202	塑膠儲錢罐、塑膠儲錢罐		JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	39231000006
341	201452049	10250300117	市購檢驗不合格	台中分局	20130703	兒童自行車	塑膠片(座墊)-黃色(INK)塑化劑含量DEHP：14.223%及軟塑(車手把)-黃色塑化劑含量DEHP：23.193%超過CNS4797規定之0.1%要求。	浙江省奧特王兒童用品有限公司	親親貿易有限公司	化工	87120010902
342	201421048	20202290682005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030108	奇趣歡樂瓢蟲、TOYS	奇趣歡樂瓢蟲(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：膚(配件人偶)，塑化劑含量為3.105%(DBP=0.046%、DEHP=3.059%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	成記塑膠玩具有限公司	鑫詮科技有限公司	化工	95030093903
343	201421047	20202136370005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030106	人偶小鞋子+小服飾、人偶小鞋子+小服飾	人偶小鞋子+小服飾(項次27)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠片：棕(配件小鞋子)，塑化劑含量為7.482%(DBP=0.587%、DEHP=6.895%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	DEVELOP ENTERPRISE CO.,LTD	仙晨實業有限公司	化工	95030022008
344	201432046	10120300094	市購檢驗不合格	第六組	20120924	夜光鬼手套	「塑化劑含量」：●不合格。塑膠片:白(INK)DEHP:0.0441%DINP:42.481%總和:42.525%>0.1%			化工	950510
345	201432031	10270900031	市購檢驗不合格	第六組	20130501	香菇兒童雨衣	可塑劑含量超過CNS 15503規定。			化工	6210.10

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
346	201471016	20702813009003	進口檢驗不合格	高雄分局	1030107	DECORATIVE PANEL MD004 (纖維水泥板)	總熱釋放量不符合CNS 3802規定。			化工	68118200008E
347	201451015	205T2502217009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1021205	普通合板、PLYWOOD 針葉 PACKING BOARD (非耐燃非防 焰素面合板) (兩外層均由針葉 樹木板製成) (每層厚度不超過6 公厘) (中間為純楊)	甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果2.9mg/L。??甲醛釋出 量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果2.4mg/L。	華日木業有限公司	克聯實業有限公司	化工	44123910007C
348	201431014	20202200846000	進口檢驗不合格	基隆分局	1021128	裝修用集成材、GLULAM FOR DECORATION USE TIMBER BOARD	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為0.4mg/L以下，檢驗結果為 0.98mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為0.3mg/L 以下，檢驗結果為0.93mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不 合格。	明光市陽光木業有 限公司	特力股份有限公司	化工	44219090005F
349	201432013	10260900019	市購檢驗不合格	第六組	20130306	大耳狗高級雙層書包	前袋：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：2.2%、鄰苯二甲酸二異 壬酯 (DINP)：23.0%，超過0.1%規定值。			化工	4202.12
350	201432012	10260900013	市購檢驗不合格	第六組	20130228	賽爾號分子密碼側包	前袋：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：6.1%。背面：鄰苯二甲 酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：11.4%			化工	4202.12
351	201432011	10260900001	市購檢驗不合格	第六組	20130228	賽車型兒童童包	前袋：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：7.0%，超過0.1%規定值			化工	4202.12
352	201432010	10220900024	市購檢驗不合格	第六組	20130721	紐約貓自由貼旅行箱	行走試驗不符合，走至4.1km，左後腳輪即脫落			化工	4202.12
353	201432009	10260900017	市購檢驗不合格	第六組	20130301	奶油獅拉桿書包	前袋：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：11.3%，超過0.1%規定 值。			化工	4202.12
354	201421008	20202271872003	進口檢驗不合格	基隆分局	1021205	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES ALUMINUM CHASSIS	鞋殼內襯底部前端有突出物,會傷害腳部,與CNS14620第4.1節不符合.	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份 有限公司	化工	95067090007