

107 年「吸塵器」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產國別 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
|----|------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 米徠氣旋式吸塵器 | 米徠 | 110V 60Hz 1200W/ MVC-005 | 中國大陸 | 進口商：力峰國際開發有限公司 地址：臺北市松山區南京東路四段197號5樓之4、電話：02-27125579 | 大潤發股份有限公司台南店 臺南市北區臨安路二段310號、電話：0800-010020 | 1,390 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 |
| 2 | 德律風根直立式吸塵器 | 德律風根 | 110V 60Hz 600W/ LT-VC17 08 | 中國大陸 | 進口商：力峰國際開發有限公司 電話：02-27125579 | 大潤發股份有限公司台南店 臺南市北區臨安路二段310號、電話：0800-010020 | 1,680 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 1. 樣品外觀與原報告資料比對不符合。 2. 樣品內部結構與原報告資料比對不符合。 3. 樣品零組件：非分離式電源線組、馬達、電源開關及 X 電容器與原報告資料比對不符合。 | 總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產別 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
|----|-----------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 乾式吸塵器 | Mdovia | 110V 60Hz 1100W/ M2991-5 | 中國大陸 | 台灣總代理：自由居家有限公司 地址：新北市中和區中正路965號7樓、電話：0800-266168 | 家樂福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號、電話：06-2538481 | 2,480 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | ● 1. 樣品所附電源插頭：G04A R39096 與原登錄資料(電源插頭:DNT-01 R31020 或SP-020T R35849)不符。 2. 樣品所附電源線材：HVTCFK R39096 與原登錄資料(電源線材:VTCFK R31020 或VTCFK R35849)不符。 3. 樣品所附電路板之電子零件配置及銅軌佈局與原登錄資料不符。 4. 樣品所附電源開關：KAN-J4 8(8)A 250V T85 與原登錄資料(電源開關：KAN-J4 12(10)A250V T105)不符。 | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 |
| 4 | 白朗直立手持兩用HEPA吸塵器 | BAIRAN | 110V60Hz 400W/ FBSC-F06 | 中國大陸 | 委製/進口商：康鴻實業有限公司 地址：臺北市內湖區南京東路六段350號7樓 | 家樂福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號、電話：06-2538481 | 988 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 生產別 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
|----|---------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 歌林吸力不衰減光附媒吸塵器 | kolin | 110V 60Hz 1000W/ TC-WD01 | 中國大陸 | 委製/進口商：宜德電子有限公司 地址：新北市五股區五工三路 116 巷 6 號 | 遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號、 電話： 06-2542532 | 1,680 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試 |
| 6 | 氣旋式吸塵器 | HERAN | 110V 60Hz 1200W/ MDB-398 | 中國大陸 | 進口商：禾聯碩股份有限公司 地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路 88 號、電話： 0800-667999、 03-3961188 | 遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號、 電話： 06-2542532 | 1,990 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試 |
| 7 | 旋風式真空吸塵器 | LAPOLO | 110V 60Hz 1000W/ LA-6051 | 中國大陸 | 委製/進口商：鑫科有限公司 地址：桃園市八德區廣福路 722 號、電話： 0800-092191、 03-3774020) | 台糖量販嘉年華購物中心 (臺南市仁德區大同路三段 755 號、電話： 06-2891888 | 1,088 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | ● 樣品非分離式電源線組插頭型號JL201T R36425、線材驗證R36425 與原報告插頭型號SP-020T(或SP-021T) R35849、線材驗證R35849 不符。 | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性 測試 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
|----|----------------|------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 奇美手持多功能強力氣旋吸塵器 | CHIMEI | 110V 60Hz 400W/ VC- HB1PH0 | 中國大陸 | 進口商： 東富電器股份有限公司 地址：臺南市安平工業區新忠路11號、電話：06-2617105 | 燦坤實業股份有限公司台南旗鑑分公司 臺南市仁德區大同路三段665號、電話：06-2891178 | 1,788 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 |
| 9 | 吸塵器 | Electrolux | 110V 60Hz 1000W/ ZAR3510 | 中國大陸 | 進口商：新加坡商伊萊克斯股份有限公司臺灣分公司 地址：新北市板橋區縣民大道2段68號9樓、電話：0800-888259 | 燦坤實業股份有限公司台南旗鑑分公司 臺南市仁德區大同路三段665號、電話：06-2891178 | 2,990 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 |
| 10 | 電動吸塵器 | Panasonic | 110V 60Hz 950W/ MC-CL630 | 中國大陸 | 進口商：台松電器販賣股份有限公司 地址：新北市中和區建六路57號、電話：02-22235121 | 順發電腦股份有限公司-大灣分公司 臺南市永康區大灣路733號1-2樓、電話：06-2071089 | 2,780 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第1部：發射」及國際電工標準 IEC 60335-2-2「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2：Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances」。
- 溫升試驗：主要為確認吸塵器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
- 洩漏電流：主要為檢測吸塵器於正常通電使用時，人體可觸及部位電流值是否大於限制值，以避免發生觸電的危險。
- 絕緣耐電壓：使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
- 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，吸塵器本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

- (5) 構造檢查：主要為確認吸塵器之構造設計上是否符合安全之要求。
- (6) 電磁相容性測試：檢測主要在在評估吸塵器產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時會干擾其他設備之風險。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



(2) 中文標示：檢查吸塵器本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

A. 標示事項：

- 產品電氣規格如額定之電壓、功率及頻率等。
- 製造或代理商資訊或註冊商標。
- 型號。
- 說明書及其他文件應以中文書寫。

B. 標示方法：

- 標示應容易鑑別且具耐久性而不易磨滅或脫落，可以印刻或標籤的方式進行標示。
- 依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

C. 使用說明書。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

- 「溫升」全數符合規定。
- 「洩漏電流」全數符合規定。
- 「絕緣耐電壓」全數符合規定。
- 「異常操作」全數符合規定。
- 「構造檢查」全數符合規定。
- 「電磁相容性測試」全數符合規定。

(2) 「重要零組件比對」計 3 件不符合(項次 2、3、7)，其不符合情形包括下述項目經比對與原登錄技術文件資料不符：

- 項次 2：樣品之外觀、內部結構及零組件。
- 項次 3：電源插頭、電源線材、電路板之電子零件配置及銅軌佈局及電源開關。
- 項次 7：非分離式電源線組插頭及線材之**驗證**編號。

(3)標示查核

- A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
- B. 「中文標示」全數符合規定。