

111 年度「電腦螢幕」市場購樣檢測結果彙整表

項次	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
1	ViewSonic	VS18572	中國大陸	優派國際股份有限公司 新北市中和區連城路 192 號 9 樓 0800-899880	全國電子(股)公司中山門市 新北市中和區中山路 3 段 185 號 02-22219154	4988	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EMI「傳導干擾」 <input type="checkbox"/> EMI「輻射干擾」 <input type="checkbox"/> 安規「輸入試驗」 <input type="checkbox"/> 安規「耐電壓」
2	acer	KA241Y	中國大陸	宏碁股份有限公司 新北市汐止區新台五路 1 段 88 號 8 樓 02-2696-0099	燦坤實業(股)公司大坪林分公司 新北市新澗區北新路 3 段 200 號 02-89111968	3990	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EMI「傳導干擾」 <input type="checkbox"/> EMI「輻射干擾」 <input type="checkbox"/> 安規「輸入試驗」 <input type="checkbox"/> 安規「耐電壓」
3	PHILIPS	241V8	中國大陸	建達國際股份有限公司 新北市新店區中正路 531 號 5 樓 02-22191600	家樂福台北新店分公司 新北市新店區中興路 三段 1 號 02-89193333	4188	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EMI「傳導干擾」 <input type="checkbox"/> EMI「輻射干擾」 <input type="checkbox"/> 安規「輸入試驗」 <input type="checkbox"/> 安規「耐電壓」

項次	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
4	BENQ	GW2480-T	中國大陸	明基電通股份有限公司 台北市內湖區基湖路16號 0800-027-427	遠百企業(股)公司景美分公司 台北市景中街30巷12號 02-29332088	4688	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」 <input type="radio"/> 安規「輸入試驗」 <input type="radio"/> 安規「耐電壓」
5	terra	LCD/LED 2448W	中國大陸	康鑫科技股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷2號7樓之2 02-85113206	三井3C板橋門市 新北市板橋區重慶路66號 02-29575409	3699	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」 <input type="radio"/> 安規「輸入試驗」 <input type="radio"/> 安規「耐電壓」
6	msi	3PA1	中國大陸	微星科技股份有限公司 新北市中和區立德街69號 0800-018-880	順發電腦股份有限公司台北分公司 台北市八德路1段23號地下1樓 02-23221818	3788	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」 <input type="radio"/> 安規「輸入試驗」 <input type="radio"/> 安規「耐電壓」

項次	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
7	ASUS	VA247	中國大陸	華碩電腦股份有限公司 台北市北投區立德路15號1樓 02-28943447	好市多(股)中和分公司 新北市中和區中山路2段347號 4499909	4199	○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」 ○安規「輸入試驗」 ○安規「耐電壓」
8	AOC	24G2S	中國大陸	建達國際股份有限公司 新北市新店區中正路531號5樓 02-22191600	PChome24h購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DSABF5-A900EQZ6G	4675	○商品檢驗標識 ○中文標示	●外觀及內部構造比對 電路板與技術文件不符； 樣品外觀 I/O 埠不符與技術文件不符；樣品面板型號與技術文件重要零件表不完全相符	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」 ○安規「輸入試驗」 ○安規「耐電壓」
9	DELL	SE2422Hf	中國大陸	荷蘭商戴爾企業(股)台灣分公司 台北市敦化南路2段218號20樓 00801-861-011	yahoo!購物中心 https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9853014	3713	○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」 ○安規「輸入試驗」 ○安規「耐電壓」

項次	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
10	HP	HP P24 G4 Monitor	中國大陸	台灣惠普資訊 科技股份有限公司 台北市南港區 經貿二路 66 號 10 樓 0800-010-055	momo 購物中心 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=8800529	5890	○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」 ○安規「輸入試驗」 ○安規「耐電壓」

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定；「◎」則表示不適用檢驗規定。備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 13438(95 年版)「資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」檢測「傳導干擾」、「輻射干擾」，CNS 14336-1(99 年版)「資訊技術設備—安全性—第 1 部：一般要求」檢測「輸入試驗」、「耐電壓試驗」，另依商品原申請驗證登錄技術文件查核「外觀及內部構造比對」。

(1)EMI「傳導干擾」：確認商品之電源端傳導干擾是否符合國家標準要求，避免經由電源線干擾周遭電器設備。

(2)EMI「輻射干擾」：確認商品之輻射干擾是否符合國家標準要求，避免經由電源導線及信號傳輸線引入空間的輻射，影響周遭電器設備之正常運作。

(3)安規「輸入試驗」：確認商品標示之輸入電氣規格是否符合國家標準要求。

(4)安規「耐電壓試驗」：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品於異常電壓情況下，能夠安全承受而不致損毀商品絕緣造成電擊危險。

2. 外觀及內部構造比對結果(含實體外觀、內部構造及重要零組件)：列檢之商品外觀、內部結構及所屬重要零組件，與通過驗證之原技術文件相互比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)中文標示：依據商品檢驗法及原技術文件查核。

a. 商品名稱、型號。

b. 電氣規格(輸入電壓、電流)。

(2)商品檢驗標識：



注意是否貼有「商品安全標章」，其為字軌「R」、「申請人代碼(5碼)」及「限用物質含有情況」組成。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果有 1 件樣品不符合規定，其中：

(1)「品質項目檢測」結果：

- a. EMI「傳導干擾試驗」部分：全部符合規定。
- b. EMI「輻射干擾試驗」部分：全部符合規定。
- c. 安規「輸入試驗」部分：全部符合規定。
- d. 安規「耐電壓」部分：全部符合規定。

(2)「外觀及內部構造比對」部分：計 1 件（項次 8）不符合規定。

(3)「標示查核」結果：

- a. 「商品檢驗標識」：全部符合規定。
- b. 「中文標示」查核：全部符合規定。