110 年市購行動電源檢測結果不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
4	(1) 本體未標示產 品名稱、製造日 期。	
7	(1) 額定電容量檢 測結果不符合 標準。	Samuel
9	(1) 本體製造日期 格式未包含月 份,與技術文件 不一致。	MAXIA

10	(1) 本體製造日期 編碼原則與技 術文件不一致。	
11	(1) 額定電容量檢 測結果不符合 標準。	KINYO
12	(1) 本體、包裝、標 貼或說明書未 標示報驗義務 人名稱及地址 (2) 樣品之電路板 與原登錄技術 文件不符。	IWALK .
13	(1) 額定電容量檢 測結果不符合 標準。	

14	(1) 本體商品檢驗 標識標示錯誤 (有 RoHS 標 示,行動電源商 品公告無包含 RoHS)。 (2) 本體未標示製 造日期。 (3) 正確型號為 BS052C,誤標為 BS-052C。	
15	(1) 樣品之電路板 與原登錄技術 文件不符。 (2) 本體輸入電壓 電流規格,與技 術文件不一致。	25
17	(1) 樣品之電路板 與原登錄技術 文件不符。	PHILIPS (7-2)

(1)	本體未標示商
	品檢驗標識(僅
	標示於外包
	裝)。

20

- (2) 本體未標示產 品名稱、額定電 容量及製造日 期。
- (3) 本體 Capacity 標示應以「Wh」 單位予以標示。

