

114 年度「攜帶式儲能行動電源」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：114003007)

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
1	Power Bar 儲能行動電源	ACER	5V/3A 10000mAh SFU-H1K0A	台灣	智頻科技股份有限公司 桃園市龍潭區渴望路 185 號 2 樓之 3 03-4072300	燦坤 3C 流通市場龍井店 臺中市龍井區沙田路 5 段 99 號 04-26366177	31900	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評：○ ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
2	次世代便攜式行動電源	emirai	5V/3A 200Ah EMR1500X	中國大陸	員誠豐實業有限公司 臺中市太平區旱溪西路 二段 257 號 2 樓之 1 04-22362643	逐露天下貿易有限公司 臺中市北屯區水景里太原路三段 1009 號 04-24364020	33500	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示已登錄之報驗義務人地址。	●外觀及內部構造比對 樣品之電源線組，與原登錄技術文件不一致	總評：○ ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
3	Jackery Explorer 300 Plus 儲能行動電源	Jackery	5V/3A 49000mAh JE-300B	中國大陸	先創國際股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路 66 巷 25 號 1 樓 02-87928855	逐露天下貿易有限公司 臺中市北屯區水景里太原路三段 1009 號 04-24364020	9900	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示已登錄之報驗義務人地址。	○外觀及內部構造比對	總評：○ ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
4	便攜式行動電源	ZENDURE	5V/2.4A 16600mAh ZDSB1000M	中國大陸	蔚藍有限公司 臺北市松山區延壽街 40 巷 4 號 2 樓 02-27486099	早點名戶外休閒股份有限公司台中營業所 臺中市南屯區五權西路 2 段 1168 號 04-23861680	25900	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示製造日期。	●外觀及內部構造比對 樣品之電路板、電源供應器及電源線組，與原登錄技術文件不一致	總評：○ ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定。

備註：

- 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 14336-1 進行「溫升規定」、「異常操作與故障狀態」項目。
 - 溫升規定：確認行動電源商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。
 - 異常操作與故障狀態：為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，行動電源本身是否提供足夠的保護，不致造成危害。
- 外觀及內部構造比對：將樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 標示查核：

114 年度「攜帶式儲能行動電源」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：114003007)

(1) 商品檢驗標識，樣張如下圖



(2) 中文標示：依據商品檢驗法及前述標準查核本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目。主要項目如下。

- A. 商品名稱、型號。
- B. 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。
- C. 製造日期。
- D. 額定電容量。
- E. 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共 4 件，檢測結果為：

(1) 品質項目

「溫升規定」部分：全數符合規定。

「異常操作與故障狀態」部分：全數符合規定。

(2) 外觀及內部構造比對：計 2 件（項次 2、4）不符合規定，不符合情形為樣品與原登錄技術文件不符。

(3) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B. 「中文標示」：計 3 件（項次 2、3、4）不符合規定，不符合情形包含未標示已登錄之報驗義務人地址、未標示製造日期等。