

109 年「鹵(碳)素型電暖器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	電暖器	伊娜卡	110V 60Hz 450W/ST- 3805	臺灣	東銘電機有限公司 (臺南市安和路2段 182號、 06-3563105)	大潤發流通事業股 份有限公司中壢分 公司 (桃園市中壢區中 北路2段468號、 03-4388288)	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
2	鹵素電 暖器	TATUNG	110V 60Hz 450W/ TAH-10L	臺灣	大同股份有限公司 (臺北市中山北路 三段22號、 0800-052-666)	大潤發流通事業 股份有限公司平 鎮分公司 (桃園市平鎮區 南東路57-1號、 03-4399888)	1180	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
3	電暖器	YAMASAKI	110V 60Hz 450W/ SK-305DC	臺灣	乾盛國際家電有限 公司 (新北市土城區忠 承路81號10樓、 02-22685400)	大潤發流通事業 股份有限公司平 鎮分公司 (桃園市平鎮區 南東路57-1號、 03-4399888)	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
4	電暖器	風騰	110V 60Hz 600W /FT-610C	中國 大陸	偉昕企業股份有限 公司 (新北市八里區仁 愛路108號、 02-26193599)	遠百企業(股)公司 桃園分公司 (桃園市桃園區中 山路939號、 03-3785688)	790	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書第4頁內容與原報 告說明書比對不符,且不符CNS 60335-2-30第7.12節追加之 規定。	●重要零組件比對 樣品電容及電源線 材與原登錄資料比 對不符。	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
5	碳素電 暖器	HERAN	110V 60Hz 800W/ HHF-80L1	中國 大陸	禾聯碩股份有限公 司 (桃園市龜山區華亞 科技園區科技三路 88號、03-3961188)	遠百企業(股)公司 桃園分公司 (桃園市桃園區中 山路939號、 03-3785688)	1990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	(鹵素) 擺頭電 暖器	良將牌	110V 60Hz 450W/ LJ-528	臺灣	良將電器有限公司 (臺南市公園路 918 巷 50 號、 06-2520008)	天天來生活五金百 貨 (桃園市楊梅區大 模街 109 號、 03-4880237)	890	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
7	巧福炭 素纖維 電暖器	巧福	110V 60Hz 780W/ AS-110C	臺灣	優程工業股份有限 公司 (臺中市豐原區三豐 路二段 272 巷 20 號、 04-25270951)	全國電子股份有限 公司楊梅中山北門 市 (桃園市楊梅區中 山北路二段 229 號、03-4821316)	2980	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對 樣品同步馬達與原 登錄資料比對不符。	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
8	14 吋鹵 素電暖 器	上豪	110V 60Hz 800W/ CH-142	臺灣	金宏新科技股份有 限公司 (臺南市安定區海 寮里 25 之 13 號、 06-5933747)	燦坤實業股份有限 公司龍岡分公司 (桃園市中壢區龍 岡路一段 140、142 號、03-4280898)	1790	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
9	電暖器	優佳麗	110V 60Hz 800W/HY- 614	臺灣	宏元電器股份有限 公司 (臺南市安中路一段 130 巷 34 號、 06-2550313)	興龍生活五金有限 公司 (桃園市平鎮區平 東路 126 號、 03-4605757)	1690	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
10	電暖器	東銘	110V 60Hz 800W/ TM-3921T	臺灣	東銘電機有限公司 (臺南市安和路 2 段 182 號、06-3563105)	華資電有限公司 (桃園市龍潭區中 豐路中山段 15 號、03-4890208)	1490	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對 樣品未附「腳架x4」 與原登錄資料比對 不符。	總評: ○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質項目檢測：項次 2、3、8、9 及 10 依據國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、國際電工標準 IEC 60335-2-30「Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-30: Particular requirements for room heaters」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第 1 部：發射」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。項次 1、4、5、6、7 依據 CNS 60335-1「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-30「家用和類似用途電器-安全性-第 2-30 部：室內加熱器之個別規定」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第 1 部：發射」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。
 - (1) 溫升：主要為確認電暖器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2) 漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3) 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，電暖器本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (4) 構造：確認電暖器之構造設計上是否符合安全之要求。
 - (5) 電磁干擾：主要目的在避免電暖器所產生之電磁波對其他電器商品產生干擾。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
3. 標示查核，查核項目為：
 - (1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。

圖例： 或  或 
 - (2) 中文標示：檢查電暖器本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - (1) 品質檢測
 - A. 「溫升」全數符合規定。
 - B. 「漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
 - C. 「異常操作」全數符合規定。
 - D. 「構造」全數符合規定。
 - E. 「電磁干擾」全數符合規定。
 - (2) 「重要零組件比對」計 3 件不符合（項次 4、7、10）：樣品電容、電源線材、同步馬達及未附「腳架x4」等重要零組件與原登錄資料不符。
 - (3) 標示查核
 - A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
 - B. 「中文標示」計 1 件不符合（項次 4）：主要未依商品檢驗法及檢驗標準要求標示。