

112 年「微波爐」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	微波爐	PANASONIC	110V, 60Hz, 1400W/ NN-ST34N B	中國大陸	台灣松下銷售股份有限公司 新北市中和區建六路 57 號 0800-098800	新光三越百貨股份有限公司台北站前店 臺北市中正區忠孝西路 1 段 66 號 10 樓(元暉專櫃) 02-23885552	3990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
2	微波爐	Electrolux	110V, 60Hz, 1450W/ EMG25D22 BM	中國大陸	新加坡商伊萊克斯股份有限公司台灣分公司 臺北市松山區敦化南路 1 段 3 號 4 樓 0800-888259	太平洋崇光百貨股份有限公司忠孝店 臺北市忠孝東路 4 段 45 號 8 樓(佳醫專櫃) 02-27765555	4823	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
3	微波爐	CHIMEI	110V, 60Hz, 1400W/ MV-25C1F K	中國大陸	奇美集團新視代科技股份有限公司 臺南市仁德區仁德四街 11 之 2 號 0800-663000	燦坤實業股份有限公司內湖旗艦分公司 臺北市內湖區堤頂大 道 1 段 331 號 02-27955270	3071	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
4	微波爐	SHARP	110V, 60Hz, 1100W/ R-TT20SS(B)	中國大陸	台灣夏普股份有限公司 新北市土城區中山路 16 號 7 樓 0809-090510	特力屋股份有限公司內湖分公司 臺北市內湖區新湖三 路 23 號地下 1 樓 02-87918896	2973	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
5	聲寶天廚 21L 微電腦微波爐	聲寶	110V, 60Hz, 1100W/ RE-N921T M	中國大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂 湖路 26 號 0800-005438	大潤發量販股份有限公司南湖店 臺北市內湖區舊宗路 1 段 188 號 0800-010020	2490	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	微波爐	SANLUX (台灣三洋)	110V, 60Hz, 1200W/ EM-23MTA	中國大陸	台灣三洋電機股份有限公司 臺北市松江路266號10樓 02-25210251	MOMO 購物網 富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688	2259	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
7	美國富及第微波爐	FRIGIDAIRE	110V, 60Hz, 1300W/ FKM-2522 MW	中國大陸	美第股份有限公司 臺北市信義路5段5號4樓A21 0800-033678	PChome24h 購物 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段105號15樓 02-23261460	2790	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
8	微波爐	LG 樂金	110V, 60Hz, 1100W/ MS2535GIS	中國大陸	台灣樂金電器股份有限公司 臺北市內湖區基湖路3巷47號7樓 02-26272788	Yahoo 奇摩購物中心 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路66號14樓 02-23601733	4761	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
9	微波爐	TECO 東元	110V, 60Hz, 1050W/ YM2011CB	中國大陸	東元電機股份有限公司 臺北市南港區三重路19之9號5樓 02-26553333	ETMall 東森購物網 東森得易購股份有限公司 新北市中和區景平路258號1樓 0800-057999	2261	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗
10	微波爐	TATUNG 大同	110V, 60Hz, 1400W/ TMO-F25M B	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路3段22號 0800-052666	家樂福線上購物 家福股份有限公司 臺北市北投區大業路136號5樓 0809-036888	3088	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造 <input type="radio"/> 微波洩漏 <input type="radio"/> 爐門表面衝擊試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第 1 部：通則」及 CNS 60335-2-25「家用和類似用途電器—安全性—第 2-25 部：微波爐與複合型微波爐之個別規定」。

(1) 溫升：主要為確認微波爐於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2) 漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 異常操作：目的為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，微波爐是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4) 構造：主要為確認微波爐之構造設計上是否符合安全之要求。

(5) 微波洩漏：主要檢測在標準規定之試驗條件下，距離微波爐表面 50 mm 任意處之微波洩漏量不得超過 50 W/m²。

(6) 爐門表面衝擊試驗：主要以直徑 50 mm、質量約 0.5 kg 之鋼球，對爐門表面施加 3 次衝擊，衝擊能量為 3 焦耳，且試驗後微波洩漏量須符合標準要求。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識

圖例：



(2) 中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-25 查核。

a. 產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。

b. 製造商或供應商的名稱或註冊商標。

c. 型號。

d. 標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。

e. 需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。

f. 依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

a. 「溫升」：全數符合規定。

b. 「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。

c. 「異常操作」：全數符合規定。

d. 「構造」：全數符合規定。

e. 「微波洩漏」：全數符合規定。

f. 「爐門表面衝擊試驗」：全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」：全數符合規定。

(3)標示查核

a.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

b.「中文標示」：全數符合規定。