

【表六】

通報編號：

案件編號：

台灣牧田股份有限公司 召回改正訊息

一、商品名稱：肩掛引擎割草機

二、廠牌：MAKITA 型號：EM2600L

序號：170100166-170100235, 170200001-170200070,
170400106-170400175, 170500091-170500124,
170500126-170500140, 170500205, 170500209-170500210

三、業者：台灣牧田股份有限公司

四、數量：262 台

五、產製期間：2016.12-2017.01

六、銷售地點：台灣

七、瑕疵情形：澳洲牧田公司接獲消息，燃料箱有漏油的情況。經調查後得知，燃料箱上部的橡膠塞可能因長時間碰觸機油而些微變形，導致洞孔與橡膠塞密合度下降而造成漏油。台灣及其他地區尚無類似案例或損傷回報。

八、詳情描述：同上

九、造成損害：台灣尚無類似案例或損傷回報。

十、矯正措施：台灣牧田將公告於本公司官網，提供回收計畫之內容。

消費者回收更換計劃之專線電話：(02)-8601-9898 #305

回收更換時間為發布日起至更換完成為止。

十一、依據：商品檢驗法第 63 條之 1 消費者保護法第 36 至 38 條

消費者保護法第 10 條

十二、產地：中國大陸(由牧田(中國)有限公司製造)

十三、業者聯絡方式：聯絡窗口：連崇佑


電話：(02) 8601-9898 #305

E-MAIL: mtetc@makita.com.tw

商品外觀圖



商品相關資訊標示位置圖



本揭露資訊已經台灣牧田股份有限公司確認無誤

(業者用印)

