

經濟部標準檢驗局強制性檢驗商品安規指定試驗室名單

(更新日期:110年11月4日)

List of Safety Domestic Testing Laboratories Recognized by the BSMI

(Last updated date: November 4, 2021)

試驗室名稱 Laboratory name	認可領域代號及認可範圍 Laboratory code and Scope	住址 Address	電話 Phone number/e-mail	聯絡人 Contact
財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室 Industrial Technology Research Institute Lighting Test and Evaluation Laboratory	SL2-LB-T-0001 : CNS 691 (103年版)、CNS 927 (95年版)、CNS 13755 (103年版)、CNS 14125 (96年版)、CNS 14125 (103年版)(第8.2節與8.20節除外)、CNS 15630 (101年版)(第8.3節除外)、CNS 15630 (108年版)(第8.3節除外)、CNS 16027(108年版)(第8.4節除外)	新竹縣竹東鎮中興路4段195號62館 Bldg. 62, No. 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung Township, Hsinchu County 310, Taiwan (R.O.C.)	03-5918535 +886-3-5918535 suchin@itri.org.tw	朱素琴 郭玉萍 Rita Kuo
財團法人台灣大電力研究試驗中心光電與照明實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center Photovoltaic and Lighting Laboratory	SL2-IN-T-0002 : CNS 14336-1(99年版) SL2-LB-T-0002 : CNS 691(103年版)、CNS 691(108年版)、CNS 927(95年版)、CNS 13755(103年版)、CNS 14125(103年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 14576(96年版)、CNS 15436 (101年版)、CNS 15438(108年版)、CNS 15630(101年版)、CNS 15630(108年版)、CNS 15829(104年版)、CNS 15983(108年版)、CNS 16027(108年版)、CNS 62931(108年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979) (1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994) (1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	桃園市觀音區草漯里榮工南路6-6號 No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.	03-4839090 #7105 +886-3-4839090 #7105 wilson@ms.tertec.org.tw; hank@ms.tertec.org.tw	林俊宏 Chun-Hung Lin

<p>財團法人台灣 商品檢驗證 中心產品安全 實驗室</p> <p>Taiwan Testing and Certification Center Product Safety Testing Laboratory</p>	<p>SL2-VA-T-0003 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2- IN-T-0003 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-LB-T-0003 : CNS 927(95 年版)、CNS 14125(96 年版)、CNS 14335(88 年版)、CNS 14576(96 年版)、CNS 15436(101 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0003 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-40(2005-07)</p>	<p>桃園市龜 山區樂善 里文明路 29 巷 8 號</p> <p>No.8, Lane 29, Wenming Rd., Guishan Dist, Taoyuan City, 33383, Taiwan R.O.C</p>	<p>03- 3280026 #312</p> <p>+886-3- 3280026 #312</p> <p>alanlee@ etc.org.t w</p>	<p>林良益 Vincent Lin</p>
---	--	---	---	--------------------------------

	<p>SL2-A2-T-0003 : CNS 695(76 年版)、CNS 15425-1(104 年版)、IEC 60669-1(2000)</p> <p>SL2-A3-T-0003 : CNS 546(93 年版)、CNS 675(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 3301(78 年版)、CNS 5747(93 年版)、CNS 6070(75 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 7781(76 年版)、CNS 8379(84 年版)、CNS 8559(76 年版)、CNS 10314(72 年版)、CNS 10599(93 年版)、CNS 10741(93 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、CNS 61242(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6(2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A6-T-0003 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>			
--	--	--	--	--

<p>財團法人精密機械研究發展中心電氣安規檢測試驗室</p> <p>Precision Machinery Research & Development Center Electrical Safety Testing Laboratory</p>	<p>SL2-VA-T-0005 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-IN-T-0005 : CNS 14336-1(99 年版) 、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-A1-T-0005 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-40(2005-07)</p> <p>SL2-A6-T-0005 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>	<p>台中市西屯區協和里工業區 37 路 27 號</p> <p>No.27, 37th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan (R.O.C)</p>	<p>04-23599009 #528</p> <p>+886-4-23599009#528</p> <p>e9319@mail.pmc.org.tw</p>	<p>林暉哲</p> <p>Vincent Lin</p>
--	--	---	---	-------------------------------

<p>財團法人金屬工業研究發展中心電氣安全實驗室</p> <p>Metal Industries Research & Development Center Electric Safety Lab.</p>	<p>SL2-VA-T-0008 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-IN-T-0008 : CNS 14336-1(99 年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-LB-T-0008 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15630(101 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0008 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-17(2002-10)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-35(2002-10)、IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p>	<p>台中市台中工業區 37 路 25 號</p> <p>No. 25, 37th Road, Industrial Park, Taichung City, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>04-2350216 9 #531、703</p> <p>+886-4-2350216 9#531、703</p> <p>jacky@mail.mirdc.org.tw</p>	<p>何鎮平 陳鍾賢</p> <p>Chung Hsien Chen</p>
---	---	--	---	--

	<p>SL2-A3-T-0008 : CNS 546(93 年版)、CNS 675(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、CNS 61242(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6(2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A4-T-0008 : CNS 1056(100 年版)、CNS 1057(90 年版)、CNS 3618(81 年版)、CNS 14400(101 年版)</p> <p>SL2-A6-T-0008 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>			
<p>財團法人台灣大電力研究試驗中心觀音安規及電磁相容測試實驗室</p> <p>Taiwan Electric Research & Testing Center Guanyin Safety and EMC Testing Laboratory</p>	<p>SL2-A1-T-0009 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、IEC 60335-2-21 (2004-11)、IEC 60335-2-40(2005-07)</p>	<p>桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號</p> <p>No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03-4839090 #7101、7103</p> <p>+886-3-4839090 #7101、7103</p> <p>sdi@ms.tertec.org.tw; jim@ms.tertec.org.tw</p>	<p>葉志明 陳平 Jimmy Yeh</p>

<p>財團法人台灣 商品檢驗證 中心台南電磁 相容/安規實驗 室</p> <p>Taiwan Testing and Certification Center EMC/SAFETY Laboratory, Tainan</p>	<p>SL2-IN-T-0010 : IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0010 : CNS 14408(93 年版) SL2-LB-T-0010 : CNS 14335(88 年版) 、 IEC 60598-2-1(1979)(1987) 、 IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、 IEC 60598-2-4(1997) 、 IEC 60598-2-6(1994)(1996) 、 IEC 60598-2-11(2005) 、 IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0010 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節) 、 CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外) 、 CNS 3765(94 年版) 、 CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節) 、 CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節) 、 CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節) 、 CNS 12492(99 年版) 、 CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、 第 5.7 節及第 11 節) 、 CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節) 、 CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節) 、 CNS 60335-1(103 年版) 、 CNS 60335-2-2(104 年 版) 、 CNS 60335-2-3(103 年版) 、 CNS 60335-2-5(104 年版) 、 CNS 60335-2-6(104 年版) 、 CNS 60335-2- 8(104 年版) 、 CNS 60335-2-9(105 年版) 、 CNS 60335- 2-10(104 年版) 、 CNS 60335-2-12(103 年版) 、 CNS 60335-2-13(103 年版) 、 CNS 60335-2-14(104 年版) 、 CNS 60335-2-15(103 年版) 、 CNS 60335-2-21(104 年 版) 、 CNS 60335-2-23(104 年版) 、 CNS 60335-2- 25(105 年版) 、 CNS 60335-2-30(104 年版) 、 CNS 60335-2-31(104 年版) 、 CNS 60335-2-32(104 年版) 、 CNS 60335-2-40(104 年版) 、 CNS 60335-2-43(104 年 版) 、 CNS 60335-2-55(104 年版) 、 CNS 60335-2- 59(104 年版) 、 CNS 60335-2-65(104 年版) 、 CNS 60335-2-74(104 年版) 、 CNS 60335-2-80(104 年版) 、 IEC 60335-2-21 (2004-11) 、 IEC 60335-2-40(2005-07)</p>	<p>台南市安 平工業區 新和二路 5 號</p> <p>No.5 Hsin Ho 2 Rd., An Pin Industrial Park, Tainan Taiwan, R.O .C</p>	<p>06- 2925787 #12、33</p> <p>+886-6- 2925787 #12、33</p> <p>st.wang @etc.org. tw</p>	<p>王順天 羅錫健</p> <p>Steven Wang</p>
<p>中華電信股份 有限公司電信 研究院測試中 心</p> <p>Telecom Laboratories/ Chunghwa Telecom Co., Ltd. Testing Center</p>	<p>SL2-IN-T-0011 : CNS 14336-1(99 年版)</p>	<p>桃園市楊 梅區電研 路 99 號</p> <p>No. 99, Dianyan Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan (R. O. C.)</p>	<p>03- 4245049</p> <p>jhlee@ch t.com.tw</p>	<p>李進河</p> <p>River Lee</p>

財團法人工業 技術研究院動 力機械能源效 率實驗室 Industrial Technology Research Institute Power Mechanical Certification Laboratory	SL2-A4-T-0013 : CNS 14400(101 年版)	新竹縣竹 東鎮中興 路 4 段 195 號 58 館 Bldg.58, NO.195, Sec.4, Chun g Hsing Rd., Chutung, Hsinchu, Taiwan 31040, R.O.C.	03- 5916473 +886-3- 5916473 yingsai @itri.org. tw	許應財 楊竣翔 Chun- Hsiang Yang
財團法人工業 技術研究院量 測技術發展中 心光電測試實 驗室 Industrial Technology Research Institute Optical & Electrical Testing Laboratory of Center for Measurement Standards	SL2-IN-T-0019 : CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527 (107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節) SL2-LB-T-0019 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15630(101 年版) (第 8.3 節電磁干擾除外)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598- 2-4(1997)	新竹市光 復路 2 段 321 號 7 館 310 室 3F, Bldg.7, No.321, Sec. 2, Guangfu Rd., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)	03- 5732072 +886-3- 5732072 monicali ang@itri. org.tw	梁瑋耘 Wei- Yun Liang
財團法人台灣 大電力研究試 驗中心高電力 實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center High Power Laboratory	SL2-A2-T-0023 : CNS 14816-2(93 年版) (不含第 7.3.2.2、7.3.3.2 節及 附錄 F 第 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7 節)、 CNS 5422(95 年版)、IEC 60898 (1995)、IEC 60898- 1(2003)、IEC 61008-1 (2002)、IEC 61009-1(2003)	新北市樹 林區大安 路 84 號 No.84, Ta- An. Rd., Shulin District, New Taipei City	02- 2683947 4 #203 +886-2- 2683947 4#203 tang@ms .tertec.or g.tw	范振棠 張振昌 Jen- Cheng Chang

<p>亞信檢測科技股份有限公司 安規實驗室</p> <p>Action Technology Patent Co., Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0122 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0122 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0122 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1994)(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0122 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、IEC 60335-2-21(2004-11)</p> <p>SL2-A2-T-0122 : CNS 15364(102 年版)</p> <p>SL2-A6-T-0122 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1 (2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>	<p>新北市萬里區雙興里太和 10 之 2 號</p> <p>No.10-2, Taihe, Wanli Dist., New Taipei City 207, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-24929458</p> <p>+886-2-24929458</p> <p>hank@action-inc.com.tw</p>	<p>顏宏鵬</p> <p>Hank Yen</p>
---	--	--	---	--------------------------------

<p>台灣德國萊因 技術監護顧問 股份有限公司 桃園測試實驗室</p>	<p>SL2-IN-T-0109 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、 CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、 CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、 IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0109 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0109 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0109 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節 及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節 之第 7.(g)節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、 CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年 版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2- 9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、 CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年 版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2- 23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、 CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年 版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2- 35(105 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、 CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年 版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2- 80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0109 : CNS 15364(102 年版)</p> <p>SL2-A3-T-0109 : CNS 690(105 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、 CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年 版)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A6-T-0109 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、 CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、 CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、 CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、 IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p>	<p>桃園市龜 山區華亞 一路 38 號 4 樓之 1 4F-1, No. 38, Huaya 1st Road, Guishan District, Taoyuan City 333</p>	<p>02- 2172123 7 +886-2- 2172123 7 Max.Yao @tuv.co m</p>	<p>姚雲清 王鎮宇 Max Yao Spring Wang</p>
---	---	--	--	--

<p>台灣檢驗科技股份有限公司光學實驗室</p> <p>SGS Taiwan Ltd. Optics Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0017 : CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)</p> <p>SL2-LB-T-0017 : CNS 691(103 年版)、CNS 691(108 年版)、CNS 13755(103 年版)、CNS 14125(103 年版)、CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(101 年版) (電磁干擾除外)、CNS 15630(108 年版) (電磁干擾除外)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p>	<p>新北市五股區新北產業園區五權路 33 號</p> <p>No.33, Wu Chyuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan 248</p>	<p>02-22993279 #3888</p> <p>+886-2-22993279#3888</p> <p>Calvin.Tzou@sgs.com</p>	<p>鄒蘊明</p> <p>Calvin Tzou</p>
<p>香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司林口實驗室</p> <p>Bureau Veritas Consumer Products Services (Hong Kong) Limited, Taoyuan Branch Lin Kou Laboratories</p>	<p>SL2- IN-T-0015 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0015 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2- A1-T-0015 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0015 : CNS 15364 (102 年版)</p>	<p>新北市林口區嘉寶里 14 鄰 47 之 2 號</p> <p>No. 47-2, 14th Ling, Chia Pau Vil., Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)</p>	<p>03-2600884</p> <p>+886-3-2600884</p> <p>richard.chen@tw.bureauveritas.com</p>	<p>陳金隆</p> <p>林文斌</p> <p>Eric Lin</p>

<p>全國公證檢驗 股份有限公司 安規實驗室</p> <p>Intertek Testing Services Taiwan Ltd. Safety Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0103 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0103 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0103 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0103 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0103 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)</p>	<p>台北市內 湖區瑞光 路 423 號 5 樓</p> <p>5F, No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan</p>	<p>02- 6602288 8 #750、 702</p> <p>+886-2- 6602288 8 #750、 702</p> <p>lily.shih @interte k.com</p>	<p>史應瑛 吳忠穎</p> <p>Ted Wu</p>
---	---	--	---	----------------------------------

<p>敦吉檢測科技股份有限公司 安規部</p> <p>Audix Technology Corporation Safety Department</p>	<p>SL2-IN-T-0102 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 14843-1(93 年版) 、 CNS 14843-2(93 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0102 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-A1-T-0102 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節) 、CNS 3765(94 年版) 、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節) 、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節) 、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節) 、CNS 60335-1(103 年版) 、CNS 60335-2-2(104 年 版) 、CNS 60335-2-3(103 年版) 、CNS 60335-2-4(104 年版) 、CNS 60335-2-5(104 年版) 、CNS 60335-2- 6(104 年版) 、CNS 60335-2-7(103 年版) 、CNS 60335- 2-8(104 年版) 、CNS 60335-2-9(105 年版) 、CNS 60335-2-10(104 年版) 、CNS 60335-2-11(103 年版) 、 CNS 60335-2-12(103 年版) 、CNS 60335-2-13(103 年 版) 、CNS 60335-2-14(104 年版) 、CNS 60335-2- 15(103 年版) 、CNS 60335-2-21(104 年版) 、CNS 60335-2-23(104 年版) 、CNS 60335-2-25(105 年版) 、 CNS 60335-2-29(105 年版) 、CNS 60335-2-30(104 年 版) 、CNS 60335-2-32(104 年版) 、CNS 60335-2- 35(105 年版) 、CNS 60335-2-43(104 年版) 、CNS 60335-2-55(104 年版) 、CNS 60335-2-59(104 年版) 、 CNS 60335-2-61(104 年版) 、CNS 60335-2-65(104 年 版) 、CNS 60335-2-74(104 年版) 、CNS 60335-2- 80(104 年版) 、IEC 60335-2-2(2004-11) 、IEC 60335- 2-3(2005-01) 、IEC 60335-2-4(2005-01) 、IEC 60335- 2-5(2005-03) 、IEC 60335-2-6(2005-04) 、IEC 60335- 2-7(2004-11) 、IEC 60335-2-8(2005-10) 、IEC 60335-2- 9(2004-03) 、IEC 60335-2-10(2002-10) 、IEC 60335-2- 11(2002-03) +am1 、IEC 60335-2-12(2002-10) 、IEC 60335-2-13(2004-07) 、IEC 60335-2-14(2002-10) 、IEC 60335-2-15(2005-08) 、IEC 60335-2-23(2003-10) 、IEC 60335-2-30(2004-09) 、IEC 60335-2-32(2002-10) 、IEC 60335-2-35(2002-10) 、IEC 60335-2-43(2002-10) 、IEC 60335-2-55(2002-11) 、IEC 60335-2-59(2002-10) 、IEC 60335-2-61(2005-06) 、IEC 60335-2-65(2005-09) 、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04) 、IEC 60335-2- 80(2004-03)</p> <p>SL2-A2-T-0102 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>台北市內 湖路 1 段 120 巷 8 號 7 樓</p> <p>7th Fl., No. 8, Lane 120, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>02- 8797668 8 #1705</p> <p>+886-2- 8797668 8#1705</p> <p>david_wa ng@audi x.com; audixatc @ms7.hi net.net</p>	<p>王德川 陳慶宗</p> <p>Jeff Chen</p>
<p>京鴻檢驗科技 股份有限公司 電氣機具檢測 實驗室</p> <p>Jing Hong Examine Technology CO., Ltd</p>	<p>SL2-LB-T-0016 : CNS 691(108 年版) 、CNS 927(95 年版) 、CNS 13755(103 年版) 、CNS 14125(103 年版) 、CNS 14335(88 年版) 、CNS 14576(96 年版) 、CNS 15436(101 年版) 、CNS 15438(108 年版) 、CNS 15630(101 年版) 、CNS 15630(108 年版) 、CNS 15829(104 年版) 、CNS 15983(108 年版) 、CNS 16027(108 年版) 、CNS 62931(108 年版) 、IEC 60598- 2-1(1979)(1987) 、IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、IEC 60598-2-4(1997) 、IEC 60598-2-6(1994)(1996) 、IEC 60598-2-11(2005) 、IEC 60598-2-20(1998) 、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p>	<p>雲林縣二 崙鄉尖厝 崙 170 號</p> <p>No. 170, Jiancuolun Rd., Erlun Township, Yunlin County 649, Taiwan (R.O.C)</p>	<p>05- 5989662</p> <p>+886-5- 5989662</p> <p>jh.lab@ msa.hinet .net</p>	<p>李翊銓 陳昶龍</p> <p>Chang- Lung Chen</p>

<p>毅豐光電股份有限公司燈具實驗室</p> <p>Photometric Solution International Ltd. Light laboratory</p>	<p>SL2-LB-T-0018 : CNS 927(95 年版)、CNS 14125(96 年版)、CNS 14335(88 年版)、CNS 14576(96 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(101 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、CNS 62931(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p>	<p>台南市海中街 288 號</p> <p>NO.288, Haizhong st.,Annan Dist.,Tainan city,Taiwan (R.O.C)</p>	<p>06-2568831</p> <p>+886-6-2568831</p> <p>light.lab@msa.hinet.net</p>	<p>黃筑偉 莊國強</p> <p>Chuang Kuo Chiang</p>
<p>世電電測有限公司安規實驗室</p> <p>Integrity EnE Lab Inc</p>	<p>SL2-IN-T-0131 : CNS 14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0131 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0131 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005)</p> <p>SL2-A1-T-0131 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p>	<p>新北市汐止區康寧街 169 巷 27-1 號 12 樓</p> <p>12F, No.27-1, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist.,New Taipei City 221, Taiwan.</p>	<p>02-26956367</p> <p>+886-2-26956967</p> <p>joyce@integrity-lab.com</p>	<p>林招宇</p> <p>Roven Ma</p>
<p>聯合全球驗證股份有限公司</p> <p>Universal Standard Service, Inc.</p>	<p>SL2-IN-T-0101 : CNS 14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0101 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0101: CNS 15364 (102 年版)、CNS 15387 (104 年版)、CNS 15424-1 (104 年版)、CNS 15424-2 (104 年版)、CNS 15425-1 (104 年版)</p>	<p>新北市林口區文化二路一段 266 號 8F-1</p> <p>8F-1, No.266, Sec.1, WenHua 2nd Road, Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02-26081258 #1500</p> <p>+886-2-26081258 #8000</p> <p>edward.su@uss.com.tw</p>	<p>惲建榮 Gary.Yu nn</p> <p>蘇富崇 Edward Su</p>

<p>鼎安科技股份有限公司安規實驗室</p> <p>Superior Product Consulting, Inc. Safety Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0105 : CNS 14336-1 (99 年版)</p>	<p>新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 10 號 3F</p> <p>3F, No.10 Alley 6, Lane 235, Pao Chiao Rd., Hsien Tien, New Taipei City 23145, Taiwan</p>	<p>02-29174137 #142</p> <p>+886-2-29174137 #142</p> <p>tim@spci.com.tw</p>	<p>呂張斌</p> <p>Tim Lu</p>
<p>耕興股份有限公司安規測試實驗室</p> <p>Sporton International Inc.(Safety Lab.)</p>	<p>SL2-IN-T-0106 : CNS 14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0106 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0106 : CNS 15364 (102 年版) 、CNS 15387 (104 年版) CNS 15424-1 (104 年版) 、CNS 15424-2 (104 年版)</p>	<p>新北市中和區建一路 186 號 14 樓之 2 (H 棟)</p> <p>14F-2, No.186, Jianyi Rd., Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-82272020 #139</p> <p>+886-2-82272020 #139</p> <p>jason@sporton.com.tw</p>	<p>莊文聖</p> <p>Jason Chuang</p>

<p>優力國際安全 認證有限公司</p> <p>Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0110 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)</p> <p>SL2-LB-T-0110 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)</p> <p>SL2-A1-T-0110 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0110 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)</p> <p>SL2-A3-T-0110 : CNS 546(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 3301(78 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A4-T-0110 : CNS 14400(101 年版)</p>	<p>台北市北 投區大業 路 260 號 1 樓</p> <p>1~6/F, 260, Da-Yeh Road, Peitou, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02- 2896779 0</p> <p>+886-2- 2896779 0</p> <p>Kila.Yan g@ul.co m</p>	<p>潘建源</p> <p>Phil Pan</p>
<p>統安國際股份 有限公司</p> <p>Product Safety Engineering (PSE Inc., Taiwan) Inc., Taiwan</p>	<p>SL2-IN-T-0112 : CNS 14336-1 (99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0112 : CNS14408 (93 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0112 : CNS 15364 (102 年版)</p>	<p>新北市三 重區光復 路 2 段 80 號 9 樓之 1</p> <p>9F-1, No. 80, Sec. 2, Guang Fu Rd., San Chung Distr., New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02- 8512318 8</p> <p>+886-2- 8512318 8</p> <p>wyne@p semail.co m.tw</p>	<p>張連興</p> <p>張素枝</p> <p>CHANG , Sharon</p>

<p>宏燁科技股份 有限公司</p> <p>Vicronic Technology Corp.</p>	<p>SL2-IN-T-0114 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 14843-1(93 年版) 、 CNS 14843-2(93 年版) SL2-VA-T-0114 : CNS14408(93 年版)</p>	<p>新北市新 店區寶橋 路 235 巷 130 號 4 樓</p> <p>4th Fl., No. 130, Lane 235, Baoqiao Road, Xindian District, New Taipei City 23145, Taiwan (R.O.C)</p>	<p>02- 8912124 9 +886-2- 8912124 9 pavin@v icronic.c om.tw</p>	<p>張耀明 蔡斐文</p> <p>Pavin Tsai</p>
<p>挪威商聯廣驗 證股份有限公 司台灣分公司 安規實驗室</p> <p>Nemko Taiwan Safety Lab.</p>	<p>SL2-IN-T-0116 : CNS14336-1(93 年版) SL2-VA-T-0116 : CNS14408(93 年版) SL2-A2-T-0116 : CNS 15364 (99 年版) 、CNS 15364 (102 年版)</p>	<p>台北市內 湖區堤頂 大道二段 409 號 5 樓</p> <p>5F, No. 409, Sec.2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02- 8797879 0#141 +886-2- 8797879 0#141 roy.chou @nemko. com</p>	<p>周志忠</p> <p>Roy Chou</p>
<p>程智科技股份 有限公司台南 實驗室</p> <p>Compliance Certification Services Inc. Tainan Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0117 : CNS 14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0117 : CNS 14408(93 年版) SL2-A1-T-0117 : CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及 第 13 節) 、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節) 、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節) 、CNS 60335-1(103 年版) 、CNS 60335-2-2(104 年版) 、CNS 60335-2-3(103 年版) 、CNS 60335-2-5(104 年版) 、 CNS 60335-2-6(104 年版) 、CNS 60335-2-8(104 年 版) 、CNS 60335-2-9(105 年版) 、CNS 60335-2-10(104 年版) 、CNS 60335-2-12(103 年版) 、CNS 60335-2- 13(103 年版) 、CNS 60335-2-14(104 年版) 、CNS 60335-2-15(103 年版) 、CNS 60335-2-23(104 年版) 、 CNS 60335-2-29(105 年版) 、CNS 60335-2-30(104 年 版) 、CNS 60335-2-32(104 年版) 、CNS 60335-2- 43(104 年版) 、CNS 60335-2-55(104 年版) 、CNS 60335-2-59(104 年版) 、CNS 60335-2-65(104 年版) 、 CNS 60335-2-74(104 年版) 、CNS 60335-2-80(104 年 版)</p>	<p>台南市新 化區礁坑 里 5 鄰九 層嶺 8 號</p> <p>No.8, Jiucengling, Xinhua Dist., Tainan City 712, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>06- 5802201 #102 #886-6- 5802201 #102 shelley.c hen1@sg s.com</p>	<p>陳雅詩 吳政原</p> <p>Jeter Wu</p>

<p>世騰電子科技股份有限公司 測試實驗室</p> <p>Cerpass Technology Corporation Test Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0118 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0118 : CNS14408(93 年版) SL2-A1-T-0118 : CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、 CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-10(104 年 版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2- 25(105 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、 CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0118 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>桃園市蘆 竹區聯福 街 2 巷 10 號</p> <p>No.10, Lane 2, Lianfu Street, Luzhu District, Taoyuan City 33848, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>03- 3226888 #1810</p> <p>+886-3- 3226888 #1810</p> <p>ansonc@ cerpass.c om.tw</p>	<p>王子斌</p> <p>Anson Chou</p>
<p>煒傑科技顧問 有限公司</p> <p>Product Safety Consultant Incorporation</p>	<p>SL2-IN-T-0119 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1 (93 年版)、 CNS 14843-2 (93 年版) SL2-VA-T-0119 : CNS14408 (93 年版)</p>	<p>新北市三 重區重新 路五段 609 巷 6-5 號 1 樓</p> <p>1F, No. 6-5, Lane 609, Sec. 5, Chung-Hsin Road, San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02- 2999685 5</p> <p>+886-2- 2999685 5</p> <p>venson@ psclab.co m.tw</p>	<p>黃俊憲</p> <p>Venson Huang</p>
<p>翔智科技股份 有限公司龍潭 實驗室</p> <p>International Standards Laboratory LT Lab.</p>	<p>SL2-IN-T-0121 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0121 : CNS14408 (93 年版)</p>	<p>桃園市龍 潭區新和 路 180 巷 120 號</p> <p>No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd., Lung- Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03- 2638888 #38889</p> <p>+886-3- 2638888 #38889</p> <p>David_y. y_wu@is l.com.tw</p>	<p>吳益裕</p>

<p>東研信超股份有限公司</p> <p>BTL Inc.</p>	<p>SL2-IN-T-0123 : CNS14336-1 (99 年版) 、 CNS14843-1 (93 年版) 、 CNS14843-2 (93 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0123 : CNS14408 (93 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0123 : CNS 15364 (102 年版)</p>	<p>台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號</p> <p>No.18, Ln. 171, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-26418198</p> <p>+886-2-26418198</p> <p>wesley.chiu@newbtl.com</p>	<p>張家榮</p> <p>Andy Chiu</p>
<p>詎詮科技驗證顧問有限公司</p> <p>Prodigy Technology Consultant Co.,Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0128 : CNS14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0128 : CNS14408(93 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0128 : CNS 15364 (102 年版) 、 CNS 15387(104 年版) CNS 15424-1(104 年版) 、 CNS 15424-2(104 年版) CNS 15425-1(104 年版)</p>	<p>新北市林口區工七路 12 號</p> <p>No. 12, Gong 7th Rd., Linkou Dist., New Taipei City 24450, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>02-26037288</p> <p>+886-2-26037288</p> <p>andy@prodigy-tech.com.tw</p>	<p>楊育能 徐太森</p> <p>Tony Hsu</p>
<p>環球認證有限公司</p> <p>Global Certification Corp.</p>	<p>SL2-IN-T-0129 : CNS 14336-1 (99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0129 : CNS 14408 (93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0129 : CNS 14335(88 年版) 、 IEC 60598-2-1(1979)(1987) 、 IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、 IEC 60598-2-4(1997)</p> <p>SL2-A1-T-0129 (停權) : CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節) 、 CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節) 、 CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節) 、 CNS 60335-1(103 年版) 、 CNS 60335-2-2(104 年版) 、 CNS 60335-2-3(103 年版) 、 CNS 60335-2-5(104 年版) 、 CNS 60335-2-6(104 年版) 、 CNS 60335-2-8(104 年版) 、 CNS 60335-2-9(105 年版) 、 CNS 60335-2-12(103 年版) 、 CNS 60335-2-13(103 年版) 、 CNS 60335-2-14(104 年版) 、 CNS 60335-2-15(103 年版) 、 CNS 60335-2-23(104 年版) 、 CNS 60335-2-29(105 年版) 、 CNS 60335-2-30(104 年版) 、 CNS 60335-2-32(104 年版) 、 CNS 60335-2-55(104 年版) 、 CNS 60335-2-59(104 年版) 、 CNS 60335-2-65(104 年版) 、 CNS 60335-2-74(104 年版) 、 CNS 60335-2-80(104 年版)</p>	<p>新北市汐止區鄉長路 2 段 146 號</p> <p>No.146, Sec. 2, Xiangzhang Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-26426992</p> <p>+886-2-26426992</p> <p>adam@gcc.tw</p>	<p>周得眾</p> <p>Adam Chou</p>

<p>群閱科技股份 有限公司安規 實驗室</p> <p>Global Compliance Co., Ltd. Safety Lab.</p>	<p>SL2-IN-T-0130 : CNS 14336-1 (99 年版) SL2-VA-T-0130 : CNS 14408 (93 年版)</p>	<p>桃園市桃 園區經國 路 9 號 10 樓之 2</p> <p>10F- 2, No. 9, Jing guo Rd., Taoyua n District Taoyuan City</p>	<p>03- 3268282 #118</p> <p>+886-3- 3268282 #118</p> <p>winnie@ gccorp.co m.tw</p>	<p>邱春華</p> <p>Chun Hua Chiu</p>
<p>暉誠國際驗證 股份有限公司</p> <p>Antek Certification Inc.</p>	<p>SL2-IN-T-0132 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0132 : CNS14408(93 年版) SL2-A2-T-0132 : CNS 15364 (102 年版)、CNS 15387 (104 年版)</p>	<p>台北市內 湖區陽光 街 351 號 7 樓</p> <p>7F, No.351, Yangguang St., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan</p>	<p>02- 8752377 9 #296</p> <p>+886-2- 8752377 9#296</p> <p>joe.lin@a tclab.com .tw</p>	<p>吳秉修 林益良</p> <p>Joe Y. L. Lin</p>
<p>博翰國際股份 有限公司</p> <p>Perfectlink International Corp</p>	<p>SL2-IN-T-0135 : CNS14336-1 (99 年版)、CNS 14843-1 (93 年版)、 CNS 14843-2 (93 年版) SL2-VA-T-0135 : CNS14408(93 年版)</p>	<p>台北市北 投區中央 南路二段 16-1 號 4 樓</p> <p>4F., No. 16- 1, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan</p>	<p>02- 2893995 5 #606</p> <p>+886-2- 2893995 5 #606</p> <p>henryw @perfect -link.com</p>	<p>王利銘</p> <p>Li-Ming Wang</p>

<p>財團法人電信技術中心通訊與光電實驗室</p> <p>Telecom Technology Center Communication and Photovoltaic Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0136 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0136 : CNS14408(93 年版) SL2-A1-T-0136 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p>	<p>高雄市路竹區路科一路 3 號</p> <p>No.3, Luke 1st RD., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan (R.O.C.).</p>	<p>07-6955001 #7129</p> <p>+886-7-6955001 #7129</p> <p>josephine.huang@tctc.org.tw</p>	<p>張嘉軒 郭作麟</p> <p>Colin Kuo</p>
<p>今慶科技股份有限公司</p> <p>Worldwide Testing Services (Taiwan) Co., Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0137 : CNS14336-1 SL2-VA-T-0137 : CNS14408</p>	<p>台北市內湖區瑞光路 188 巷 58 號 6 樓</p> <p>6F, No. 58, Lane 188, Ruey-Kuang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-6606887 7#107</p> <p>+886-2-6606887 7#107</p> <p>jessica@wts-lab.com</p>	<p>林倩 高嘉億</p> <p>Rex Kao</p>
<p>台灣檢驗科技股份有限公司可靠度實驗室</p> <p>Reliability Laboratory, SGS Taiwan Ltd.</p>	<p>SL2-A2-T-0138 : CNS 15387 (104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15364 (102 年版)</p>	<p>新北市五股區新北產業園區五權路 31 號</p> <p>31, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-2299327 9 #3600</p> <p>+886-2299327 9#3600</p> <p>terence.hsieh@sgs.com</p>	<p>謝哲宏</p> <p>Jer-Horng Hsieh</p>

<p>財團法人台灣 商品檢驗證 中心環境與可 靠度實驗室</p> <p>Taiwan Testing and Certification Center Environmental and Reliability Testing Laboratory</p>	<p>SL2-LB-T-0139 : CNS 15630(101 年版) (電磁干擾除外) SL2-A2-T-0139 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 16125(109 年版)、CNS 16126(109 年版)</p>	<p>桃園市龜 山區樂善 里文明路 29 巷 8 號</p> <p>No.8, Lane 29, Wenming Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33383, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03- 3276154 +886-3- 3276154 yayin@et c.org.tw</p>	<p>樂雅茵 洪明正</p> <p>Hermes HUNG</p>
<p>譯鈦科技股份 有限公司</p> <p>A Plus Safety Consulting Co.,Ltd</p>	<p>SL2-A2-T-0140 : CNS 5422(95 年版)、CNS 14816-2(93 年版)、 IEC 60669-1(2000)、IEC 60898-1(2003)、 IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003) SL2-A3-T-0140 : CNS 546(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、 CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 10314(72 年版)、CNS 10741(93 年版)、CNS 10917(85 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、 CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227- 5(2003)、IEC 60320-1 (2001)、IEC 60799(1998)、 IEC 60884-1(2002-06)、IEC 60884-2-5(1995)</p>	<p>新北市汐 止區大同 路 2 段 169 巷 66-1 號</p> <p>No. 66-1, Ln. 169, Sec. 2, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan</p>	<p>02- 2641969 9 +886-2- 2641969 9 elvin@ap lus-s.com</p>	<p>蕭辰緯</p> <p>Elvin Hsiao</p>

<p>台灣檢驗科技股份有限公司 安規實驗室</p> <p>SGS Taiwan Ltd. Safety Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0141 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0141 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-A1-T-0141 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、IEC 60335-2-40(2005-07)</p> <p>SL2-A2-T-0141 : CNS 15425-1(104 年版)</p>	<p>新北市五股區新北產業園區五權路 33 號</p> <p>No.33,Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02-22993279 #1468、1450</p> <p>+886-2-22993279#1468、1450</p> <p>jimmy.lu@sgs.com</p>	<p>林建興 盧永文</p> <p>Jimmy Lu</p>
<p>財團法人工業技術研究院鋰電池安全測試實驗室</p> <p>Industrial Technology Research Institute Li-ion Battery Safety Testing Lab.</p>	<p>SL2-A2-T-0142 : CNS 15387(99 年版) CNS 15387(104 年版)</p>	<p>新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 77 館</p> <p>Bldg.77,No .195, Sec.4, Chung Hsing Rd.,Chutung, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03-5918273</p> <p>+886-3-5918273</p> <p>yuhsinwu@itri.org.tw</p>	<p>吳育欣 林炳明</p> <p>Bing Ming Lin</p>

<p>德凱認證股份有限公司安規實驗室</p> <p>Dekra Testing And Certification CO., LTD. Safety Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0144 : CNS 14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0144 : CNS 14408(93 年版)</p>	<p>新竹縣竹東鎮中興路四段 372-2 號</p> <p>No.372-2, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County 310, Taiwan</p>	<p>03-5828001 #3801</p> <p>+886-3-5828001 #3801</p> <p>jack-zh.hsu@dekra.com</p>	<p>許資樺</p> <p>Jack Hsu</p>
<p>志旭科技有限公司</p> <p>SRL Technology Co., Ltd</p>	<p>SL2-IN-T-0145 : CNS 14336-1(99 年版)</p>	<p>新北市板橋區和平路 22 號 B1</p> <p>B1F, No.22, Heping Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22061, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-2951676 1#19</p> <p>+886-2-2951676 1#19</p> <p>jovi@srl.com.tw</p>	<p>江志強</p> <p>Jovi Chiang</p>
<p>晶復科技股份有限公司</p> <p>A Test Lab Techno Corp.</p>	<p>SL2-IN-T-0146 : CNS 14336-1(99 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0146 : CNS 14408(93 年版)</p>	<p>桃園市八德區長安街 140-1 號</p> <p>No.140-1, Changan Street, Bade District, Taoyuan City 33465, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>03-2710188 #130</p> <p>+886-3-2710188 #130</p> <p>Eric.chen@atl-lab.com.tw</p>	<p>姚建福 陳曉強</p> <p>Michael Chen</p>

<p>廣益全球驗證股份有限公司</p> <p>Great One Global Certification Co., Ltd.</p>	<p>SL2-LB-T-0025 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(101 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-20(1998)</p>	<p>新北市中和區橋和路 120 號 9 樓之 2</p> <p>9F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan</p>	<p>02-22480810</p> <p>+886-2-22480810</p> <p>service@go-safety.com.tw</p>	<p>苑承勇</p> <p>David Yuan</p>
<p>亞昂認證服務有限公司</p> <p>Asia Innovation Technology Limited</p>	<p>SL2-IN-T-0149 : CNS14336-1(99 年版)、CNS14843-1 (93 年版)、CNS14843-2 (93 年版)</p> <p>SL2-VA-T-0149 : CNS 14408(93 年版)</p>	<p>新北市中和區中山路二段 448 號 5 樓</p> <p>5F., No.448, Sec.2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan</p>	<p>02-22255988</p> <p>+886-2-22255988</p> <p>anny.sheu@ait-china.com</p>	<p>吳如萍</p> <p>Juvy Wu</p>
<p>香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司電子安全實驗室</p> <p>TUV SUD Asia Ltd. Taiwan Branch Electrical Safety Lab</p>	<p>SL2-IN-T-0150 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0150 : CNS 14408(93 年版)</p> <p>SL2-LB-T-0150 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-20(1998)</p> <p>SL2-A1-T-0150 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p> <p>SL2-A2-T-0150 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>臺北市北投區中央南路 2 段 37 號 7 樓</p> <p>7F., No. 37, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 11270, R.O.C Taiwan</p>	<p>02-28986818 #809</p> <p>+886-2-28986818#809</p> <p>Febe.Lin@tuv-sud.tw</p>	<p>何承融</p> <p>Taylor Ho</p>

<p>全威驗證科技 有限公司</p> <p>Right Power Certification Inc.</p>	<p>SL2-IN-T-0151 : CNS14336-1(99 年版)、CNS14843-1 (93 年版)、 CNS14843-2 (93 年版) SL2-VA-T-0151 : CNS 14408(93 年版) SL2-LB-T-0151 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、 IEC 60598-2-4(1997)</p>	<p>新北市新 莊區瓊林 路 11 號之 2</p> <p>No.11-2, Chonglin Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan</p>	<p>02- 8201188 8</p> <p>+886-2- 8201188 8</p> <p>Benson @rpclab. com</p>	<p>王隆益</p> <p>Benson Wang</p>
<p>昱鼎技術股份 有限公司</p> <p>i-Tek Electronics Corp.</p>	<p>SL2-IN-T-0154 : CNS 14336-1(99 年版) SL2-A1-T-0154 : CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-29(103 年版) SL2-A2-T-0154 : CNS 15425-1 (104 年版)</p>	<p>新北市中 和區板南 路 671 號 16 樓</p> <p>16F., No.671, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02- 8221368 5</p> <p>+886-2- 8221368 5</p> <p>Kent.Fan g@i- tek.com.t w</p>	<p>林瓊如 方志宏</p> <p>Kent Fang</p>
<p>香港商加美國 際驗證股份有 限公司台灣分 公司</p> <p>Canadian Standards Association (Far East Operations) Limited, Taiwan Branch</p>	<p>SL2-IN-T-0155 : CNS14336-1(99 年版)</p>	<p>桃園市龜 山區復興 三路 26 號</p> <p>No.26, Fuxing 3rd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City</p>	<p>02- 2798712 3</p> <p>+886-2- 2798712 3</p> <p>yin- lan.chen @csagro up.org</p>	<p>陳音嵐</p> <p>Brian Hsu</p>

<p>台灣華測檢測技術有限公司 安規檢測中心</p> <p>Centre Testing International (Taiwan) Co., Ltd-Safety testing center</p>	<p>SL2-IN-T-0156 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0156 : CNS 14408(93 年版) SL2-A2-T-0156 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>桃園市蘆竹區南崁路二段 9 號之 11</p> <p>2F.-11, No.9, Sec. 2, Nankan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan</p>	<p>03-2126200 #11</p> <p>+886-3-2126200 #11</p> <p>Kent.Tse ng@cti-cert.com</p>	<p>郭志強 曾明順</p> <p>Kent Tseng</p>
<p>安捷檢測有限公司</p> <p>Ansett Lab Co., Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0157 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0157 : CNS 14408(93 年版)</p>	<p>新北市新店區寶橋路 152 號 4 樓</p> <p>4F., No. 152, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-2912116 0</p> <p>+886-2-2912116 0</p> <p>Ricky.liu @ansett-lab.com</p>	<p>劉文正</p> <p>Ricky Liu</p>
<p>財團法人台灣商品檢驗證中心結構特性安全研究實驗室</p> <p>Taiwan Testing and Certification Center Structural Properties and Safety Research Laboratory</p>	<p>SL2-A2-T-0159 : CNS 16127(109 年版) SL2-A4-T-0159 : CNS 1056(100 年版)、CNS 1057(90 年版)、CNS 3618(81 年版)、CNS 14400(101 年版)</p>	<p>新北市林口區文化三路二段 555 號</p> <p>No.555, Sec. 2, Wenhua 3rd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>02-2602305 2#18</p> <p>+886-2-2602305 2#18</p> <p>kuyuanfu @etc.org.tw</p>	<p>古元富</p> <p>Anderson Ku</p>

<p>正修科技大學 電機科技中心 環境與可靠度 實驗室</p> <p>Cheng Shiu University Environmental & Reliability Testing Laboratory, Electrical Technology Center</p>	<p>SL2-LB-T-0160 (自 110 年 4 月 30 日起失效): CNS 14335(88 年版)、 CNS 15436(101 年版)、CNS 15630(101 年版)、CNS 15829(104 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)</p>	<p>高雄市鳥 松區澄清 路 840 號</p> <p>No.840, Chengcing Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City 83347, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>07- 7337383</p> <p>+886-7- 7337383</p> <p>sfchen@ gcloud.cs u.edu.tw</p>	<p>陳幸豐 王志明</p> <p>Chih- Ming Wang</p>
<p>財團法人台灣 大電力研究試 驗中心再生能 源實驗室</p> <p>Taiwan Electric Research & Testing Center Renewable Energy Laboratory</p>	<p>SL2-IN-T-0161 : CNS 14843-1 (93 年版)、CNS 14843-2 (93 年版) SL2-A2-T-0161 : CNS 15425-1 (104 年版)、CNS 16126 (109 年版)、 CNS 16127 (109 年版)、CNS 16128 (109 年版)</p>	<p>桃園市觀 音區草漯 里榮工南 路 6-6 號</p> <p>No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.</p>	<p>03-483- 9090#72 01</p> <p>+886-3- 4839090 #7216</p> <p>tkchang @ms.tert ec.org.tw</p>	<p>張庭綱</p>
<p>聯晉科技股份 有限公司</p> <p>Enex Inc.</p>	<p>SL2-A2-T-0162 : CNS 15364 (102 年版)、CNS 15387 (104 年版) CNS15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版) CNS 15425-1 (104 年版)</p>	<p>新北市三 重區中興 北街 131- 21 號</p> <p>No.131-21, Zhongxing N. St., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan</p>	<p>02- 8511129 8</p> <p>+886-2- 8511129 8</p> <p>una.tseng @enex.c om.tw</p>	<p>曾玉枝</p>

<p>穩得電性檢測股份有限公司 穩得電性測試實驗室</p> <p>Wendell Electrical Testing Co., Ltd. Wendell Electrical Testing Lab.</p>	<p>SL2-IN-T-0163 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0163 : CNS 14408(93 年版)</p>	<p>新北市新店區寶高路 7 巷 4 號 5 樓</p> <p>5F, NO. 4, LN. 7, BAOGAO RD, XINDIAN DIST., NEW TAIPEI 231, TAIWAN(R. .O.C.)</p>	<p>02-2917577 0#304 +886-2-2917577 0#304 gema_lin @wendel l.com.tw</p>	<p>林欣誼 Gema Lin</p>
<p>財團法人台灣商品檢測驗證中心 資通訊檢測實驗室</p> <p>Taiwan Testing and Certification Center Information and Communicatio ns Testing Laboratory</p>	<p>SL2-A2-T-0164 : CNS16128(109 年版)</p>	<p>桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號</p> <p>No. 8, Lane 29, Weming Rd., Guisha n Dist. Taoyuan City 33383, Taiwan R.O.C.</p>		<p>劉芩相</p>
<p>聯驗國際驗證有限公司</p> <p>United Compliance Service Inc.</p>	<p>SL2-IN-T-0165 : CNS14336-1(99 年版) SL2-A2-T-0165 : CNS15364(102 年版)</p>	<p>新北市林口區文化二路 1 段 266 號 2 樓 之 1</p> <p>2F-1, No. 266, Sec. 1, Wen Hua 2ndnd Road, Lin Kou Dist. 24448, New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02-2608 6818 +886-2-2608 6818 kevin.chi ang@uss lab.com</p>	<p>江志明</p>

<p>慶威科技股份 有限公司</p> <p>Chain Well Technology Co., Ltd.</p>	<p>SL2-IN-T-0166 : CNS14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0166 : CNS 14408(93 年版) SL2-A2-T-0166 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>新北市林 口區福林 路 38 號</p> <p>No. 38, Fulin Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>0955010 755</p> <p>roy@cw tl.com.tw</p>	<p>游一洲</p>
<p>福爾摩沙檢驗 股份有限公司</p> <p>Formosa Test Lab Co., Ltd</p>	<p>SL2-A2-T-0167 : CNS 15364(102 年版)</p>	<p>新北市新 莊區中正 路 653-2 號 9 樓</p> <p>9F, 653-2, Zhongzhen g Rd., Xinzhuag Dist., New Taipet City, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>(02)2908 -8676</p> <p>+886- 2908- 8676</p>	<p>陳佳函</p>
<p>財團法人工業 技術研究院電 能測試實驗室</p> <p>Industrial Technology Research Institute, Incorporated Electrical Energy Testing Laboratory</p>	<p>SL2-A2-T-0168 : CNS 16128(109 年版)</p>	<p>新竹縣竹 東鎮中興 路四段 195 號 56 館</p> <p>Bldg.56, No.195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung Township, Hsinchu County 31040, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>03- 5914969</p> <p>KevinCh u@itri.or g.tw</p>	<p>朱高弘</p>

<p>世創電子科技股份有限公司 世創新店測試實驗室</p> <p>Cerpass Technology (Xindian) Co., Ltd. Cerpass Xindian Testing Laboratory</p>	<p>SL2-A3-T-0028 : CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-5 (2003)、IEC 60320-1(2001)</p>	<p>新北市新店區中興路 2 段 190 號 13 樓</p> <p>13F, No. 190, Sec.2, Chung Hsing Road, Xindian Dist, New Taipei City, Taiwan</p>	<p>02- 2911-8388 +886-2-2911-8388</p> <p>arthurl@cerpass.com.tw</p>	<p>林正琨 Arthur Lin</p>
<p>程智科技股份有限公司安規實驗室-台南</p> <p>Compliance Certification Services Inc. Safety Lab. – Tainan</p>	<p>SL2-IN-T-0029 : CNS 14336-1(99 年版) SL2-VA-T-0029 : CNS 14408(93 年版) SL2-A1-T-0029 : CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32 (104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)</p>	<p>臺南市新市區國際路 17 號 3 樓之 1</p> <p>3F.-1, No. 17, Guoji Rd., Xinshi Dist., Tainan City 744, Taiwan (R.O.C.)</p>	<p>06-5892208 #6602 +886-6-5892208 #6602</p> <p>Patty.Wang@sgs.com</p>	<p>汪儀 江俊穎</p> <p>Patty Wang Eason CHIAN G</p>