

應施檢驗耐燃建材產品之石綿取樣檢驗結果

一、本局自84年起即陸續將矽酸鈣板等13種耐燃建材商品列為應施檢驗商品，進口或內銷出廠該等商品須經檢驗符合規定，完成檢驗程序始得於國內市場上販售。

二、因有關耐燃建材之檢驗標準規定不得含有石綿，為確認業者登錄或申請報驗之相關產品不含石綿成分，以避免含石綿之相關產品流入市面，影響消費者權益，採取抽驗方式管理，如抽驗發現含有石綿者，將判定不符合國家標準規定，不得進口或內銷出廠，其後並對相同商品採取逐批查驗以加強管制，另檢驗結果將作為國家標準修訂及適時擴大抽驗範圍之參考，以保護消費者權益。

三、有關101年至113年應施檢驗耐燃建材產品之石綿取樣檢驗結果彙整如下表：

年度	報驗批	檢驗批	抽驗比率(%)	不合格批
101	570	36	6.3	0
102	604	51	8.4	0
103	460	74	16.1	0
104	286	69	24.1	0
105	520	105	20.2	0
106	379	103	27.2	0
107	469	110	23.5	0
108	540	112	20.7	0
109	340	119	35.0	0
110	326	100	30.1	0

111	365	81	22.2	0
112	593	82	13.8	0
<u>113</u>	<u>485</u>	<u>34</u>	<u>7</u>	<u>0</u>