

## 瑕疵除濕機回收/召回訊息

請檢視家中除濕機，如符合下列廠牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板。【詳細資訊請至商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢】

廠牌	型號	產製期間	召回訊息發布日期	聯絡方式
大同	TDH-200HB	97年11月~98年2月	103年5月20日	免付費服務電話： 0800-052-666 (大同公司於107年12月起另提供「優惠換購方案」)
	TWD-500B	92年1月~94年6月	96年3月5日	
	TWD-510B	94年1月~95年10月	97年7月10日	
	TWD-511B	94年1月~95年10月		
	TWD-660B	94年1月~95年10月		
	TWD-711B	94年1月~95年10月	104年3月27日	
	TWD-710B	93年4月~97年12月		
	TWD-1400B	90年以前	103年5月20日	
TWD-1400BL	94年3月~98年3月			
三洋	SDH-501B	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-081-567
	SDH-512B	94年1月~95年10月	97年7月10日	
	SDH-612B	94年1月~95年10月		
	SDH-680B	94年1月~95年10月		
	SDH-220B	95年1月~97年12月	100年9月23日	
	SDH-281BC	89年1月~94年12月		
	SDH-601B	87年1月~98年12月		
	SDH-601BC	88年1月~92年12月		
	SDH-801B	90年1月~98年12月		
	SDH-803N	95年1月~98年12月		
	SDH-816	97年1月~97年12月		
SDH-L32BT	94年8月~96年12月	102年3月7日		
東元	MD1088B	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-281-200
	MD1095B	94年1月~95年10月	97年7月10日	
	MD1096B	94年1月~95年10月		
	MD1097B	94年1月~95年10月		
	MD1214B	94年4月~94年7月	103年2月17日	
	MD1316B	94年1月~95年3月	97年7月10日	
	MD1401WA	94年1月~95年10月		
MD1801WA	94年1月~95年10月			
聲寶	AD-K123	94年1月~95年10月	97年7月10日	免付費服務電話：0800-005-438
	AD-K125	94年1月~95年10月		
	AD-1861N	94年1月~95年10月		
	AD-1220B	94年1月~94年12月	100年1月12日	
	AD-1221B	94年1月~94年12月		
	AD-1261	94年1月~94年12月		
	AD-Y12B	94年1月~94年12月		
FDB-621B	94年1月~94年12月			
西屋	WED-112P	94年1月~95年10月	97年8月15日	代修服務電話：04-2491-2151
	WED-2000LBC	94年1月~94年12月	100年1月12日	代修服務電話：0800-261-233
吉普生	GD-102NB	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-033-678
	GD-105NBI	92年1月~94年6月		
富及第	FDH-1020N	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-033-678
	FDH-1050NBI	92年1月~94年6月		
歌林	KJ-K105B	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-066-628
	KJ-K50B	92年1月~94年6月		
	KJ-J60B	94年1月~94年12月	100年1月12日	服務電話：02-2314-3151轉251
	KJ-101B	93年~97年	104年12月2日	
惠而浦	ADS051M	92年1月~94年6月	96年3月5日	免付費服務電話：0800-258-558
威技	WDH-101P	94年1月~94年12月	100年1月12日	免付費服務電話：0800-261-233
	WDH-210HA	94年1月~94年12月		
B & Q	AD-210HC	94年1月~94年12月		代修服務電話：0800-261-233
Fujimaru	FJ-5902	95年5月~96年11月	100年1月31日	免付費服務電話：0800-637-002
	FJ-5902BD	98年7月~99年2月		
	FJ-5906	99年11月~101年10月	102年3月15日	