

標準局與消基會「快煮壺」專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	雙層不鏽鋼快煮壺	TOSHIBA	1.7L/ KT-17DRNT W	中國大陸	台灣美芝消費電器股份有限公司 臺北市松山區健康路156號9樓 02-27600066	燦坤實業股份有限公司斗六分公司 雲林縣斗六市中堅西路64號 05-5361551	1,990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
2	不鏽鋼快煮壺(電壺)	大家源	1.8L/ TCY-2788	中國大陸	天成元有限公司 屏東縣萬丹鄉寶厝村保香路8巷102號 08-7772633	燦坤實業股份有限公司斗六分公司 雲林縣斗六市中堅西路64號 05-5361551	599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
3	快速電茶壺	維康	1.8L/ WK-1820	中國大陸	萬事興國際有限公司 臺中市神岡區豐社路139號 04-25206712	鈺創生活館有限公司 雲林縣斗六市民生路98號 05-5529109	599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
4	不鏽鋼電茶壺	東銘	1.8L/ TM-7302	中國大陸	東銘電機有限公司 臺南市安南區安和路2段182號 06-3563105	鈺創生活館有限公司 雲林縣斗六市民生路98號 05-5529109	690	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
5	雙層防燙不鏽鋼快煮壺	歌林 (Kolin)	1.5L/ KPK-HC100 0	中國大陸	卡諾國際實業股份有限公司 新北市土城區延壽路42號 02-82610005	新竟五金商行 雲林縣斗六市上海路222號 05-5337085	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	東元 1.8L 不鏽鋼電 快煮壺	東元 (TECO)	1.8L/ XYFYK1705	中國 大陸	東元電機股份有限 公司 臺北市南港區三重 路 19-9 號 5 樓 02-26553333	新竟五金商行 雲林縣斗六市上海 路 222 號 05-5337085	1,290	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
7	松木 2.0L 不鏽鋼快 煮壺	松木家電 (matric)	MG-KT2009	中國 大陸	婕尼思股份有限公 司 桃園市蘆竹區大竹 北路 630 巷 111 號 0800-081008	家福股份有限公司 北門門市 嘉義市東區林森里 忠孝路 346 巷 21、 47 號 05-2772289	649	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
8	電茶壺	伊萊克斯 (Electrol ux)	E5EK1-51S T	中國 大陸	新加坡商伊萊克斯 股份有限公司台灣 分公司 臺北市松山區敦化 南路 1 段 3 號 4 樓 0800-888259	家福股份有限公司 北門門市 嘉義市東區林森里 忠孝路 346 巷 21、 47 號 05-2772289	2,690	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 防電擊之保護 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	2公升尖嘴不鏽鋼快煮壺	TRISTAR	TS-HA205	中國大陸	環光國際貿易有限公司 新北市五股區民義路1段220巷22-12號 02-85314433	佳聯華商行 臺南市仁德區土庫里土庫六街16號1樓 06-2052907	799	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 本體及說明書標示之容量、尺寸、重量與原登錄技術文件不符。 2. 說明書缺少CNS 60335-1、CNS 60335-2-15規定之相關警語：「本電器為家用或類似用途」、「避免連接器受液體潑灑之警語」、「說明使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」。	● 1. 外觀與原報告比對不符。 2. 電源線、基座插接器、壺身插接器及溫度限制器等零組件型號與原登錄技術文件不符。	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
10	電水壺	Panasonic	1.5L/ NC-KD300	中國大陸	台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路579號 02-22235121	全國電子股份有限公司 台南市第十四分公司 臺南市東區東寧路425號1樓 06-2091588	1,490	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：包括「防電擊之保護」、「溫升」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「構造檢查」等項目。檢測項目係依據國家標準 CNS 60335-1(103年版)「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 60335-2-15(103年版)「家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 15663(102年版)第5節「含有標示」規定檢驗。

(1)防電擊之保護：主要為確認快煮壺於正常使用時，防止使用者意外觸及帶電部，以避免發生觸電的危險。

(2)溫升：為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成燙傷的危險。

(3)洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(4)異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(5)構造檢查：確認快煮壺之構造設計上是否符合標準的安全之要求。

2. 重要零組件比對：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證登錄之原型式試驗報告所附之技術文件內容作比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下：



(2) 中文標示：檢查快煮壺本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

- A. 「防電擊之保護」全數符合規定。
- B. 「溫升」全數符合規定。
- C. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
- D. 「異常操作」全數符合規定。
- E. 「構造檢查」全數符合規定。

(2) 「重要零組件比對」計 1 件不符合（項次 9）。

(3) 標示查核

- A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
- B. 「中文標示」計 1 件不符合（項次 9）。