



93 年 4 月 創刊
第 53 期
97 年 8 月 15 日

檢度政資訊

Inspection & Metrology Information
BSMI-Taichung

發行人：分局長 江英茂

◎政令宣導 Propagation of Government Decrees

☆省電燈泡將自 99 年 1 月 1 日起依新訂之能源效率基準實施檢驗

地球暖化問題益趨嚴重，如何節能減碳已成為全世界人類共通議題。照明耗電占全國耗電量之 10% 以上，推動照明產品之能源效率管理，已成為節能之重要施政措施之一。行政院劉院長日前亦宣布政府將在 4 年內推動全國改用省電燈泡的政策，以汰換傳統耗電量較高之白熾燈，鑑於省電燈泡（安定器內藏式螢光燈泡）在國內市場的使用量有逐年上升的趨勢，本局為配合省電燈泡新能源效率基準，將自 99 年 1 月 1 日起依新訂定之能源效率基準實施強制檢驗。

省電燈泡（安定器內藏式螢光燈泡）屬應施檢驗範圍，檢驗標準為 CNS 14125 「安定器內藏式螢光燈泡（一般照明用）」。該國家標準原對於省電燈泡發光效率之規定為使用感抗式安定器者須在 38 lm/w（流明/瓦）以上，使用電子式安定器者須在 40 lm/w 以上，且必須在燈泡標示值的 90% 以上；於 96 年 5 月 14 日修訂公布之新版 CNS 14125 國家標準則改規定發光效率應不低於經濟部能源局之公告值，依額定消耗電功率範圍的不同，外型為無罩者其發光效率須達 40~65 lm/w 以上，外型為有罩者其發光效率須達 40~55 lm/w 以上，消耗電功率愈高則發光效率要求也愈高，相關能源效率基準詳如附件。

為給予業者進行產品技術改善的時間，省電燈泡新能源效率基準將自民國 99 年 1 月 1 日起實施，原依舊版國家標準取得之「商品型式認可證書」及「商品驗證登錄證書」應於該實施日前依前述新版國家標準 CNS 14125 完成換發新證書。屆時若未依修正後之國家標準換發證書者，則將依規定廢止相關證書。未取得證書或證書業經廢止而仍進口或出廠銷售者，將依商品檢驗法第 60 條規定處新台幣 20 萬以上，200 萬以下之罰鍰。

◎消費者園地 Consumer Information Column

☆標準檢驗局公布市售硬式磁碟機檢測結果

為加強確保市售商品安全及保障消費者權益，本局針對民眾經常前往消費之國內各知名販售資訊週邊產品之 3C 賣場，分別購買 12 種不同廠牌之內接式硬式磁碟機及可攜式硬式磁碟機進行檢驗。經檢測結果，電磁相容性 (EMC) 部分，依國家標準 CNS 13438 進行測試，其中除 1 件因所附電源傳輸線規格無法配合致無法檢測外，其餘 11 件均符合電磁相容性要求，但有 6 件產品之符合性聲明文件不符合規定，本局將依據「商品檢驗法」相關規定作後續處理。

硬式磁碟機之檢驗項目為電氣安全規範與電磁相容性，因市售硬式磁碟機多為直流供電方式，相對於交流供電方式產品，較易符合電氣安全規範之要求，故此次購樣檢驗僅針對電磁相容性進行檢測，須符合國家標準 CNS 13438 之電磁干擾(包含傳導干擾項目與輻射干擾項目)規定。又硬式磁碟機係屬經濟部公告適用符合性聲明檢驗方式之商品，對於實施符合性聲明之商品，廠商應備妥技術文件，以確認商品符合檢驗標準，據以簽具符合性聲明書並於產品本體貼附商品檢驗標識後，始可於市面上陳列銷售。此次市場購樣檢查結果有 6 件之符合性聲明文件不符合規定，其中 5 件為樣品型號與型式試驗報告或簽署符合性聲明書不符合，1 件為型式試驗報告與符合性聲明書簽署日期不符合，該局將依情節要求廠商限期改正，或逕依「商品檢驗法」第 60 條規定處以罰鍰。

為避免消費者購買到未經檢驗合格之應施檢驗商品，除加強市場檢查外，同時也呼籲消費者勿隨意購買來路不明商品，並提醒消費者選購該類產品時，必須特別注意是否貼有「商品檢驗標識」，同時應依使用說明書之標示正確使用，尤其應特別注意說明書或商品本體所列之警告事項，才能安全。

☆美召回中國製多款玩具 標檢局加強查驗

根據美國消費者產品安全委員會 (CPSC) 網站於 2008 年 7 月 24 日公布廠商召回全美各地賣場及百貨公司所銷售瑕疵商品訊息，美國廠商 Innovage LLC, 召回中國製室內無線搖控直昇飛機玩具約 685,000 件，在美銷售時間為 96 年 6 月至 97 年 5 月間，召回原因為上述直昇機玩具內部充電式鋰電池可能過熱、著火，波及附近可燃物而引起火災，導致消費者燒燙傷的危害，該公司已收到 2 起直昇飛機玩具著火的報告，包括 1 起消費者指尖被燒傷事件。另美國廠商 Kids II Inc., 召回中國製手搖鈴玩具約 19,000 件，在美銷售時間為 97 年 1 月至 97 年 6 月間，召回原

因為上述手搖鈴玩具之天線附於蜜蜂造型上，其天線可能脫離，如果幼小的孩童誤食，可能造成窒息的危險，該公司已收到 2 起天線從手搖鈴玩具頂端脫落的事件報告，包括 1 起在嬰兒嘴裡發現脫落的天線，惟目前尚未收到傷亡報告。

又於 2008 年 7 月 25 日 CPSC 公布美國廠商 Daiso LLC, 召回全美各地賣場及百貨公司所銷售中國製填充玩具狗約 40 件之瑕疵商品訊息，在美銷售時間為 96 年 10 月至 96 年 12 月間，召回原因為上述絨毛玩具包含小零件，若幼小的孩童誤食，可能有窒息的危險，惟目前尚未收到傷亡報告。

玩具已列屬應施檢驗範圍，凡進口或國內產製玩具未符合檢驗規定，不得進口或出廠於市面上陳列銷售。本局為維護消費者權益及兒童使用玩具安全，已自本（97）年 7 月 29 日起針對繫案回收之玩具產品系列，執行進口逐批查驗 6 個月，並辦理全面市場清查及市購類似商品監視檢驗事宜。為關心市場是否仍流通販售繫案回收商品，若民眾購買到此種或類似商品請向標準檢驗局通報。

有關 CPSC 網站公布召回詳細訊息，本局已摘譯公布於該局網站 (<http://www.bsmi.gov.tw>)「消費者保護」項下並呼籲消費者注意該項訊息。欲知詳細資訊歡迎逕上本局網站或 CPSC 網站(<http://www.cpsc.gov>)查詢。

◎最新消息 Hot News

☆98 年起將強制檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板

本局已預告公告複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板為應施檢驗商品，預計於 97 年 8 月上旬完成相關業者宣導作業及公告應施檢驗品目審議會議後，將正式公告於 98 年 1 月 1 日起強制檢驗該商品之甲醛釋出量及查核中文標示，未經檢驗符合規定者不得運出廠場或輸入。本局將再舉辦業者說明會，說明檢驗相關規定及檢驗程序，以期相關業者得更深入了解並鼎力配合。

複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板、中密度纖維板、粒片板、層積材及合板等木製品為常用之建築及室內裝修材，使用時會有「甲醛」釋出之可能性。甲醛會對人體健康造成慢性危害效應，若經由呼吸道吸入會造成肺功能減弱，並會對皮膚產生過敏，國際癌症研究署（IARC）將其列為疑似致癌物，本局為維護消費者健康，已分別自

96年1月1日、7月1日及97年1月1日起分別實施層積材、合板、中密度纖維板及粒片板之強制檢驗，並將自98年1月1日起依據CNS 2871「方塊地板及鑲嵌地板」、CNS 11341「條狀地板」及CNS 11342「複合木質地板」等規定實施檢驗。經檢驗合格之產品本體或外包裝上會印有商品檢驗標識。

本局除呼籲業者應生產或進口符合規定之複合木質地板等木製品產品外，也提醒消費者應選購有商品檢驗標識之產品，以確保使用該項產品安全。

☆本分局將於本年9月23日上午在本分局辦理業者座談會

本分局訂於97年9月23日(星期二)上午9時30分在本分局五樓大禮堂舉行「97年度內銷檢驗登記廠場、經銷商暨報驗業者座談會」，藉以推行政令宣導與溝通，並將廣納業者建言，提供政策釐訂之參考。

經濟部標準檢驗局臺中分局

◎業務轄區及法定職掌 Area of Jurisdiction & Responsibilities

本分局主要任務為執行臺中、南投、彰化等縣市地區標準、度量衡、檢驗業務之推行及管理事項；度量衡器之檢定、檢查及校正等事項；國內產銷及輸出與輸入農工礦產品之檢驗及技術服務事項；品質保證制度之推行、審核及管理事項；標準、度量衡、檢驗與品質保證等國際合作業務之執行及資料蒐集供應事項；驗證體系及產品標誌之推行事項。

服務地址：臺中市工學路70號 電話：(04) 22612161 代表號

傳真：(04) 22629193 為民服務信箱：tc0spl@bsmi.gov.tw

經濟部標準檢驗局全球資訊網：<http://www.bsmi.gov.tw>