台北貿易股份有限公司 Okamura 辦公椅產品召回檢修訊息

一、產品名稱：Contessa 辦公椅

二、型/序號：CMB1AB FBH□、CMB2AB FBF□、CMB2AB FBG1
CMB1SB FBH□、CMB2SB FBF□、CMB1SG FBH□
CMB2SG FBF□

三、業者：製造商 岡村株式會社/代理商 台北貿易股份有限公司

四、數量：55 pcs

五、產製期間：2006 年 08 月 01 日前生產之 Contessa 辦公椅

六、銷售地點：台灣

七、瑕疵情形：托住座椅連結骨架的後方螺栓，可能鬆開與脫離，造成跌落危害消費者。

八、詳情描述： 此次召回檢修商品為 2006 年 07/31 前裝運之所有 Contessa 辦公椅，每張 Contessa 辦公椅子的底部黏貼一張指示標籤，標示裝運的日期。(請參閱附件一)

九、造成損害：目前尚未接獲任何椅座脫落報告，且無任何傷害資料。

十、矯正措施： 消費者使用前應先作檢視，確認在椅子底部連結骨架的四個螺栓是否栓緊(請參閱附件二)，如果四個螺栓中的任一個有鬆開或遺失的情況，應立即停止使用此張椅子，並連絡本公司以獲得免費維修。

十 一、產地：日本

十二、業者聯絡方式：

台北貿易股份有限公司 一般事業部 業務負責：周志建

地址：台北市中山區 104 松江路 363 號 7 樓

電話：02-2503-5688 ext 218

e-mail：t0384@tpetrade.com

Contessa The Product Lot Number and Code

okamura
OKAMURA CORPORATION

October 6th, 2008

Product Lot Number

25 05 06

date	month	year
(25th)	(May)	(2006)

Product Code

REAR BOLTS

okamura
OKAMURA CORPORATION