

110 年度「太陽眼鏡」商品專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
1	偏光運動太陽眼鏡	SHIN LONG	型號： GRP-2354 濾光鏡分類：3	臺灣	欣隆光學科技有限公司 宜蘭市延平路56巷21號 03-9372015	家福股份有限公司臺北內湖分公司 臺北市內湖區民善街88號 02-87905000	399	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測 ○穿透平面角度 ○偏光效率	
2	太陽眼鏡	AIMI	型號：88132 濾光鏡分類：未標示	臺灣	永晉昇有限公司臺南分公司 臺南市安南區郡安路6段1號 06-2581995	大潤發內湖二店 臺北市內湖區舊宗路1段188號 0800010020	299	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示品名及濾光鏡分類號碼	總評：※ ※透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為 24.7%，濾光鏡分類應為2
3	校偏太陽鏡	QUECHUA	型號：無 濾光鏡分類：4	中國大陸	未標示	臺灣迪卡儂有限公司內湖營業所 臺北市內湖區湖元里新湖一路128巷36號 02-27956700	999	●商品檢驗標識 無 ●中文標示 1.無太陽眼鏡型號 2.無標準總號 3.無使用限制 4.無報驗義務人名稱及地址	總評：○ ○透光率 ○折射能力 ○穿透平面角度 ○偏光效率	
4	偏光太陽眼鏡	ADISI	型號： AS20048 濾光鏡分類：3	臺灣	製造商：泰明企業有限公司 臺北市信義路五段5號5A19室 02-27588395 委製商：城市綠洲股份有限公司 新竹縣竹北市中華路307-1號 03-5575298	城市綠洲股份有限公司內湖分公司 臺北市內湖區舊宗路一段150巷25號3樓 02-87925830	1540	●商品檢驗標識 商品檢驗標識登記資料與中文標示之製造廠商及委託製造商不相符。 ○中文標示	總評：○ ○透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測 ○穿透平面角度 ○偏光效率	

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
5	偏光太陽眼鏡	JINS	型號： MRN-215-13 2-259 濾光鏡分類：3	中國大陸	臺灣晴姿股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路二段 88 號 13 樓 0800-005583	誠品生活股份有限公司站前分公司 臺北市中正區忠孝西路一段 47 號 B1 02-66328168	1980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測 <input type="radio"/> 穿透平面角度 <input type="radio"/> 偏光效率	
6	一般太陽眼鏡	JINS	型號： LUF-215-10 3-86 濾光鏡分類：2	中國大陸	臺灣晴姿股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路二段 88 號 13 樓 0800-005583	誠品生活股份有限公司站前分公司 臺北市中正區忠孝西路一段 47 號 B1 02-66328168	1980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測	漸層濾光鏡
7	偏光太陽眼鏡	Hiponi	型號： 12113-3 濾光鏡分類：3	臺灣	聯震國際有限公司 桃園市蘆竹區五福一路 10 號 4 樓 03-3213570	新光三越百貨股份有限公司臺北站前店 3F(櫃位 Bonita) 臺北市中正區忠孝西路 1 段 66 號 02-23719982	1584	<input checked="" type="radio"/> 商品檢驗標識 未完成檢驗程序即標示商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> 透光率 1. 視感透光率檢結果為 25.6%，不符合濾光鏡分類編號 3 之區間範圍(8~18%)。 2. 漸層濾光鏡不符合濾光鏡分類編號 3 之穿透率要求(8~18%)。 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測 <input type="radio"/> 穿透平面角度 <input checked="" type="radio"/> 偏光效率 檢測結果為 1.4%，不符合濾光鏡分類編號 3 之要求(大於 78%)。	1. 漸層濾光鏡 2. 視感透光率 檢測結果為 25.6%， 濾光鏡分類應為 2

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
8	偏光太陽眼鏡	春川漾	型號： 21008-01 濾光鏡分類：3	臺灣	展毓企業有限公司 高雄市左營區文川路 45號5樓 07-3312891	新光三越百貨股份有限公司 臺北站前店 3F(櫃位 LUMI) 臺北市中正區忠孝西路1段 66號 02-23116517	1881	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ●透光率 1.視感透光率檢結果為68.2%，不符合濾光鏡分類編號3之區間範圍(8~18%)。 2.漸層濾光鏡不符合濾光鏡分類編號3之穿透率要求(8~18%)。 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測 ○穿透平面角度 ●偏光效率 檢測結果為18.1%，不符合濾光鏡分類編號3之要求(大於78%)。	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為68.2%，濾光鏡分類應為1
9	太陽眼鏡	CooL	型號： MS003 C01 gray 濾光鏡分類： 未標示	未標示	未標示	大倉酷眼鏡有限公司板橋 中山分公司 新北市板橋區中山路一段 50-5號 02-29561818	1280	●商品檢驗標識 無 ●中文標示： 1.無標準總號 2.無濾光鏡分類號碼 3.無濾光鏡分類符號及/或文字說明 4.無使用限制 5.無「不適合晨昏或夜間駕駛用」警語 6.無品名、報驗義務人名稱及地址	總評：※ ※透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為8.2%， 濾光鏡分類應為3


項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
10	太陽眼鏡	CooL	型號： CZ1019 C1 濾光鏡分類： 未標示	未標示	未標示	大倉酷眼鏡有限公司板橋 中山分公司 新北市板橋區中山路一段 50-5 號 02-29561818	1980	<ul style="list-style-type: none"> ●商品檢驗標識 無 ●中文標示 1.無標準總號 2.無濾光鏡分類號碼 3.無濾光鏡分類符號及/或文字說明 4.無使用限制 5.無「不適合晨昏或夜間駕駛用」警語 6.無品名、報驗義務人名稱及地址 	總評：※ ※透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為 12.5%，濾光 鏡分類應為 3
11	太陽眼鏡	未標示	型號： 1500067463 濾光鏡分類： 未標示	未標示	未標示	怡軒商行 新北市板橋區重慶路 12 巷 3 號 02-29526555	190	<ul style="list-style-type: none"> ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.無標準總號 2.無濾光鏡分類號碼 3.無濾光鏡分類符號及/或文字說明 4.無使用限制 5.無「不適合晨昏或夜間駕駛用」警語 6.無品名、報驗義務人名稱及地址 	總評：※ ※透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測	視感透光率檢 測結果為 12.0%， 濾光鏡分類應 為 3
12	太陽眼鏡	未標示	型號： 1500067718 濾光鏡分類： 未標示	未標示	未標示	怡軒商行 新北市板橋區重慶路 12 巷 3 號 02-29526555	290	<ul style="list-style-type: none"> ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.無標準總號 2.無濾光鏡分類號碼 3.無濾光鏡分類符號及/或文字說明 4.無使用限制 5.無「不適合駕駛及道路使用」警語 6.無報驗義務人名稱及地址 	總評：※ ※透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測	視感透光率檢 測結果為 7.8%， 濾光鏡分類應 為 4

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
13	太陽眼鏡	Ponyking	型號： 16052 GD 濾光鏡分類：3	中國大陸	依斯曼實業有限公司 臺中市北區東光路408 之1號 04-22365606	遠東百貨(股)公司板橋新 站分公司 新北市板橋區新站路18號 及28號 02-77054168	1264	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測 <input type="radio"/> 穿透平面角度 <input type="radio"/> 偏光效率	漸層濾光鏡
14	太陽眼鏡	BELLE	型號： 823201 濾光鏡分類：3	臺灣	韋視眼鏡實業有限公司 高雄市前鎮區一心一 路243號9樓之3 07-3321335	遠東百貨(股)公司板橋新 站分公司 新北市板橋區新站路18號 及28號 02-77054168	1240	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 透光率 <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測 <input type="radio"/> 穿透平面角度 <input type="radio"/> 偏光效率	漸層濾光鏡
15	太陽眼鏡	Royal Victoria	型號： H1003 C2 濾光鏡分類：3	香港	藍心眼鏡時尚有限公司 臺北市文山區羅斯福 路五段97巷2-3號 02-29358198	遠東百貨(股)公司板橋新 站分公司 新北市板橋區新站路18號 及28號 02-77054168	2055	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> 透光率 1.視感透光率檢結 果為26.4%，不符 合濾光鏡分類編號 3之區間範圍 (8~18%)。 2.漸層濾光鏡不符 合濾光鏡分類編號 3之穿透率要求。 (8~18%) <input type="radio"/> 折射能力 <input type="radio"/> 光譜透光率 <input type="radio"/> 光信號偵測 <input checked="" type="radio"/> 穿透平面角度 1.右眼檢測結果為 -9°，超出容許範 圍±5°。 2.左右眼差異檢測 結果為13°，超出 容許範圍(不大於 6°)。 <input type="radio"/> 偏光效率	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為 26.4%，濾光 鏡分類應為2



項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
16	太陽眼鏡	OWNDAYS	型號： SUN2082N-0 S C2 濾光鏡分 類:2~3	中國 大陸	恩戴適股份有限公司 臺北市中正區八德路1 段23號5樓 02-23215353	京站實業股份有限公司 臺北市大同區承德路1段1 號 02-21828888	1840	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.無使用限制 2.無「不適合晨間或夜 間駕駛用」警語	總評：● ●透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測	視感透光率檢 測結果為 9.3%， 濾光鏡分類應 為3
17	太陽眼鏡	視鼎 Z-POLS	型號：2826 濾光鏡分 類:3	臺灣	視鼎國際光學科技企 業有限公司 嘉義縣中埔鄉和興村 中華路625號 05-2394293	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 https://24h.pchome.com. tw/prod/DEA051-A6580818 2	299	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測 ○穿透平面角度 ○偏光效率	
18	太陽眼鏡	Mola	型號： LF-1400 濾光鏡分 類:3	臺灣	冠宇鴻企業有限公司 臺南市北區長榮路五 段246巷26號 06-2516854	(網購) 網路家庭國際資訊股份有 限公司 https://24h.pchome.com. tw/prod/DICV5S-A9007U2G Y	1999	○商品檢驗標識 ●中文標示: 1.無未標示濾光鏡分 類符號及/或文字明 2.無使用限制 3.無「不適合晨間或夜 間駕駛用」警語	總評：○ ○透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測	
19	太陽眼鏡	GUESS	型號： GU7645/S 01B 濾光鏡分 類:未標示	未標 示	未標示	(網購) 富邦媒體科技股份有限公 司 https://www.momoshop.co m.tw/goods/GoodsDetail. jsp?i_code=8812812	3120	●商品檢驗標識 無商品檢驗標識 ●中文標示 1.未提供太陽眼鏡標 示及資訊 2.無品名、報驗義務人 名稱及地址	總評：※ ※透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測	1.漸層濾光鏡 2.視感透光率 檢測結果為 10.3%，濾光 鏡分類應為3

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
20	太陽眼鏡	Docomo	型號：3578 濾光鏡分類：3	未標示	互盛光學科技有限公司 彰化縣溪湖鎮彰水路一段410號 04-8815680	(網購) 富邦媒體科技股份有限公司 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=8707149	520	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.無標準總號 2.無濾光鏡分類符號及/或文字說明 3.無使用限制 4.無「不適合晨間或夜間駕駛用」警語。	總評：● ○透光率 ○折射能力 ○光譜透光率 ○光信號偵測 ●穿透平面角度 1.左眼檢測結果為+8°，超出容許範圍±5°。 2.左右眼差異檢測結果為7°，超出容許範圍(不大於6°)。 ○偏光效率	

備註：

- 符號說明：「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定；「※」因中文標示未標濾光鏡分類號碼，無法判定透光率檢測結果。
- 品質檢驗項目：依據國家標準 CNS 15067「眼睛及臉部防護—太陽眼鏡及相關眼睛配戴物—第1部：一般使用之太陽眼鏡」(106年版)檢測下列檢測項目：
 - 透光率：進行太陽紫外線 UV-B 透光率 280nm~315nm、太陽紫外線 UV-A 透光率 315nm~380nm、視感透光率、視感透光率之均勻性，並將濾鏡分類成 0~4，產品應依檢測結果及不同分類之透光率要求，標示正確分類號數。
 - 折射能力：CNS 15067 僅適用於平光式之太陽眼鏡，其球面度及散光度應小於 0.12 屈光度，左右濾光鏡之球面度差異應小於 0.18 屈光度。
 - 偏光濾鏡：量測其「穿透平面角度」、「偏光效率」是否符合標準要求。
 - 光譜透光率 475nm~650nm：道路及駕駛使用之濾鏡，量測穿透率 475 nm ~650nm 是否符合標準要求。
 - 光信號偵測：道路及駕駛使用之濾鏡，量測對紅、黃、藍、綠燈號之辨識。
- 標示查核：依 CNS 15067 及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：
 - 商品檢驗標識：(圖例：)
 - 中文標示：
 - 太陽眼鏡型號
 - 符合本標準總號：CNS15067
 - 濾鏡類型(如：偏光濾光鏡、一般濾光鏡)
 - 濾光鏡分類號碼：(0、1、2、3、4)
 - 濾光鏡分類符號及/或文字說明，此符號最小高度為 5mm

f. 使用限制

g. 不適合駕駛及道路使用與分類 4 要求之濾光鏡，應以警語及/或符號   表示。

h. 濾光鏡視感透光率大於 8%且小於 75%時，應標示警語“不適合晨昏或夜間駕駛用”或“不適合夜間或昏暗光線駕駛用”。

4. 本次檢驗件數共 20 件。

(1)品質項目：5 件品質測試不符合，情形如下：

a. 項次 7、8、15、16：透光率測試結果與標示及廠商聲明之「濾鏡分類」號數不符。

b. 項次 7、8：偏光效率檢測結果低於廠商聲明之「濾鏡分類」標示號數之要求。

c. 項次 15 及 20：穿透平面角度檢測結果超出容許範圍。

(2)商品檢驗標識：計 6 件不符規定，情形如下：

a. 未標示商品檢驗標識：項次 3、9、10、19。

b. 商品檢驗標識登記資料與中文標示之製造商及與委製商不相符：項次 4。

c. 未完成檢驗程序及標示商品檢驗標識：項次 7。

(3)中文標示：計 10 件（項次 2、3、9、10、11、12、16、18、19 及 20）不符合規定，未依規定標示「太陽眼鏡型號」、「本標準總號」、「濾光鏡類型」、「濾光鏡分類號碼」、「濾光鏡分類符號及/或文字說明」、「使用限制」或「警語」、「報驗義務人名稱及地址」。