

計程車計費表檢定 檢查實務簡介

第七組

105年10月19日

前言

- 本局因應新式計費表自104年10月1日北北基新費率實施，自104年9月1日開始檢定新式計費表。
- 『**汽車運輸業管理規則**』第91條第三項、前項有關於該管公路主管機關公告運價調整實施或車輛新領牌照或汰舊換新時之規定，自中華民國一百零八年一月一日起，不適用之。→**至中華民國一百零八年一月一日起舊式計費表將無法上路營業。**
- 自**105年12月1日**起計程車新領牌照、汰舊換新及調整費率，必須採用新式計費表。另計程車若載客上國道，使用新式計費表才能向乘客收通行費。

(1050930中國時報)

計程車新式計費表新增功能

- ✓ 列印乘車證明
- ✓ 彈性更新費率
- ✓ 日夜間費率自動轉換
- ✓ 可選擇同營業區內不同縣市費率
- ✓ 營業資料儲存與下載
- ✓ 國道通行費計算
- ✓ 語音播報

櫃臺受理申請作業審查項目

- 核對行照車籍資料；如新安裝、修理調整，應檢附修理試驗報告單及費率參數表核對行照車籍與計費表主事務所是否一致。
- 度政系統收件登錄計費表廠牌、型號、器號時注意事項
 - (1) 型號有兩種以上之計費表廠牌：太陽神、富貴及一路發

櫃臺受理申請作業審查項目

(2)依各廠牌之器號碼數一致性輸入度政資訊系統管理。

- 計費表廠牌器號碼數(核對器號位數)
- 5碼：招財、豪運、太陽神。
- 6碼：聖傑、玉山、富貴
- 7碼：一路發

櫃臺受理申請作業審查項目

- **申請書**上器號如缺碼（例：招財器號01234，申請書僅填1234），請於度政系統上補齊5碼為01234。
 - 玉山、富貴之**費率參數表**上器號為8碼（例：玉山器號為001234，費率參數表上為00001234）請於度政系統上修正為6碼001234。
- (3)度政資訊系統收件程序完成前，請確實再次核對廠牌、型號、器號以免錯誤，造成調檢案資料查詢錯誤及縣市政府補助款申請。

輪行檢定項目

- 依「計程車計費表檢定檢查技術規範」第六版
 - (1) 3.1構造及功能檢視：檢視計費表與型式認證是否一致，核對計費表主事務所、廠牌、型號、器號、設定信號數…等，是否與修理試驗報告單及費率參數表一致。
 - #核對設定信號數詳如操作說明。

語音內容

- **上車**：按「**計程計時**」按鍵後，語音撥放內容應包含「歡迎搭乘」、「請繫安全帶」、「以00縣市費率計費」；若以夜間費率進行收費時，應播報「以00縣市夜間費率計費」
- **下車**：按「**停**」按鍵後語音撥放內容應包含「停止計時」，按「**列印**」按鍵後，語音撥放內容應包含「總金額00元」、「請記得隨身行李並索取乘車證明，謝謝搭乘」，按「**空**」乘車金額取消。乘車證明方便糾舉及核對資料

招財、豪運及一路發改善前後差異性-1

廠牌 項目	絃全 招財牌(HC-1)	偉展 豪運牌(A1)	互動網 一路發牌(ST1511)
重新取得 核准日期	104.11.11.	104.12.14.	105.03.16.
發文字號	第10400105421號函	第10400122181號函	第10500021761號函
變更部分	<ol style="list-style-type: none"> 更新後，計費表本體面板右側應有「一家購買 全台保固」紅色字樣。 外殼（框架）不得切割。 左側蓋板變更及上方增加凸起物。 外框架下方增加七道塑膠射出凸條補強。 	<ol style="list-style-type: none"> 上蓋後外部增加穿線鈕。 計量封螺帽加高 	<ol style="list-style-type: none"> 新增封印蓋子（蓋子上印有「祝您行車平安」白色字樣、固定鐵片、通孔螺絲。 計量封印方式變更為鐵絲穿過經由通孔螺絲，計量封印由2處減少為1處。 變更附加費部分，只有新北市可以選擇附加費「淡水區」。

招財、豪運及一路發改善前後差異性-2

一、招財(HC-1)



修改前



修改後

招財、豪運及一路發改善前後差異性-3

二、豪運 (A1)

後視圖



修改前



修改後

招財、豪運及一路發改善前後差異性-4

二、豪運 (A1)

右視圖



修改前




修改後

招財、豪運及一路發改善前後差異性-5

三、一路發 (ST1511)

正視圖



修改前




變更後，新增加之計量封印蓋板(外蓋板)。蓋板上印有“祝你行車平安”字樣。

修改後

招財、豪運及一路發改善前後差異性-6

三、一路發 (ST1511)

後視圖



修改前



修改後

輪行檢定注意事項-1

➤ 受理輪行檢定注意事項：

- 一、核對申請書、行照車籍資料與計費表設定資料是否一致。
- 二、檢定紀錄表切結書之「壓印廠商名稱、年月」壓印章應清楚，年月應正確，以七星業者104年1月封表為例。(107年7月1日，一律以民國年，目前安裝年有西元及民國兩種)



- 三、檢查聖傑、太陽神主事務所是否符合車籍所在地。

輪行檢定注意事項-2

車籍新北市，應安裝主事務所為新北市之計費表，判別方式為新北市在營業區最上方。



太陽神計費表面板有區分主事務所，位於小圓鈕功能鍵正右方，應依車籍地址安裝臺北、新北或基隆主事務所之計費表。



輪行檢定注意事項-3

四、檢視計費表、封印數量、位置是否符合型式認證


(1)招財封印(右x2，左x1)，計量封(右x1)

(2)招財須有「一家購買 全台保固」字樣



輪行檢定注意事項-4

(3)外框架下方增加7道塑膠射出凸條補強。



驗證
Certification

輪行檢定注意事項- 5

(4) 招財外殼不得切割



(原型式認證圖)



(切割安裝外殼圖)

輪行檢定注意事項- 6

- (12) (a)一路發封印(右x2，左x1)；費率封印(右x1)
(b)一路發須有「**祝您行車平安**」字樣



輪行檢定注意事項-7



輪行檢定注意事項-8

(5) 豪運封印(右x2，左x1，後x1)，計量封(右x1)




輪行檢定注意事項-9

(5-1) 豪運注意鉛線穿孔處



輪行檢定注意事項-10

(5-2) 豪運注意鉛線穿孔處




輪行檢定受理原則-9

(6)玉山封印(右x2，左x2，後x1)，計量封(左x1，右x1)



輪行檢定受理原則-10

(7) 玉山左側及背後封印須繞3圈



驗 證
Certification

輪行檢定注意事項-11



(8)富貴與玉山同，封印(右x2，左x1)，
計量封(左x1，右x1)



驗證
Certification


輪行檢定注意事項-12

(9) 富貴與玉山同左側及背後封印須繞3圈



輪行檢定注意事項-13

(10) 聖傑封印(左x1，右x2)，計量封(左x1)



輪行檢定注意事項-14

(11)太陽神封印(左x2，右x2，後x1)，
計量封(左x1，右x1)



輪行檢定注意事項-15

- 各家封印數量如下：



	招財	一路發	豪運	聖傑	玉山	富貴	太陽神
封印數	3	3	4	3	5	5	5
計量封	1	1	1	1	2	2	2
計量封 位置	右*1	右*1	右*1	左*1	左*1 右*1	左*1 右*1	左*1 右*1

- 玉山、富貴及豪運如變更費率封、更改車號則須重新檢定。


輪行檢定項目

- (2) 核對招財、聖傑二廠牌計費表防偽示別
是否符合要求。
- (3) 檢視輪胎規格並登錄。
- (4) 量測計費表之計量里程器差。

防偽標誌-1



防偽標誌-2



由螺絲改為拉釘



輪行檢定不合格態樣-1



驗證
Certification

輪行檢定不合格態樣-2



(原型式認證圖)



(切割安裝外殼圖)


輪行檢定不合格態樣-3



輪行檢定不合格態樣-4



輪行檢定不合格態樣-5



輪行檢定不合格態樣-6



輪行檢定不合格態樣-7



輪行檢定不合格態樣-8



輪行檢定不合格態樣-9



執行路邊攔檢

- 廠牌、型號、器號、外觀、封印、檢定合格單有效日期、設定信號數、輪胎規格等核對是否與輪行檢定登載內容一致。

檢舉案件處理

- (1) 櫃臺受理、核對調檢函並列印「計程車計費表調檢紀錄表」。
- (2) 檢視：廠牌、型號、器號、外觀、封印、檢定合格單有效日期、設定信號數等核對是否與輪行檢定登載內容一致。
- (3) 量測計費表之計量里程器差，需檢測3跳。

度量衡 · 驗 證
Metrology · Certification

簡報完畢

標 準 · 檢 驗 · 度 量 衡 · 驗 證
Standards · Inspection · Metrology · Certification