

經濟部標準檢驗局 111 年度「直髮夾」專案購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
1	陶瓷纖巧 25 毫米直髮夾	VS SASSOON	110V 60Hz 18W VSCS50CW	中國大陸	香港商美康雅香港有限公司台灣分公司 臺北市內湖區瑞光路 583 巷 24、26 號 6 樓 02-87513633	寶雅國際(股)公司基隆東明分公司 基隆市信義區東明路 177 號 1 樓 02-24680066	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
2	mod's hair 輕巧旅行陶瓷直髮夾	mod's hair	100-240V 50/60Hz 20-25W MHS-2033-K-TW	中國大陸	岑記國際股份有限公司 臺北市南港區八德路 4 段 768 巷 3 號 4 樓之 1 02-27825058	寶雅國際(股)公司基隆東明分公司 基隆市信義區東明路 177 號 1 樓 02-24680066	890	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
3	負離子直/捲 2 用造型整髮梳	TESCOM	100-240V 50-60Hz 59-62W IPH1832TW	中國大陸	群光電子股份有限公司 新北市三重區光復路 2 段 69 號 0800-255-123	寶雅國際股份有限公司基隆東岸分公司 基隆市仁愛區仁二路 236 號 1 樓 02-24279090	1990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
4	整髮器	巴黎春天	110V 60Hz 70W L5800	中國大陸	洪億實業有限公司 新北市三重區興德 路 96 號 4 樓 02-22782112	寶雅國際股份 有限公司基隆 東岸分公司 基隆市仁愛區 仁二路 236 號 1 樓 02-24279090	899	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 樣品本體標示之不得在浴室 使用之警語符號，其圓型符 號直徑 6.8mm 小於標準規 定，應大於 10mm 以上。 2. 樣品外盒標示之可選擇的溫 度區間(120°C~220°C)與本體 可選擇溫度區間 (140°C~220°C)不符。	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
5	星之冠 紅陶 瓷造型護髮 離子夾	星之冠	110-220V 60Hz 25W TS-15	中國大陸	進口商： 振發美髮器材有限 公司 新北市中和區廣福 路 54 號 02-22221167 經銷商： 星翼企業有限公司 新北市新莊區新樹 路 288-20 號 02-22085699	寶雅國際 (股)公司基 隆東明分公司 基隆市信義區 東明路 177 號 1 樓 02-24680066	399	●商品檢驗標識 樣品保證卡檢驗標識誤植為 R32573 RoHS，正確應為R36379 RoHS。 ○中文標示	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
6	直髮夾	Merry Moon 美如夢	110-220V 60Hz 50W JF-68	中國大陸	振發美髮器材有限 公司 新北市中和區廣福 路 54 號 02-22221167	港都行 基隆市愛四路 44 號 02-24223951	1400	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 樣品消耗功率標示 50W，與原 申請資料標示 63W 不符。 2. 包裝盒標示溫度設定範圍為 (180°C~240°C)與樣品本體標 示及原申請資料溫度設定範 圍為(140°C~220°C)不符。	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
7	離子夾	PINGO 台灣 品工	110-220V/60Hz 25W T-18G	中國大陸	世遠國際股份有限公司 新北市板橋區自強 新村 42 號 02-22721200	屈臣氏宜蘭店 宜蘭縣宜蘭市 中山路 3 段 23 號 03-9358582	499	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
8	直捲髮燙器	panasonic	100-240V 50- 60Hz 22W/ EH-HV11	泰國	台松電器股份有限 公司 新北市中和區建六 路 57 號 02-22235121	屈臣氏宜蘭店 宜蘭縣宜蘭市 中山路 3 段 23 號 03-9358582	1390	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
9	平板夾	Kinyo	110V/60 Hz 49W KHS-3105	中國大陸	耐嘉股份有限公司 新竹市香山區牛埔 路 287 號 5 樓 03-5153399	寶雅羅東倉前 店 宜蘭縣羅東鎮 倉前路 66 號 03-9551010	1129	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
10	聲寶負離子 陶瓷離子夾	SAMPO	110-220V 60 Hz 58W HC-Z21A1L	中國大陸	進口商：晶寶國際 行銷有限公司 新北市三重區河邊 北街 236 號 1 樓 02-29750099	寶雅羅東倉前 店 宜蘭縣羅東鎮 倉前路 66 號 03-9551010	1380	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查



符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：本次購樣依據CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-23 (104年版)進行品質項目檢測。

- (1)「溫升」主要為確認直髮夾於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
- (2)「洩漏電流及絕緣耐電壓」主要為檢測直髮夾如遇過電壓，其絕緣保護是否被破壞或擊穿，以避免發生觸電或短路引起火災危險。
- (3)「異常操作」主要為模擬在直髮夾故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，是否具有足夠的保護，不致造成危害。
- (4)「構造檢查」主要為檢測直髮夾之構造設計上是否符合安全之要求。

2.標示查核：

(1)商品檢驗標識(如圖例： 或 )

(2)中文標示：檢查直髮夾本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：

- A. 商品名稱及型號。
- B. 製造商或供應商之名稱或註冊商標。
- C. 額定電壓、頻率、消耗功率或額定電流。
- D. 屬II類結構者，需標示II類結構符號。
- E. 需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測：

- A. 「溫升」全數符合規定。
- B. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
- C. 「異常操作」全數符合規定。
- D. 「構造檢查」全數符合規定。

(2)標示查核：

- A. 商品檢驗標識:計 1 件不符合規定(項次 5)。
- B. 中文標示:計 2 件不符合規定(項次 4、6)。