106年「家用型壁上插座」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	台昱埋入插座 (配線用插座)	台昱電工	125V 15A /TS-1001-A	臺灣	臺中市北屯區敦化路一段 435 號	巨久商行 高雄市前鎮區瑞北路 213 號 07-7169295	45	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱 與證書名義人不一致	○重要零組件比對	總評:○構造溫升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓
2	埋入式聯蓋 電腦插座 (配線用插座)	同立電工	125V 15A /TL-1512	未標示		東急企業有限公司 高雄市三民區九如二路 470 號 07-3156796	60	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品未標示報驗義人 名稱及地址	●重要零組件比對 樣品有框架,與原申 請文件無框架不符 (不涉及基本設計變 更)	總評:○構造○温升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓
3	雙聯插座 (配線用插座)	MAGIC	125V 15A / CS-109	臺灣	臺南市西港區後營營西里 150 之 17 號	寶暉生活館有限公司 高雄市鼓山區中華一路 97-1 號 1 樓 07-5555085	40	●中文標示 商品標示之業者名稱	T	總評:○構造溫升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓
4	彩色暗插座 (配線用插座)	JYE	125V 15A / JY-1001S	臺灣	臺南市六甲區中華路 152 巷 12 號	勵陞企業行 高雄市旗山區延平一路 703 號 07-6625080	25	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱 與證書名義人不一致	○重要零組件比對	總評:○構造○温升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓

^{「○」}則表示符合規定;「●」表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	瞬瞬接地 雙插座 (配線用插座)	Panasonic	125V 15A /WNF8-15123 WP		司 桃園市大溪區信義路 228 雖	特力屋 高雄市苓雅區武廟路 218 號 07-2259111	110	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○構造○溫升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓
6	H 型接地連蓋 冷氣插座 (配線用插座)	双環電工	125V 15A / TH1311	臺灣	臺中市北屯區敦化路一段 435 號	金展五金商行 高雄市苓雅區福德二路 55、57 號 07-7155987	40	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱 與證書名義人不一致	○重要零組件比對	總評: ○
7	1 單插座蓋板 (配線用插座)	沅隆電工	125V 15A / P-G-1S	臺灣	臺南市西港區後營營西里 150 之 17 號	寶聯生活館有限公司 高雄市鳳山區中山東路 180 號 1 樓 07-7015578	35	●商品檢驗標識	●重要零組件比對 樣品框架未標示型 號、認證識別號碼及 申請人商標,另框架 安裝孔位置與原申 請文件比對不符(不 涉及基本設計變更)	
8	組合式插座- 1孔 (配線用插座)	台昱電工	125V 15A / TS-1001-A	臺灣	有電實業有限公司 雲林縣西螺鎮東南路 372 號 05-5881161	中正九九五金百貨行 屏東縣屏東市廣東路 702 號 08-7365163	40	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱 與證書名義人不一致	●重要零組件比對 樣品有框架,與原申 請文件無框架不符 (不涉及基本設計變 更)	總評: ○構造○温升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓

^{「○」}則表示符合規定;「●」表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	付蓋雙(三) 插座組 (配線用插座)	MAGIC	125V 15A / CS-110	臺灣	臺南市東區生產路 560 號 06-2685047	台灣糖業(股)公司量販事業部 屏東縣屏東市台糖街 3 號 08-7518399	70	○商品檢驗標識 ○中文標示		總評:○構造○温升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓
10	H 型接地 二聯插座 (配線用插座)	双環電工	125V 15A / TH1315	未標 示	彰化縣伸港鄉工西一路 2 之 6 號	行家五金百貨行 屏東縣屏東市自由路 630 號 08-7336912	60	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱 與證書名義人不一致	○重要零組件比對	總評:○構造○温升試驗○夾持力試驗○耐熱試驗○絕緣電阻與絕緣耐電壓

「○」則表示符合規定;「●」表示不符合規定。

備註:

- 1.品質檢測:依據 CNS 690「配線用插接器」。
 - (1)「構造」主要為確認壁上插座構造設計上是否符合安全之要求。
 - (2)「溫升試驗」主要為確認壁上插座於正常使用時,其溫度上升不超過標準規定值,以避免過熱造成危險。
 - (3)「夾持力試驗」主要為確認壁上插座之夾持力是否符合標準之要求,以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊,導致接觸不良過熱造成危險。
 - (4)「耐熱試驗」主要為確認壁上插座塑膠部分於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其他有礙使用之異狀。
 - (5)「絕緣電阻與絕緣耐電壓試驗」為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好,以避免發生觸電的危險。
- 2.重要零組件比對:確認樣品之重要零組件與通過驗證之原技術文件內容作比對,以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 3.標示查核,查核項目為:
 - (1)商品檢驗標識

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖例 ###





- (2)中文標示:依據商品檢驗法、國家標準 CNS 690 查核
 - A.製造廠名稱或商標。
 - B.額定規格:額定電壓及電流。
 - C.極性。
 - D.應於外殼表面明顯處,以不易消褪之方法標示。
- E.依商品檢驗法第11條,報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內,應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。 4.本次檢驗件數共10件,檢測結果為:
 - (1)品質檢測:全數符合規定。
 - (2)「重要零組件比對」計5件不符合(項次2、3、7、8、9),其零組件或外觀經比對與原申請文件不符,皆不涉及基本設計變更。
 - (3)標示查核
 - A.「商品檢驗標識」:計1件不符合(項次7),該樣品未標示報驗義務人之商品檢驗標識,與規定不符。
 - B.「中文標示」計8件不符合(項次1、2、3、4、6、7、8、10),不符合原因包括商品標示之業者名稱與證書名義人不一致(項次1、3、4、6、8、10)、商品未標示報驗義人名稱及地址(項次2),或商品框架無標示申請人商標(項次7)。