

108 年度「行動電源」市場購樣檢測結果彙整表

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
1	摩比亞	WP-043 行動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	MF 手機配件行 臺中市沙鹿區沙田 路 171 號 04-26651179	593	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示額定電容量及製造日期。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
2	元誠	PMJ-003 行動電源	臺灣	元誠亞洲科技有限公 司 臺中市東區大勇街 26 號 04-22231905	MF 手機配件行 臺中市沙鹿區沙田 路 171 號 04-26651179	593	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
3	DIKE	DPP210 行動電源	中國大陸	邁司科技股份有限公 司 新北市土城區中央路 三段 87 號 6 樓之 1 02-22671710	全國電子股份有限公 司沙鹿門市 臺中市沙鹿區中正 街 51 號 04-26656071	599	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
4	勁量	UE10008 行動電源	中國大陸	臺灣塔米歐實業股份 有限公司 新北市板橋區民生路 1 段 33 號 12 樓之 2 號 0800-666278	全國電子股份有限公 司沙鹿門市 臺中市沙鹿區中正 街 51 號 04-26656071	699	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
5	e-POWER	SP-1001BK 行動電源	中國大陸	靈動數碼股份有限公 司 新竹市金城一路 9 號 03-5738991	順發股份有限公司 大里分公司 臺中市大里區中興 路一段 343 號 04-24969911	399	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示產品名稱。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
6	PROBOX	HE8-1000 可充式鋰離子 行動電源	中國大陸	安歲科技股份有限公司 新北市汐止區新臺五 路1段81號3樓之4 02-26980818	順發股份有限公司 大里分公司 臺中市大里區中興 路一段343號 04-24969911	990	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
7	E-B00KS	N-A10000 可充式鋰行動 電源	中國大陸	中景科技股份有限公司 臺中市西區臺灣大道 2段573號6樓D室 04-23228668	燦坤實業股份有限公 司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	890	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
8	TOTO LINK	TB10000 行動電源	中國大陸	臺灣吉翁電子股份有 限公司 新北市中和區中正路 872號9樓之1 02-22215559	燦坤實業股份有限公 司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	649	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
9	TCSTAR	MBK090301 行動電源	中國大陸	邁司科技股份有限公司 新北市土城區中央路 三段87號6樓之1 02-22671710	燦坤實業股份有限公 司大里二店分公 司 臺中市大里區中興 路一段298-1號 04-24960268	449	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
10	ADATA	A10050QC 行動電源	中國大陸	威剛科技股份有限公司 新北市中和區連城路 258號2樓 02-82280886	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區510號 底一樓之2 04-23299249	989	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
11	KOOKER	RPP-87 酷客移動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區 510 號 底一樓之 2 04-23299249	711	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示製造日期。 本體之輸入輸出電壓電流與技術文件不符。 樣品外包裝、本體及技術文件之額定容量標 示值皆不相同。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計變 更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
12	PRODA	PPP-7 行動電源	中國大陸	摩比亞科技有限公司 桃園市桃園區龍鳳三 街 65 巷 2 號 03-3799782	良興股份有限公司 臺中英才店 臺中市西區 510 號 底一樓之 2 04-23299249	927	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示產品名稱及製造日期。	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計變 更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
13	TCSTAR	MBK035101 行動電源	中國大陸	雙全電子有限公司 新北市汐止區新臺五 路 1 段 77 號 10 樓之 4 02-26981965	寶雅沙鹿鎮南店 臺中市沙鹿區鎮南 路 2 段 638 號 04-26631010	399	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
14	威寶	VHK10000PB 08 可充式鋰行動 電源	中國大陸	中景企業股份有限公司 臺北市內湖區新湖二 路 221 號 1 樓 02-27953335	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	899	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
15	PHILIPS	DLP6712N 行動電源	中國大陸	雙全電子有限公司 新北市汐止區新臺五 路 1 段 77 號 10 樓之 4 02-26981965	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	1088	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

項次	廠牌	型號 品名	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組 件比對	品質項目檢測結果
16	ASUS	ABTU005 可攜式行動電 源	中國 大陸	華碩電腦股份有限公司 臺北市北投區立德路 15 號 02-28943447	家福股份有限分公 司南投分公司 南投縣南投市三和 三路 21 號 049-2245318	500	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
17	小米	PLM03ZM 可充式鋰行動 電源	中國 大陸	臺灣小米通訊有限公 司 臺北市新生南路 1 段 50 號 2 樓 之 2 02-21921023	臺灣小米通訊有限 公司臺中分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 2 樓 02-21921023	795	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
18	廣穎	S105 行動電源	中國 大陸	廣穎電通股份有限公 司 臺北市內湖區洲子街 106 號 7 樓 02-87515326	光南大批發臺中三 民分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 04-22252020	649	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
19	iNeno	I15000 可充式鋰行動 電源	臺灣	炬堯科技有限公司 臺北市南京東路三段 118 號 12 樓 02-25160358	光南大批發臺中三 民分公司 臺中市北區三民路 3 段 125 號 04-22252020	469	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組 件比對 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符合，涉及 基本設計 變更。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態
20	N9	N9-LUMENA2 N9-LUMENA2 行動電源照明 LED 燈	中國 大陸	敦遠國際有限公司 臺中市豐原區綠山二 街 38 號 04-25158669	早點名戶外休閒股 份有限公司臺中營 業所 臺中市五權西路二 段 1168 號 04-23861608	3580	總評：● ●商品檢驗標識 本體未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 本體未標示產品名稱、額定電容量及製造日 期。	○重要零組 件比對	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」檢測「機械強度」、「溫升規定」、「異常操作與故障狀態」(99年版)及 CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」(102年版)檢測「額定電容量標示」。

- (1) 額定電容量：確認商品之放電能力是否符合標示電容量額定值。
- (2) 機械強度：確認行動電源是否具有適當機械強度以符合標準之安全要求。
- (3) 溫升規定：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。
- (4) 異常操作與故障狀態：為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，行動電源本身是否提供足夠的保護，不致造成危害。

2. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



R.30001

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」查核。

- A. 商品名稱、型號。
- B. 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。
- C. 製造日期。
- D. 額定電容量。
- E. 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次檢驗件數共20件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

- 「額定電容量」部分：全數符合規定。
- 「機械強度」部分：全數符合規定。
- 「溫升規定」部分：全數符合規定。
- 「異常操作與故障狀態」部分：全數符合規定。

(2) 標示查核

- 「商品檢驗標識」：計4件(項次1、11、12、20)不符合規定，不符合情形為本體無商品檢驗標識。
- 「標示」：計7件(項次1、5、11、12、13、18、20)不符合規定，不符合情形包含本體「輸出電壓電流值」與原申請驗證登錄之標示不一致；本體未標示「產品名稱」、「製造日期」、「額定電容量」。

(3) 重要零組件比對：計5件(項次1、9、11、12、19)不符合規定，其內部設計結構或電路板經比對與原登錄技術文件不符。