

112 年「溫奶器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	高效速熱溫奶器	BABYPOT	110V, 60Hz, 300W/ 06201	中國大陸	六甲村實業有限公司 臺中市西屯區工業區 39路49號 0800-236688	康寶婦嬰健康生活館 臺南市鹽水區武廟里 三福路84號1樓 06-6530558	1680	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
2	多功能溫奶器	nac nac	110V, 60Hz, 225W/ N1T	中國大陸	麗嬰房股份有限公司 臺北市內湖區陽光街 321巷60號 0800-000618	康寶婦嬰健康生活館 臺南市鹽水區武廟里 三福路84號1樓 06-6530558	1390 (附集乳器)/ 1280	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
3	溫奶器	PUKU	110V, 60Hz, 95W/ P10905	臺灣	雪弘實業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路 408號4樓之3 02-26277298	上好連鎖藥局 雲林縣斗六市鎮北里 上海路236號 05-5349507	944	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
4	智能溫控溫奶加熱器	Chicco	110V, 60Hz, 220W/ 06867_H	中國大陸	杏豐實業股份有限公司 臺北市中正區中華路1 段59號10樓之1 02-66358858	弘安藥粧生活館有限 公司仁愛店 嘉義市仁愛路393號 1樓 05-2239000	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
5	奶瓶保溫器	Hito	110V, 60Hz, 130W/ TM-607C	臺灣	喜多科技股份有限公司 0800-089072 委製商:台灣優生股份 有限公司 新北市新北產業園區五 權六路30號 0800-281557	樂兒屋有限公司安南 店 臺南市安南區海佃路 1段245號 06-2500232	890	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	黃色小鴨三合一溫奶器	PIYOPIYO	110V, 60Hz, 220W/830594	中國大陸	東凌股份有限公司 臺北市南港區南港路3段50巷1號2樓 02-27893636	喬仕達企業有限公司 臺南市安南區海南里宜居路220號1樓 06-3586732	799	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
7	貝親溫奶及食物加熱器	Pigeon	110V, 60Hz, 300W/26273	中國大陸	世潮企業股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路607號8樓 02-27986888	大樹北安藥局 臺南市安南區頂安里北安路3段158號1樓 06-2553633	1120	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
8	AVENT 多功能快速食品加熱器	PHILIPS 飛利浦	110V, 60Hz, 335W/SCF358	中國大陸	台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231099	育樂媽媽婦嬰用品店 臺南市北區華德里北安路1段241號 06-2813619	1790	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
9	雙瓶溫奶器	SNOW BEAR	110V, 60Hz, 200W/HL-0888II	中國大陸	楷歲商貿科技股份有限公司 新北市中和區橋安街15巷1號5樓之2 02-22459066	樂兒屋有限公司西門店 臺南市北區西門路4段226號 06-2815926	1695	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
10	溫奶器	BABYBREZZA	120V, 60Hz, 500W/BRZ00139	中國大陸	漫延有限公司 新北市中和區中山路2段317號4樓 02-22421898	樂兒屋有限公司西門店 臺南市北區西門路4段226號 06-2815926	1515	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註：「對於使用後正常清洗不可浸水之電器，其說明書應說明此電器不得浸水」、「誤用所造成潛在危害之警語」、「說明使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」、「若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。」等警語，與原登錄資料不符，且不符合CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第 1 部：通則」及 CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器—安全性—第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定」(項次 3 商品為 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」及 IEC 60335-2-15「Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids」)。

- (1) 溫升：主要為確認溫奶器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
- (2) 漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
- (3) 異常操作：目的為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，溫奶器是否具有足夠的保護，不致造成危害。
- (4) 構造：主要為確認溫奶器之構造設計上是否符合安全之要求。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

- (1) 商品檢驗標識

圖例：



- (2) 中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-15 查核。

- a. 產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。
- b. 製造商或供應商的名稱或註冊商標。
- c. 型號。
- d. 防電擊之絕緣設計屬 II 類結構者，需標示 II 類結構符號「回」。
- e. 標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。
- f. 需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
- g. 依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

- (1) 品質檢測

- a. 「溫升」：全數符合規定。
- b. 「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
- c. 「異常操作」：全數符合規定。
- d. 「構造」：全數符合規定。

- (2) 「重要零組件比對」：全數符合規定。

(3)標示查核

- a. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。
- b. 「中文標示」：計 1 件（項次 10）不符合規定，主要是說明書未加註檢驗標準規定之相關警語。