

瑕疵除濕機回收/召回訊息

請檢視家中除濕機，如符合下列廠牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板。【詳細資訊請至商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢】

廠牌	型號	產製期間	聯絡方式
大同	TDH-200HB	97年11月~98年2月	1.免付費服務電話：0800-052-666 2.桃園冷氣場小冷中心，電話：03-386-1111 Ext. 705
	TWD-500B	92年1月~94年6月	
	TWD-510B	94年1月~95年10月	
	TWD-511B	94年1月~95年10月	
	TWD-660B	94年1月~95年10月	
	TWD-711B	94年1月~95年10月	
	TWD-1400B	所有期間	
三洋	TWD-1400BL	94年3月~98年3月	免付費服務電話：0800-081-567
	SDH-501B	92年1月~94年6月	
	SDH-512B	94年1月~95年10月	
	SDH-612B	94年1月~95年10月	
	SDH-680B	94年1月~95年10月	
	SDH-220B	95年1月~97年12月	
	SDH-281BC	89年1月~94年12月	
	SDH-601B	87年1月~98年12月	
	SDH-601BC	88年1月~92年12月	
	SDH-801B	90年1月~98年12月	
	SDH-803N	95年1月~98年12月	
東元	SDH-816	97年1月~97年12月	免付費服務電話：0800-281-200
	SDH-L32BT	94年8月~96年12月	
	MD1088B	92年1月~94年6月	
	MD1095B	94年1月~95年10月	
	MD1096B	94年1月~95年10月	
	MD1097B	94年1月~95年10月	
	MD1214B	94年4月~94年7月	
	MD1316B	94年1月~95年10月	
聲寶	MD1401WA	94年1月~95年10月	免付費服務電話：0800-005-438
	MD1801WA	94年1月~95年10月	
	AD-K123	94年1月~95年10月	
	AD-K125	94年1月~95年10月	
	AD-1861N	94年1月~95年10月	
	AD-1220B	94年1月~94年12月	
	AD-1221B	94年1月~94年12月	
	AD-1261	94年1月~94年12月	
西屋	AD-Y12B	94年1月~94年12月	代修服務電話：04-2491-2151
	FDB-621B	94年1月~94年12月	
吉普生	WED-112P	94年1月~95年10月	代修服務電話：0800-261-233
	WED-2000LBC	94年1月~94年12月	
富及第	GD-102NB	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-033-678
	GD-105NBI	92年1月~94年6月	
歌林	FDH-1020N	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-033-678
	FDH-1050NBI	92年1月~94年6月	
惠而浦	KJ-K105B	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-066-628
	KJ-K50B	92年1月~94年6月	
	KJ-J60B	94年1月~94年12月	
威技	ADS051M	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-678-678
	WDH-101P	94年1月~94年12月	
B & Q (Airforce)	WDH-210HA	94年1月~94年12月	代修服務電話：0800-261-233
	AD-210HC	94年1月~94年12月	
Fujimaru	FJ-5902	95年5月~96年11月	免付費服務電話：0800-637-002
	FJ-5902BD	98年7月~99年2月	
	FJ-5906	99年11月~101年10月	