

113 年度「電動手工具用二次鋰電池」專案市場購樣檢測結果彙整表 (計畫編號：113003048)

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對 結果	品質項目檢 測結果
1	可充式鋰電池組	SENTAN	GTR1801/ 18V、 6000mAh	臺灣	格斯科技股份有限公司 新北市汐止區新 台五路1段99 號26樓之2、 之3、之5、之 6	蝦皮購物 (賣家：josh026417 賣場：94 工具 94 狂) https://shopee.tw/product/167939451/24830661944?sp_a tk=b41dd9c4-4321-4009-8703-6562481e210c&xptdk=b41dd9c4-4321-4009-8703-6562481e210c/	1328	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
2	電動手工具用二次鋰電池	(無)	(無)/ 21V、 2000mAh	未標示	雷利迅企業有限公司 桃園市平鎮區新 富里環南路二段 265號3樓之7	蝦皮購物 (賣家：hongsong_gfqjd 賣場：德國紅松官方旗艦 店) https://shopee.tw/product/885177322/23186533159/	725	總評：● ●商品檢驗標識 未標示商品檢驗 標識。 ●中文標示 (1)樣品本體未標 示中文產品名 稱、產品型號 電池代號及製 造日期。 (2)樣品本體、包 裝或標籤未標 示廢電池回收 符號。	◎重要零組件比對 查無證書資料， 無法比對。	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
3	可充式鋰離子電池組	Ogula 小倉	10000M/ 18.5V、 1400mAh	中國 大陸	喬森斯股份有限 公司 新北市土城區中 山路85號	Yahoo 購物中心 https://tw.buy.yahoo.com/gd sale/gdsale.asp?gdid=10956012	669	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電

113 年度「電動手工具用二次鋰電池」專案市場購樣檢測結果彙整表 (計畫編號：113003048)

4	二次鋰電池組	得偉 DEWALT	DCB127/ 10.8V、 2.0Ah	中國 大陸	新加坡商百得電 動工具(股)台灣 分公司 台北市德行西路 33 號 2 樓 02-28341741	PChome 24h 購物 https://24h.pchome.com.tw/rod/DECA5D-A900AC5RM?fq=/S/DQBE1L	1299	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比 對	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
5	電動手工具用二次鋰電池	metabo	Li-Power/ 10.8V、 2.0Ah	中國 大陸	台灣華嶠貿易 (股)公司 台北市重慶北路 4 段 103 號 02-28124901	PChome 24h 購物 https://24h.pchome.com.tw/rod/DECA5R-A900FMRKV?fq=/S/DQBE5S	1530	總評：● ●商品檢驗標識 未標示商品檢驗 標識。 ●中文標示 (1)樣品本體未標 示中文產品名 稱及製造日 期。 (2)樣品本體、包 裝或標籤未標 示廢電池回收 符號。	◎重要零組件比 對 查無證書資料， 無法比對。	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
6	電動手工具用二次鋰電池	WORX 威克士	WA3593/ 20V、 2.0Ah	中國 大陸	天恕貿易有限公 司 台中市南屯區精 科 7 路 9 號 04-23586815	Momo 購物 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7701866&str_category_code=5200500669&ctype=B&Area=DgrpCategory&sourcePageType=4	1499	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 (1)樣品本體未標 示中文產品名 稱及製造日 期。 (2)樣品本體、包 裝或標籤未標 示廢電池回收 符號。	●重要零組件比 對 電路板與原登錄 技術文件不符且 涉及基本設計變 更。	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電

113 年度「電動手工具用二次鋰電池」專案市場購樣檢測結果彙整表 (計畫編號：113003048)

7	電動手工具用二次鋰電池	特迅航	(無)/ 24V、 10Ah	中國大陸	未標示	蝦皮購物 (賣家：v4drjwe6tg 賣場：喜樂 XL 居家生活 電器) https://shopee.tw/product/1013618989/25131569089?sp_atk=944e156d-2a44-408c-8e85-54ae1c7dc786&xptdk=944e156d-2a44-408c-8e85-54ae1c7dc786/	4330	總評：● ●商品檢驗標識未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 (1)樣品本體未標示產品型號及電池代號。 (2)樣品本體、包裝或標籤未標示廢電池回收符號。	◎重要零組件比對 查無證書資料，無法比對。	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
8	電動手工具用二次鋰電池	YAMAHA 雅瑪哈	498VF/ 18.5V、 2000mAh	未標示	傳○康 桃園市中壢區	樂天市場 (賣場：聚百貨) https://www.rakuten.com.tw/shop/1103lucky/product/R0315103502234/?scid=rafp-b118&utm_source=biggo&utm_medium=rafp-b118&utm_campaign=normal&gid=USwMFZABVIisQzBMwjHx&pr=420457e88ecc9146&ts=1718340076644&aff_click_id=6cc6afcc-359c-436b-82a1-6943f44fe680	1400	總評：● ●商品檢驗標識未標示商品檢驗標識。 ●中文標示 (1)樣品本體未標示中文產品名稱、電池代號、製造日期、標稱電壓及額定電容量。 (2)樣品本體、包裝或標籤，未標示廢電池回收符號。	◎重要零組件比對 查無證書資料，無法比對。	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電

113 年度「電動手工具用二次鋰電池」專案市場購樣檢測結果彙整表（計畫編號：113003048）

9	電動手工具用二次鋰電池	Milwaukee 美沃奇	M18B2/ 18V、 2.0Ah	中國大陸	台灣創科實業股份有限公司 臺中市北屯區文心路4段83號9樓之1	Momo 購物 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7977192&str_category_code=5200500661&sourcePageType=4	1311	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電
10	可充式鋰離子電池組	東林	BAT-050V6 (V6-5Ah)/ 32.4V、 4450mAh	臺灣	東林電子股份有限公司 桃園市桃園區三民路三段180號17樓之1 03-3395816	特力屋士林店 台北市士林區基河路258號 02-28891000	9200	總評：● ●商品檢驗標識 樣品本體商品檢驗標識標示錯誤。 ●中文標示 經查樣品本體標示型號 BAT-050V6(V6-5Ah) 未登錄於報驗義務人所屬驗證登錄證書中。	○重要零組件比對	總評：○ ○外部短路 ○自由落下 ○過度充電

符號「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定；「◎」表示不適用規定。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 15364「含鹼性及其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—用於可攜式應用之封裝可攜式二次單電池及電池組之安全要求」（102年版）檢測「外部短路」、「自由落下」及「過度充電」。
 - (1) 外部短路：主要為模擬電池組發生外部短路之情況。
 - (2) 自由落下：主要為模擬抽取式電池組掉落(例:換裝時不慎滑落等)之情況。
 - (3) 過度充電：主要為評估電池組對過充電之耐受能力。
2. 商品重要零組件比對(含實體外觀、內部構造及重要零組件)：將樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核：

(1) 商品檢驗標識



注意是否貼有或印有「商品檢驗標識」，樣張如圖。

- (2) 中文標示：依據商品檢驗法、國家標準 CNS 15364「含鹼性及其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—用於可攜式應用之封裝可攜式二次單電池及電池組之安全要求」（102年版）查核本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目。主要項目如下。
 - A. 商品名稱、型號。
 - B. 標稱電壓、額定電容量。
 - C. 製造商或供應商之名稱或識別符號。
 - D. 製造日期(可以代碼表示)。
 - E. 存放、回收及棄置之說明。
 - F. 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
- (1) 品質項目：全數符合規定。
 - (2) 重要零組件比對：計1件（項次6）不符合規定，不符合情形為電路板與原登錄技術文件不符。
 - (3) 標示查核
 - A. 「商品檢驗標識」：計 5 件（項次 2、5、7、8、10）不符合規定，不符合情形包含本體未標示商品檢驗標識及本體商品檢驗標識標示錯誤。
 - B. 「中文標示」：計 6 件（項次 2、5、6、7、8、10）不符合規定，不符合情形包含本體未標示「中文產品名稱」、「產品型號」、「電池代號」、「製造日期」、「標稱電壓」或「額定電容量」；樣品本體、包裝或標籤未標示「廢電池回收符號」；樣品本體標示型號未登錄於報驗義務人所屬驗證登錄證書中。