

114 年度「家庭用燃氣台爐」專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	燃氣雙口爐	和家行	HJ-1269K/NG1	臺灣	和家行興業有限公司 臺中市烏日區福泰街 132 號 04-23354311	家福股份有限公司經國分公司 桃園市桃園區經國里經國路 369 號 03-3566611	4290	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ○燃氣通路之氣密性 ●燃燒狀態 燃燒狀態中之理論乾燥燃燒廢氣之 CO 濃度超出 0.14%。 ○電氣點火性能 ○安全裝置
2	櫻花燃氣安全爐	櫻花	G-632K	臺灣	台灣櫻花股份有限公司 臺中市大雅區雅潭路 4 段 436 號 04-25666106	佻利水電材料行 新竹市水田街 103 號 1 樓 03-5355685	5500	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
3	檯面式燃氣安全爐	莊頭北	TG-8312BG	臺灣	雅適國際股份有限公司 臺中市大雅區雅潭路 4 段 303 號 0800-250-550	銘泰水電工程有限公司 新竹市北區國華街 60 號 1 樓 03-5311102	9555	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
4	嵌入式雙口爐	台灣林內	RBTS-Q230G(B)	臺灣	台灣林內工業股份有限公司 桃園市楊梅區梅獅路 2 段 577 號 03-4313366	銘泰水電工程有限公司 新竹市北區國華街 60 號 1 樓 03-5311102	9450	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
5	瓦斯爐	喜特麗	JT-GT201SH	臺灣	喜特麗國際股份有限公司 臺中市南屯區工業 21 路 23 號 0800-380999	久大廚具水電行 苗栗縣竹南鎮大營路 167 號 1 樓 037-550930	7200	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	燃氣安全爐	豪山	SC-2060	臺灣	豪山國際股份有限公司 臺中市潭子區中山路3段493巷35號 0800-035-568	久大廚具水電行 苗栗縣竹南鎮大營路167號1樓 037-550930	6300	○商品檢驗標識 ●中文標示 未正確標示燃氣名稱、未正確標示燃氣消耗量單位、未標示製造廠商名稱或代號、未標示安裝方式或其代號	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
7	瓦斯爐	精工	JG-300	臺灣	龍億工業社 嘉義市西區竹村里43號 05-2383625	久大廚具水電行 苗栗縣竹南鎮大營路167號1樓 037-550930	4300	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
8	桌上型雙口爐	鴻茂	H-255	臺灣	保麗興業股份有限公司 彰化縣埔鹽鄉出水村埔港路31-7號 04-8657091	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688	5396	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置
9	台面式雙口燃氣台爐	愛菲爾	EG-2208	臺灣	好立家實業股份有限公司 臺中市潭子區潭富路一段210號 04-25321754	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688	8499	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ○燃氣通路之氣密性 ●燃燒狀態 燃燒狀態中之理論乾煙燃燒廢氣之CO濃度超出0.14%。 ○電氣點火性能 ○安全裝置
10	燃氣雙口爐	五聯	WG-277	臺灣	五聯企業股份有限公司 新北市三重區中興北街150巷28號 02-29955775	富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街96號4樓 02-21626688	6149	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○安全裝置

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依國家標準 CNS 13604「家庭用燃氣炊煮器具」檢測「燃氣通路之氣密性」、「燃燒狀態」、「電氣點火性能」及「安全裝置」。

(1)燃氣通路之氣密性：

- A. 燃氣通過台爐管路之洩漏量在 0.07 L/h 以下。
- B. 通過台爐開關以外之關閉閥之漏氣量在 0.55 L/h 以下。
- C. 由燃氣連接口至焰孔間不得洩漏。

(2)燃燒狀態：

- A. 能確實移火且無爆炸性著火
- B. 不得有浮火
- C. 不得熄火
- D. 無回火
- E. 火燄要均勻
- F. 連續噪音須在 60 dB(A)以下
- G. 熄火時無爆炸音
- H. 理論乾燥燃燒廢氣中之一氧化碳濃度在 0.14 %以下
- I. 不得發生煤煙及火焰溢出產生
- J. 電極部位正常使用時不得有黃端燄接觸
- K. 設有母火燃燒器者不得有自然熄滅或回火

(3)電氣點火性能：10 次中有 9 次以上能點著，且無連續不點火；同時亦不得有爆炸性點火。

(4)安全裝置：

- A. 點火時開閥時間 90 秒以下，但台爐燃燒器則要在 10 秒以下
- B. 熄火時閉閥時間 60 秒以下，但台爐燃燒器如使用火焰感應針 7 秒以下其他方式應在 60 秒以下
- C. 不得有爆炸性點火及使用上有障礙時之火焰竄出
- D. 溫度控制裝置（用於有此裝置者）鍋內油溫最高 300 °C 以下

2. 標示查核：依「商品檢驗法」及 CNS 13604「家庭用燃氣炊煮器具」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。



(1)商品檢驗標識：(圖例： 或)。

(2)中文標示：

- A. 器具名稱，型式代號
- B. 適用燃氣名稱及燃氣壓力
- C. 燃氣消耗量
- D. 額定電壓，頻率，功率
- E. 製造廠商名稱或代號
- F. 製造年月及製造號碼
- G. 安裝方式或其代號
- H. 注意事項及警告標示

3. 本次檢驗件數共 10 件。

(1)品質項目檢測結果：2 件不符合(項次 1 及項次 9：燃燒狀態中之理論乾燥燃燒廢氣之 CO 濃度不符合)

(2)商品檢驗標識查核：全數符合。

(3)中文標示：1 件不符合(項次 6：未正確標示「燃氣名稱」與「燃氣消耗量單位」、未標示「製造廠商名稱或代號」與「安裝方式或其代號」)。