

114 年度「家用安全護欄」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	安全門欄	JTC BABY	860*30*(690-770)mm/KJHT-S	中國大陸	聖嬰企業有限公司 桃園市龜山區頂湖路73號	特力屋(股)新莊分公司 新北市新莊區中正路620號	2099	○商品檢驗標識 ○中文標示	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)
2	第二代雙向回彈安全防護兒童門欄	TODA	76*75cm/YD-2259N	中國大陸	閱德科技有限公司 新北市五股區五權八路40號5樓 02-2299-1900	寶寶共和國(股)汐止分公司 新北市汐止區樟樹里大同路1段243號 02-26487216	1290	○商品檢驗標識 ○中文標示	●機械危害 自動關閉系統最小開啟位置無法關閉安全護欄,不符合CNS 16005第6.4.1.3節。 安全護欄經過撞擊後,連接裝置掉落不符合預定功能,不符合CNS 16005第6.12節。 ○化學危害(特定元素之遷移)
3	嬰兒門欄	COOLBE	860*910*52mm/TG251	臺灣	統資實業(股)公司 台南市永康區正北一路96號 06-2534962	寶寶共和國(股)汐止分公司 新北市汐止區樟樹里大同路1段243號 02-26487216	1750	○商品檢驗標識 ○中文標示	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)
4	兒童安全門欄	Lionelo	75*5.2*80cm/Truus Slim LED	中國大陸	國翔貿易股份有限公司 新竹縣新埔鎮田新里義民路1段80巷3號1-2樓 03-5510131	甜蜜家族國際企業有限公司汐止遠雄店(發票;愛生活國際(股)公司) 新北市汐止區新台五路1段99號2樓	2180	○商品檢驗標識 ○中文標示	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)
5	雙向安全護欄	Dreambaby	76*(75-90)cm/F776	中國大陸	好市多(股)公司 高雄市前鎮區中華五路656號 449-9909	好市多(股)汐止分公司 新北市汐止區大同路1段158號	897	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書附加標示不完整,未標示「安全護欄經設計供年齡24個月以下的兒童使用」,不符合CNS 16005第10.4.3節。	●機械危害 經過推拉試驗後,安全護欄上半部移出試驗框架範圍,失去使用功能,不符合CNS 16005第6.11.2節。 安全護欄經推拉試驗後,從試驗框架內脫出,不符合CNS 16005第6.12節。 ○化學危害(特定元素之遷移)
6	安全護欄	ace	860*910*52mm/TG251	臺灣	統資實業(股)公司 台南市永康區正北一路96號 06-2534962	統一婦幼玩具店 新北市板橋區四川路1段267號 02-89510376	1690	○商品檢驗標識 ○中文標示	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)

7	兒童安全門欄	BabyBabe	75-82cm /CB-M-101	中國大陸	同富有限公司 台南市關廟區仁愛路 328 號 06-5956377	PChome24h 購物 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAIVV-A900B4T4G	1500	○商品檢驗標識 ○中文標示	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)
8	Galaxy 兒童安全門欄	DEMBY	76*(72-78.2) cm /ESG48	中國大陸	活力事業國際有限公司 新北市淡水區中正東 路 2 段 23 號 4 樓 02-8809-1866	Malldj https://www.malldj.com/Desktop/store.aspx?id=Store_G&item=m030280&ProductID=pba02080780029 異網資訊股份有限公司 台中市大里區科技路 166 號 5 樓之 1 04-24910800	2480	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書附加資訊不完整，未標示「聲明安全護欄僅供家庭使用」、「若安全護欄使用於階梯頂部(樓板)，不宜位於樓板下方」、「若安全護欄使用於階梯底部，宜儘可能位於最低階之前方(地板)」，不符合 CNS 16005 第 10.4.3 節。	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)
9	安全門欄	小不記	100*(75-84) cm /TZ-ML-D01	中國大陸	卡仕科技有限公司 台中市豐原區圓環東 路 569 號 3 樓 04-25121492	Momo 購物 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=11876882&Area=search&mdiv=403&oid=1_2&cid=index&kw=安全門欄	948	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體中文標示製造日期不正確。使用說明書在首頁無「重要!詳細閱讀並遵守指示事項，留存以備參照」之標題，不符合 CNS 16005 第 10.4.1 節。 使用說明書無警語「警告:不正確安裝可能導致危險。」、「警告:安全護欄不得安裝於窗戶。」、「警告:無固定座不得使用本產品。」不符合 CNS 16005 第 10.4.2 節。 使用說明書未標示附加資訊，不符合 CNS 16005 第 10.4.3 節。	●機械危害 安全門欄所有框架有臂型探棒可穿過之縫隙，不符合 CNS 16005 第 6.3 節。 測試時，具有 7mm~12mm 之開口，不符合 CNS 16005 第 6.5 節。 測試時，安全護欄閉合段最低緣與其正下方水平構件之上表面，具有 5mm~12mm 的縫隙，並且於安全門欄橫桿之中心於 5 秒間逐步施加至 250N 之向下垂直力，維持 30s，其縫隙閉合小於 12mm，不符合 CNS 16005 第 6.6 節。 包裝說明書之塑膠袋不符合 CNS 16005 第 6.9 節。 經過推拉試驗後，安全護欄上半部移出試驗框架範圍，失去使用功能，不符合 CNS 16005 第 6.11.2 節。 安全護欄經過撞擊後，從試驗框架內脫出，不符合 CNS 16005 第 6.12 節。 ○化學危害(特定元素之遷移)
10	兒童安全門護欄	LA Baby	68-74cm /SG99	中國大陸	錫銓企業有限公司 新北市新北產業園區 五權七路 12 號 5 樓 02-22993630	Momo 購物 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4977194&Area=s	2278	●商品檢驗標識 無 ●中文標示 使用說明書附加資訊不完整，未	○機械危害 ○化學危害(特定元素之遷移)

						earch&mdiv=403&oid=1_15&cid=index&kw=安全門欄	標示「若安全門欄使用於階梯頂部(樓板)，不宜位於樓板下方」、「若安全門欄使用於階梯底部，宜儘可能位於最低階之前方」等附加資訊，不符合 CNS 16005 第 10.4.3 節。	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。