

附表一各廠商召回檢修除濕機之相關品牌、型號及序號資料

發佈時間	品牌	機型型號	序號或產製日期	聯絡方式
2008/07/17	東元	MD1095B MD1096B MD1097B MD1316B MD1401WA MD1801WA	94.1.1~95.10.30	0800-281-200
2008/07/17	聲寶	AD-1861N AD-K125 AD-K123	94.1.1~95.10.30	0800-005-438
2008/07/17	三洋	SDH-512B SDH-612B SDH-680B	94.1.1~95.10.30	0800-081-567
2008/07/17	大同	TWD-510B TWD-511B TWD-711B TWD-500B TWD-660B	94.1.1~95.10.30	0800-052-666
2008/07/17	西屋	WED-112P	94.1.1~95.10.30	(04)2491-2151
2007/04/10	大同	TWD-500B TWD-510B TWD-511B TWD-711B TWD-660B		0800-052-666
2007/02/08	三洋	SDH-501B	001400~003400	0800-081567
2007/02/08	吉普生	GD-102NB	C01A0001~C01A1000	0800-033678
2007/02/08	吉普生	GD-105NBI	C01A0001~C01A0300 C10A0001~C10A0300 D01A0001~D01A0500 E03A0001~E03A0500	0800-033678
2007/02/08	富及第	FDH-1020NB	C01A0001~C01A1000	0800-033678
2007/02/08	富及第	FDH-1050NBI	C01A0001~C01A0300 C10A0001~C10A0300	0800-033678

			C12A0001~C12A0300 D11A0301~D11A0800 E04A0001~E04A0500	
2007/02/08	惠而浦	ADS051M	30505001-30507000 40504001-40509200 50504001-50508400	台北：02-23946666 或 23560165 台中：04-23160025 高雄：07-5888100
2007/02/08	大同	TWD-500B	28000906~28004400 38000001~38010300 48000001~48011500	0800-052666
2007/02/08	歌林	KJ-K105B	0302000001~0311005200 0402005201~0412008800 0501008801~0505012000	0800-066628
2007/02/08	歌林	KJ-K50B	20103201-20103700 0302000001-0312002900 0403002901-0412004200 0501004201-0505006500	0800-066628
2007/02/08	東元	MD1088B	30100001-31201000 40100001-40900200	0800-281200
2007/01/25	惠而浦	ADS051M	2004.7 月~2005.5 月	台北：02-23946666 或 23560165 台中：04-23160025 高雄：07-5888100