107年市售「嬰幼兒帽」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
1	恬雅比 得(帽子)	奇哥	尺碼: 12M, 身高 75cm 貨號: PAE06412B	至冯	臺北市南京東路 4 投 186 號 5 塘	童賀商行 基隆市中正區義一路 37 號 (02)24295351	440	元炎是在7 A(心脉)—不心脉 匡	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
2	彈性微 笑 嬰兒帽	PUKU	尺碼: 0~3 個月	臺灣	臺北市內湖區瑞光路 408 號 4 樓之 3	優兒婦幼用品社 基隆市中正區義一路 86 號 1 樓 (02)24285862	210	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
3	嬰兒 彈性帽	NEWSTAR	尺碼: 0-12個月; 頭圍 36~45cm	臺灣	局雄市鹽埕區大公路 102 號 (07)5517953	優童婦幼用品社 宜蘭縣羅東鎮南昌里中正南 路 122 號 1 樓 (03)9530651	69	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
4	水果造型帽	PiYoPiYo	尺碼: 50CM 顏色:芒果黃 32 貨號: 2119063250	大陸 (香	臺北市南港路三段 50 巷 1	玉星企業股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38 巷6號 (03)9328800		表布·63%	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
5	單帽	PORSENCE	尺碼:050 段數 45-55cm 顏色:56 紫色 貨號:16078	臺灣	龍億服裝有限公司 臺南市建平 13 街 39 號 (06)2993355	玉星企業股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38 巷6號 (03)9328800	336	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料

⁻「○」表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合;*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

6	毛衣帽子	哈禔	尺碼:90 公分 以上適用 貨號:23I905	中國 大陸	臺南市中華西路二段 317 號 3 樓	玉星企業股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市民權路二段38 巷6號 (03)9328800	590	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
7	女寶寶帽	les enphants	尺碼:46cm 顏色:淺藍色	臺灣	臺北市內湖區陽光街 321 巷60 號	麗嬰房有限公司羅東門市部 宜蘭縣羅東鎮中正路 72 號 1 樓 (03)9541763	490	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
8	未標示 (嬰幼兒 帽)	pappa ciccia	尺碼:44CM	臺灣	臺北市長安東路一段 18 號 11 樓	愛的世界股份有限公司基隆 仁二門市 基隆市仁二路 198 之 1 號 2 樓 (02)24264139	288	△中文標示 未標示廠商之電話	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
9	未標示 (嬰幼兒 帽)	爱的世界	尺碼:50CM	臺灣	愛的世界股份有限公司 臺北市康定路 80 號 (02)22263223	愛的世界股份有限公司基隆 仁二門市 基隆市仁二路 198 之 1 號 2 樓 (02)24264139	198	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
	凱蒂貓 印花 嬰兒帽	SANRIO	尺碼: FREE SIZE	臺灣	22 樓	寶圓商行 基隆市中正區義一路 22 號 2 樓 (02)24222680	199	○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
11	動物家 族有耳帽子	CMD	尺碼: F(3-6個月適 穿)	臺灣	昕承實業有限公司 臺北市士林區中正路 622 號 (02)82824688	寶圓商行 基隆市中正區義一路 22 號 2 樓 (02)24222680	153	△中文標示 未標示纖維成分 (檢測結果為 正面:棉81.9%、聚酯纖維 18.1%, 背面:聚酯纖維 100%, 帽緣:棉 82.3%、聚酯纖維 17.7%)	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料

^{「○」}表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合;*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

12	相子		尺碼:46cm 顏色:黃色	臺灣	重心服師股份有限公司 新北市中和區建八路 16 號 13 樓 0800-288288	童心服飾股份有限公司基隆 門市 基隆市仁愛區愛二路 72 號 1 樓 (02)24253288		○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○偶氮色料
----	----	--	------------------	----	---	---	--	-------	------------------------

^{「○」}表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合;*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註:

- 1.品質檢測:依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」;依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部:纖維鑑別」、 CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部:纖維混用率」檢測「纖維或填充物成分」及含量。
- (1)「游離甲醛」項目:嬰幼兒用紡織品限量值為 20 ppm(mg/kg)以下。
- (2)「禁用之偶氮色料」項目:含量不得超過30 mg/kg。
- (3)「纖維或填充物成分」項目:成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內,標示百分之百者,無許可差。
- 2.中文標示查核:依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下:
- (1)國內產製者,應標示製造廠商名稱、電話及地址;其為進口者,應標示進口廠商名稱、電話及地址。
- (2) 尺寸或尺碼。
- (3) 生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
- (4)纖維成分(或填充物成分)。
- (5)洗燙處理方法(洗標):應包含「手洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」、「紡織品專業維護」之圖案。 註:依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下:
 - 一以上(1)、(2) 規定之應行標示事項,應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。
 - 一以上(3)、(4)、(5)規定之應行標示事項,應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷;其位置應明顯易見,且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。但嬰兒衣物及配件類商品(包含帽子),得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

3.本次檢驗共12件不同的廠牌。

- (1) 品質檢測結果:12 件樣品檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」,全數符合國家標準之規定。
- (2) 標示查核:
 - A. 「一般標示」計 4 件(項次 1、4、8、11) 不符合規定,不符合情形包括:
 - (a) 水洗標缺少溫度(項次 1)
 - (b) 生產國別未以繁體中文標示(項次 4)
 - (c) 未標示廠商電話(項次 8)
 - (d) 未標示纖維成分(項次 11)
 - B.「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計1件(項次4);不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之3以內之規定。