

經濟部標準檢驗局強制性檢驗商品安規指定試驗室名單

(更新日期:114 年 10 月 14 日)

List of Safety Domestic Testing Laboratories Recognized by the BSMI

(Last updated date: October 14, 2025)

項次	試驗室名稱 Laboratory Name	認可領域代號及認可範圍 Laboratory code and Scope	住址 Address	電話 Phone number/e-mail	聯絡人 Contact
1	財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室 Industrial Technology Research Institute Lighting Test And Evaluation Laboratory	SL2-LB-T-0001 : CNS 15630(101 年版) (第 8.3 節除外)、CNS 15630(108 年版) (第 8.3 節除外)、CNS 16027(108 年版) (第 8.4 節除外)	新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 62 館 Bldg. 62, No. 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung Township, Hsinchu County 310, Taiwan (R.O.C.)	03-5918535 +886-3-5918535 suchin@itri.org.tw	朱○琴 郭○萍 Kuo
2	財團法人台灣大電力研究試驗中心光電與照明實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center Photovoltaic And Lighting Laboratory	SL2-LB-T-0002 : CNS 691(108 年版)、CNS 13755(103 年版)、CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(101 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版) (第 8.4 節除外)、CNS 62931(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979) (1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994) (1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號 No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.	03-4839090 #7204 +886-3-4839090 #7204 huzand@ms.tertec.org.tw	張○榮 Chang

3	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心產品安全 實驗室 Taiwan Testing And Certification Center Product Safety Testing Laboratory	SL2-VA-T-0003 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-IN-T-0003 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機) SL2-LB-T-0003 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版) (電磁干擾及突波保護試驗除外)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版) (電磁干擾及突波保護試驗除外)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0003 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 18326(111 年版) (第 5.1 節、第 5.3 節、第 9 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版)、IEC 60335-2-40(2005-07) SL2-A2-T-0003 : CNS 15425-1(104 年版)、CNS 15511-1(110 年版)、CNS 15511-23(110 年版)、CNS 15511-24(102 年版) SL2-A6-T-0003 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)	桃園市龜 山區樂善 里文明路 29 巷 8 號 No.8, Lane 29, Wenming Rd., Guishan Dist, Taoyuan City, 33383, Taiwan R.O.C	03- 3280026 #312 +886-3- 3280026 #312 vincent@ etc.org.t w	林○益 Lin
---	--	--	--	--	----------------

4	財團法人精密機械研究發展中心電氣安規檢測試驗室 Precision Machinery Research & Development Center Electrical Safety Testing Laboratory	SL2-IN-T-0005 : IEC 61558-1(2009) SL2-A1-T-0005 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 18326(111 年版) (第 5.1 節、第 5.3 節、第 9 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版) SL2-A2-T-0005 : CNS 15364(102 年版) SL2-A6-T-0005 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)	台中市西屯區協和里工業區 37 路 27 號 No.27, 37 Th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan (R.O.C)	04-23599009 #528 +886-4-23599009 #528 e9319@mail.pmc.org.tw	林○哲 Lin
---	---	---	---	---	----------------

5	財團法人金屬工業研究發展中心電氣安全實驗室 Metal Industries Research & Development Center Electric Safety Lab.	SL2-VA-T-0008 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-IN-T-0008 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-LB-T-0008 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-23(1996) SL2-A1-T-0008 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A3-T-0008 : CNS 546(93 年版)、CNS 675(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、CNS 61242(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6(2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001) SL2-A4-T-0008 : CNS 1056(100 年版)、CNS 1057(90 年版)、CNS 3618(81 年版)、CNS 14400(101 年版)(112 年版) SL2-A6-T-0008 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)	台中市台中工業區 37 路 25 號 No. 25, 37th Road, Industrial Park, Taichung City, Taiwan, R.O.C.	04-2350216 9 #531、 703 +886-4-2350216 9#531、 703 jacky@mail.mirde.org.tw	陳○賢 Chen
---	--	---	---	--	-----------------

6	財團法人台灣 大電力研究試 驗中心觀音安 規及電磁相容 測試實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center Guanyin Safety And Emc Testing Laboratory	SL2-A1-T-0009 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 18326(111 年版) (第 5.1 節、第 5.3 節、第 9 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版)	桃園市觀 音區草漯 里榮工南 路 6-6 號 No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.	03- 4839090 #7105 +886-3- 4839090 #7105 hank@m s.tertec.o rg.tw	林○宏 Lin
---	--	--	---	---	----------------

7	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心台南電磁 相容/安規實驗 室 Taiwan Testing And Certification Center Emc/Safety Laboratory, Tainan	SL2-IN-T-0010 : IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0010 : CNS 14408(93 年版) SL2-LB-T-0010 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0010 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3615(102 年版) (第 5.7 節、第 5.8 節、第 5.9 節及第 5.10 節除外)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節 及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年 版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、 第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 18326(111 年 版) (第 5.1 節、第 5.3 節、第 9 節)、CNS 60335- 1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335- 2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、 CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年 版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13 (103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335- 2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、 CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年 版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-40 (104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335- 2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、 CNS 60335-2-80(104 年版)	台南市安 平工業區 新和二路 5 號 No.5 Hsin Ho 2 Rd.,An Pin Industrial Park,Tainan Taiwan,R.O .C	06- 2925787 #38 +886-6- 2925787 #38 m870153 5@etc.or g.tw	羅○健 Lo
8	中華電信股份 有限公司電信 研究院測試中 心 Telecom Laboratories/ Chunghwa Telecom Co., Ltd. Testing Center	SL2-IN-T-0011 : CNS 14336-1(99 年版)	桃園市楊 梅區電研 路 99 號 No. 99, Dianyan Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan (R. O. C.)	03- 4245049 +886-3- 4245049 jhlee@ch t.com.tw	李○河 Lee

9	財團法人工業技術研究院動力機械能源效率實驗室 Industrial Technology Research Institute Power Mechanical Certification Laboratory	SL2-A4-T-0013 : CNS 14400(101 年版)(112 年版)	新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 58 館 Bldg.58, No.195, Sec.4, Chung Hsing Rd., Chutung, Hsinchu, Taiwan 31040, R.O.C.	03-5918328 +886-3-5918328 EllyKuo@itri.org.tw	郭○宜 楊○翔 Yang
10	財團法人工業技術研究院量測技術發展中心光電測試實驗室 Industrial Technology Research Institute Optical & Electrical Testing Laboratory Of Center For Measurement Standards	SL2-LB-T-0019 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)	新竹市光復路 2 段 321 號 7 館 310 室 3f, Bldg.7, No.321, Sec. 2, Guangfu Rd., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)	03-5732072 +886-3-5732072 monicaliang@itri.org.tw	梁○耘 Liang
11	財團法人台灣大電力研究試驗中心高電力實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center High Power Laboratory	SL2-A2-T-0023 : CNS 14816-2(93 年版) (不含第 7.3.2.2、7.3.3.2 節及附錄 F 第 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7 節)、CNS 5422(95 年版)、IEC 60898-1(2003)、IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003)	新北市樹林區大安路 84 號 No.84, Ta-An Rd., Shulin District, New Taipei City	02-26839474 #203 +886-2-26839474 #203 james@ms.tertec.org.tw	張○昌 Chang

12	亞信檢測科技股份有限公司 安規實驗室 Action Technology Patent Co., Ltd.	SL2-IN-T-0122 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0122 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0122 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1994)(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0122 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3765(94 年版)、CNS 3805(78 年版) (第 3.7 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-81(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A2-T-0122 : CNS 15364(102 年版) SL2-A6-T-0122 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)	新北市萬里區雙興里太和 10 之 2 號 No.10-2, Taihe, Wanli Dist., New Taipei City 207, Taiwan (R.O.C.)	02-24929458 +886-2-24929458 hank@action-inc.com.tw	顏○鵬 Yen
----	---	--	--	---	-----------------------

13	台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司桃園測試實驗室 TUV Rheinland Taiwan Ltd. Taoyuan Testing Laboratories	SL2-IN-T-0109 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0109 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0109 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998) SL2-A1-T-0109 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A2-T-0109 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)、CNS 62619(109 年版)(112 年版) (電池容量 20kWh 以下, 含延燒測試、內部短路測試; 排除功能性安全評估)、CNS 63056(110 年版) (電池容量 20kWh 以下) SL2-A3-T-0109 : CNS 690(105 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、IEC 60320-1(2001) SL2-A6-T-0109 : CNS 3264(90 年版)、CNS 3265(90 年版)、CNS 3266(90 年版)、CNS 9811(90 年版)、CNS 9812(84 年版)、CNS 10609(84 年版)、CNS 10610(84 年版)、IEC 60745-1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)	桃園市龜山區華亞一路 38 號 4 樓之 1 4f-1, No. 38, Huaya 1st Road, Guishan District, Taoyuan City 333	02-21721534 +886-2-21721534 Vincent WC.Weng@tuv.com	翁○進 Weng
----	--	---	---	--	------------------------

14	台灣檢驗科技股份有限公司光學實驗室 SGS Taiwan Ltd. Optics Laboratory	SL2-IN-T-0017 : CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節) SL2-LB-T-0017 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版) (電磁干擾除外)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	新北市五股區新北產業園區五權路 33 號 No.33, Wu Chyuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan 248	02-22993279 #1660 +886-2-22993279#1660 Leslie.Lai@sgs.com	賴○寰 Lai
15	香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司林口實驗室 Bureau Veritas Consumer Products Services(Hong Kong) Limited, Taoyuan Branch Lin Kou Laboratories	SL2-IN-T-0015 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版)(含遙控無人機) SL2-VA-T-0015 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0015 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0015 : CNS 15364(102 年版)	新北市林口區嘉寶里 14 鄰 47 之 2 號 No. 47-2, 14th Ling, Chia Pau Vil., Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)	03-2600884 +886-3-2600884 richard.chen@tw.bureauveritas.com	陳○隆 林○斌 Lin

16	全國公證檢驗股份有限公司安規實驗室 Intertek Testing Services Taiwan Ltd. Safety Laboratory	SL2-IN-T-0103 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0103 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0103 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0103 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版) SL2-A2-T-0103 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)	台北市內湖區瑞光路 423 號 5 樓 5f, No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan	02-66022888 #750、702 +886-2-66022888 #750、702 lily.shih@intertek.com	史○瑛 吳○穎 Wu
----	---	--	--	---	------------------------------

17	敦吉檢測科技股份有限公司 安規部 Audix Technology Corporation Safety Department	SL2-IN-T-0102 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機) SL2-VA-T-0102 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0102 : CNS 2062(89 年版) (第 5.2 節、第 5.3 節、第 5.10 節及第 7 節)、CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g)節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 11010(102 年版) (第 8.11 節及第 8.14 節)、CNS 12492(99 年版)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i)節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 16098(108 年版)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-4(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-7(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-11(103 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-21(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-24(105 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-35(105 年版)、CNS 60335-2-40(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A2-T-0102 : CNS 15364(102 年版)	台北市內 湖路 1 段 120 巷 8 號 7 樓 7th Fl., No. 8, Lane 120, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.	02- 8797668 8 #1771 +886-2- 8797668 8#1771 dora_chi ang@aud ix.com	江○穎 劉○煌 Liu
18	京鴻檢驗科技股份有限公司 電氣機具檢測實驗室 Jing Hong Examine Technology Co., Ltd	SL2-LB-T-0016 : CNS 691(108 年版)、CNS 927(95 年版)、CNS 13755(103 年版)、CNS 14125(103 年版)、CNS 14335(88 年版)、CNS 14576(96 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(101 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、CNS 62931(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	雲林縣二 崙鄉尖厝 崙 170 號 No. 170, Jiancuolun Rd., Erlun Township, Yunlin County 649, Taiwan (R.O.C)	05- 5989662 +886-5- 5989662 service@ jhet.com. tw	李○銓 陳○龍 Chen

19	毅豐光電股份有限公司燈具實驗室 Photometric Solution International Ltd. Light Laboratory	SL2-LB-T-0018 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、CNS 62931(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)	臺南市安南區科技一路 5 號 2 樓 2f, No. 5, Keji 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan (R.O.C.)	06-2568831 #34 +886-6-2568831 #34 light.lab@msa.hinet.net	黃○偉 莊○強 Chuang
20	財團法人工業技術研究院空調設備性能測試實驗室 Industrial Technology Research Institute Air-Conditioning Equipment Performance Testing Laboratory	SL2-A1-T-0030 : CNS 16098(108 年版)	新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 28 館 108 室 108 R. 28 Bldg. No. 195, Chung Hsing Rd., Sec. 4 Chu Tung, Hsin Chu, Taiwan 310, R.O.C.	03-5914220 +886-3-5914220 JSLiaw@itri.org.tw	廖○順 Liaw
21	世電電測有限公司安規實驗室 Integrity Ene Lab Inc	SL2-IN-T-0131 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0131 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0131 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005) SL2-A1-T-0131 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-61(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)	新北市汐止區康寧街 169 巷 27-1 號 12 樓 12f, No.27-1, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan.	02-2695636 7 +886-2-2695696 7 joyce@integrity-lab.com	林○宇 馬○ Ma

22	聯合全球驗證股份有限公司 Universal Standard Service, Inc.	SL2-IN-T-0101 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0101 : CNS 14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0101 : CNS 15364(102 年版) 、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)	新北市林口區文化二路一段 266 號 8f-1 8f-1, No.266, Sec.1, Wenhua 2nd Road, Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan	02-26083707 #1500 +886-2-26083707 #8000 edward.su@uss.com.tw	譚○榮 Yunn 蘇○崇 Su
23	鼎安科技股份有限公司安規實驗室 Superior Product Consulting, Inc. Safety Laboratory	SL2-IN-T-0105 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS15598-1(109 年版)	新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 10 號 3f 3f, No.10 Alley 6, Lane 235, Pao Chiao Rd., Hsien Tien, New Taipei City 23145, Taiwan	02-29174137 #142 +886-2-29174137 #142 tim@spci.com.tw	呂○斌 Lu
24	耕興股份有限公司安規實驗室 Sporton International Inc.(Safety Lab.)	SL2-IN-T-0106 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS15598-1(109)(含遙控無人機) SL2-VA-T-0106 : CNS 14408(93 年版) 、CNS15598-1(109) SL2-A2-T-0106 : CNS 15364(102 年版) 、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)	新北市中和區建一路 186 號 14 樓之 2 (H 棟) 14f-2, No.186, Jianyi Rd., Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)	02-82272020 #137 +886-2-82272020 #125 TerryChen@sporton.com.tw Rick@sporton.com.tw	林○虹 Lin 陳○健 Chen

25	優力國際安全 認證有限公司 Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.	SL2-IN-T-0110 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15016-1(103 年版)、CNS 15527(107 年版) (第 3.1.3 節及第 5 節)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0110 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0110 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A1-T-0110 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A2-T-0110 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 62619(109 年版) (電池容量 20kWh 以下, 含延燒試驗、內部短路試驗; 排除功能性安全評估)、CNS 63056(110 年版) (電池容量 20kWh 以下) SL2-A3-T-0110 : CNS 546(93 年版)、CNS 679(87 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 3301(78 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001) SL2-A4-T-0110 : CNS 14400(101 年版)(112 年版)	台北市北 投區大業 路 260 號 No. 260, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)	02- 7737316 8 +886-2- 7737316 8 cec.tw@ ul.com	潘○源 Pan
----	--	---	---	---	-----------------------

26	統安國際股份有限公司 Product Safety Engineering (Pse Inc., Taiwan) Inc., Taiwan	SL2-IN-T-0112 : CNS 14336-1 (99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0112 : CNS14408 (93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0112 : CNS 15364 (102 年版)	新北市三重區光復路 2 段 80 號 9 樓之 1 9f-1, No. 80, Sec. 2, Guang Fu Rd., San Chung Distr., New Taipei City, Taiwan	02-85123188 +886-2-85123188 wyne@psemail.com.tw	張○興 張○枝 Chang
27	宏燁科技股份有限公司 Victronic Technology Corp.	SL2-IN-T-0114 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0114 : CNS14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版)	新北市新店區寶橋路 235 巷 130 號 4 樓 4th Fl., No. 130, Lane 235, Baoqiao Road, Xindian District, New Taipei City 23145, Taiwan (R.O.C)	02-89121249 +886-2-89121249 pavin@victronic.com.tw	張○明 蔡○文 Tsai
28	挪威商聯廣驗證股份有限公司台灣分公司安規實驗室 Nemko Taiwan Safety Lab.	SL2-IN-T-0116 : CNS14336-1(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0116 : CNS14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0116 : CNS 15364 (99 年版)、CNS 15364 (102 年版)	台北市內湖區堤頂大道二段 409 號 5 樓 5f, No. 409, Sec.2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)	02-87978790#141 +886-2-87978790#141 Vincent.lin@nemko.com	林○錦 Lin

29	世騰電子科技股份有限公司 測試實驗室 Cerpass Technology Corporation Test Laboratory	SL2-IN-T-0118 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機) SL2-VA-T-0118 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0118 : CNS 15364(102 年版)	桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號 No.10, Lane 2, Lianfu Street, Luzhu District, Taoyuan City 33848, Taiwan (R.O.C.)	03-3226888 #1810 +886-3-3226888 #1810 ansonc@cerpass.com.tw	王○斌 周○隆 Chou
30	燁傑科技顧問有限公司 Product Safety Consultant Incorporation	SL2-IN-T-0119 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0119 : CNS14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版)	新北市三重區重新路五段 609 巷 6-5 號 1 樓 1f, No. 6-5, Lane 609, Sec. 5, Chung-Hsin Road, San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan	02-2999685 5 +886-2-2999685 5 venson@psclab.com.tw	黃○憲 Huang
31	翔智科技股份有限公司龍潭實驗室 International Standards Laboratory Lt Lab.	SL2-IN-T-0121 : CNS14336-1(99 年版)、CNS15598-1(109 年版)(含遙控無人機) SL2-VA-T-0121 : CNS14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版)	桃園市龍潭區新和路 180 巷 120 號 No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd., Lung- Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan, R.O.C.	03-263-8888 #38800 、38833 +886-3-263-8888 #38800 、38833 Martin_Cheng@isl.com.tw Angus_Chu@isl.com.tw	鄭○陽 Cheng 朱○輝 Chu

32	東研信超股份有限公司 BTL Inc.	SL2-IN-T-0123 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0123 : CNS14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0123 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0123 : CNS 15364(102 年版)	台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號 No.18, Ln. 171, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)	02-26418198 +886-2-26418198 Jackie.chiu@btl.com.tw	邱○俊 Chiu
33	詎詮科技驗證顧問有限公司 Prodigy Technology Consultant Co.,Ltd.	SL2-IN-T-0128 : CNS14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版) SL2-VA-T-0128 : CNS14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0128 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)	新北市林口區工七路 12 號 No. 12, Gong 7th Rd., Linkou Dist., New Taipei City 24450, Taiwan, R.O.C.	02-26037288#321、250 +886-2-26037288#321、250 david@prodigy-tech.com.tw	彭○鑑 Peng 徐○森 Hsu
34	環球認證有限公司 Global Certification Corp.	SL2-IN-T-0129 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0129 : CNS 14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0129 : CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-LB-T-0129 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)	新北市汐止區鄉長路 2 段 146 號 No.146, Sec. 2, Xiangzhang Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)	02-26426992 +886-2-26426992 adam@gcc.tw	周○眾 Chou

35	群閎科技股份有限公司安規實驗室 Global Compliance Co., Ltd. Safety Lab.	SL2-IN-T-0130 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0130 : CNS 14408(93 年版) 、CNS15598-1(109 年版)	桃園市桃園區經國路 9 號 10 樓之 2 10f-2, No.9, Jing guo Rd., Taoyuan n District Taoyuan City	03-3268282 #118 +886-3-3268282 #118 winnie@gccorp.com.tw	邱○華 Chiu
36	暉誠國際驗證股份有限公司 Antek Certification Inc.	SL2-IN-T-0132 : CNS14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) 、CNS 14843-1(93 年版) SL2-VA-T-0132 : CNS14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0132 : CNS 15364(102 年版) 、CNS 15387(104 年版)	台北市內湖區陽光街 351 號 7 樓 7f, No.351, Yangguang St., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan	02-8752377 9 #296 +886-2-8752377 9#296 joe.lin@atclab.com.tw	吳○修 林○良 Lin
37	博翰國際股份有限公司 Perfectlink International Corp	SL2-IN-T-0135 : CNS14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0135 : CNS14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版)	台北市北投區中央南路二段 16-1 號 4 樓 4f., No. 16-1, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan	02-2893995 5 #606 +886-2-2893995 5 #606 henryw@perfect-link.com	王○銘 Wang

38	財團法人電信技術中心通訊與光電實驗室 Telecom Technology Center Communication And Photovoltaic Laboratory	SL2-IN-T-0136 : CNS14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0136 : CNS14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0136 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0136 : 電動車供電設備資訊安全檢測技術規範(111 年版)	高雄市路竹區路科一路 3 號 No.3, Luke 1st Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan (R.O.C.).	07-6955001 #7129 +886-7-6955001 #7129 johnson_chang@ttc.org.tw	張○軒 郭○麟 Kuo
39	今慶科技股份有限公司 Worldwide Testing Services (Taiwan) Co., Ltd.	SL2-IN-T-0137 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0137 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版)	台北市內湖區瑞光路 188 巷 58 號 6 樓 6f, No. 58, Lane 188, Ruey-Kuang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)	02-6606887 7#107 +886-2-6606887 7#107 jessica@wts-lab.com	林○高 高○億 Kao
40	台灣檢驗科技股份有限公司可靠度實驗室 Reliability Laboratory, SGS Taiwan Ltd.	SL2-A2-T-0138 : CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15364(102 年版)	新北市五股區新北產業園區五權路 31 號 31, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	02-2299327 9 #3600 +886-2299327 9#3600 terence.hsieh@sgs.com	謝○宏 Hsieh

41	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心環境與可 靠度實驗室 Taiwan Testing And Certification Center Environmental And Reliability Testing Laboratory	SL2-LB-T-0139 : CNS 15630(101 年版) (電磁干擾除外) SL2-A2-T-0139 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 16125(109 年版)、CNS 16126(109 年版)	桃園市龜 山區樂善 里文明路 29 巷 8 號 No.8, Lane 29, Wenming Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33383, Taiwan, R.O.C.	03- 3276154 +886-3- 3276154 yayin@et c.org.tw	樂○茵 洪○正 Hung
42	譯鈦科技股份 有限公司 A Plus Safety Consulting Co.,Ltd	SL2-A2-T-0140 : CNS 5422(95 年版)、CNS 60669-1(109 年版)、IEC 60669-1(2000)、IEC 60669-2-1(2021)、IEC 61008-1 (2002) SL2-A3-T-0140 : CNS 546(93 年版)、CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 6556(73 年版)、CNS 6797(80 年 版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年 版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年 版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、 IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60320- 1(2001)	新北市汐 止區大同 路 2 段 169 巷 66-1 號 No. 66-1, Ln. 169, Sec. 2, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	02- 2641969 9 +886-2- 2641969 9 elvin@ap lus-s.com	蕭○緯 Hsiao

43	台灣檢驗科技股份有限公司 安規實驗室 SGS Taiwan Ltd. Safety Laboratory	SL2-IN-T-0141：CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0141：CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0141：CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12623(103 年版) (第 10.7 節及第 10.8 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版) (僅電熱式烘碗機)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-17(104 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-84(106 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版)、CNS 60705(107 年版) (第 6 節、第 8 節及第 9 節)、CNS 62301(106 年版) SL2-A2-T-0141：CNS 15425-1(104 年版)	新北市五股區新北產業園區五權路 33 號 No.33,Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan	02-22993279 #1660 +886-2-22993279#1660 Leslie.Lai@sgs.com	賴○寰 Lai
44	財團法人工業技術研究院鋰電池安全測試實驗室 Industrial Technology Research Institute Li-Ion Battery Safety Testing Lab.	SL2-A2-T-0142：CNS 15387(104 年版)、CNS 62619(112 年版) (電池容量 20kWh 以下，含延燒試驗；排除內部短路試驗、功能性安全評估)	新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 77 館 Bldg.77,No.195, Sec.4, Chung Hsing Rd.,Chutung, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.	03-5918273 +886-3-5918273 yuhsinwu@itri.org.tw	吳○欣 林○明 Lin

45	德凱認證股份有限公司安規實驗室 Dekra Testing And Certification Co., Ltd. Safety Laboratory	SL2-IN-T-0144 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機) SL2-VA-T-0144 : CNS 14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版)	244017 新北市林口區文林街 85 號 No. 85, Wenlin St., Linkou Dist., New Taipei City 244017, Taiwan	(02) 7753-2700 #7201 +886-2-7753-2700 #7201 wes.chen@dekra.com	陳○緯 Chen
46	志旭科技有限公司 SRL Technology Co., Ltd	SL2-IN-T-0145 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0145 : CNS 14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版)	新北市土城區承天路 8 巷 2 號 6 樓 6f, No. 2, Ln. 8, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)	02-29516761#2412 +886-2-29516761#2412 stan.chang@srl.asia	張○華 Chang
47	歐陸電子通訊檢測股份有限公司 Eurofins E&E Wireless Taiwan Co., Ltd.	SL2-IN-T-0146 : CNS 14336-1(99 年版) 、CNS 15598-1(109 年版)(含遙控無人機) SL2-VA-T-0146 : CNS 14408(93 年版) 、CNS 15598-1(109 年版)	桃園市八德區長安街 140-1 號 No.140-1,Changan Street,Bade District,Tao yuan City 33465, Taiwan (R.O.C.)	03-2710188 #8624 +886-3-2710188 #8624 kevin.yao@cpt.eurofinsasia.com	姚○福 鍾○穎 Chung

48	廣益全球驗證股份有限公司 Great One Global Certification Co., Ltd.	SL2-LB-T-0025 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-20(1998)	新北市中和區橋和路 120 號 9 樓之 2 9f-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan	02-22480810#113 +886-2-22480810#113 Service @go-safety.com.tw	曾○順 Tseng
49	亞昶認證服務有限公司 Asia Innovation Technology Limited	SL2-IN-T-0149 : CNS14336-1(99 年版)、CNS14843-1(93 年版)、CNS14843-2(93 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0149 : CNS 14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版)	新北市中和區中山路二段 448 號 5 樓 5f., No.448, Sec.2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan	02-22255988 +886-2-22255988 juvy.wu12@ait-china.com	吳○萍 Wu
50	香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司電子安全實驗室 TUV SUD Asia Ltd. Taiwan Branch Electrical Safety Lab	SL2-IN-T-0150 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0150 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0150 : CNS 14335(88 年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-20(1998) SL2-A1-T-0150 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 3910(105 年版) (第 5 節、第 8.3 節、第 10 節及第 13 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0150 : CNS 15364(102 年版)	臺北市北投區中央南路 2 段 37 號 7 樓 7f., No. 37, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 11270, R.O.C Taiwan	02-28986818 #809 +886-2-28986818#809 Febe.Lin@tuv-sud.tw	何○融 Ho

51	全威驗證科技股份有限公司 Right Power Certification Co., Ltd.	SL2-IN-T-0151 : CNS 14336-1(99 年版) 、 CNS 14843-1(93 年版) 、 CNS14843-2(93 年版) 、 CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0151 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-LB-T-0151 : CNS 14335(88 年版) 、 IEC 60598-2-1(1979)(1987) 、 IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、 IEC 60598-2-4(1997) 、 IEC 60598-2-11(2005) 、 IEC 60598-2-20(1998)	新北市三重區興德路 115 號 2 樓 2f., No. 115, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	02-82011888 +886-2-82011888 Tony@rpclub.com	許○凱 Hsu
52	昱鼎技術股份有限公司 I-Tek Electronics Corp.	SL2-IN-T-0154 : CNS 14336-1(99 年版) 、 CNS 15598-1(109 年版) 、 IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0154 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0154 : CNS 60335-1(103 年版) 、 CNS 60335-2-29(105 年版) 、 CNS 60335-2-29(108 年版) SL2-A2-T-0154 : CNS 15425-1(104 年版)	新北市土城區金城路 1 段 12 號 6 樓之 3 6F.-3, No. 12, Sec. 1, Jincheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236038, Taiwan (R.O.C.)	02-82213685 +886-2-82213685 Kent.Fang@i-tek.com.tw	林○如 方○宏 Fang
53	加拿大商加美國際驗證股份有限公司台灣分公司 CSA Group Testing & Certification Inc. Taiwan Branch	SL2-IN-T-0155 : CNS14336-1(99 年版) 、 CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0155 : CNS 15598-1(109 年版)	桃園市龜山區復興三路 26 號 No.26, Fuxing 3rd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City	070-1011-5666 +886-070-1011-5666 brian.hsu@csagroup.org	許○隆 Hsu

54	台灣華測檢測技術有限公司 安規檢測中心 Centre Testing International (Taiwan) Co., Ltd-Safety Testing Center	SL2-IN-T-0156 : CNS14336-1(99 年版) 、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0156 : CNS 14408(93 年版) 、CNS15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0156 : CNS 15364(102 年版)	桃園市蘆竹區南崁路二段 9 號之 11 2f.-11, No.9, Sec. 2, Nankan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan	03-2126200 #11 +886-3-2126200 #11 Kent.Tseng@cti-cert.com	郭○強 曾○順 Tseng
55	安捷檢測有限公司 Ansett Lab Co., Ltd.	SL2-IN-T-0157 : CNS14336-1(99 年版) 、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0157 : CNS 14408(93 年版) 、CNS15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0157 : CNS 15364(102 年版)	新北市新店區寶興路 45 巷 8 弄 16 號 4 樓 4f., No. 16, Aly. 8, Ln. 45, Baoxing Rd., Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan	02-2912116 0 +886-2-2912116 0 Ricky.liu@ansett-lab.com	劉○正 Liu
56	財團法人台灣商品檢測驗證中心結構特性安全研究實驗室 Taiwan Testing And Certification Center Structural Properties And Safety Research Laboratory	SL2-IN-T-0159 : IEC 61558-1(2009) SL2-A2-T-0159 : CNS 695(76 年版) 、CNS 16127(109 年版) 、CNS 60669-1(109 年版) SL2-A3-T-0159 : CNS 546(93 年版) 、CNS 675(93 年版) 、CNS 679(87 年版) 、CNS 690(105 年版) 、CNS 3199(83 年版) 、CNS 3301(78 年版) 、CNS 5747(93 年版) 、CNS 6070(75 年版) 、CNS 6556(73 年版) 、CNS 6797(80 年版) 、CNS 7781(76 年版) 、CNS 8379(84 年版) 、CNS 8559(76 年版) 、CNS 10314(72 年版) 、CNS 10599(93 年版) 、CNS 10741(93 年版) 、CNS 15767-1(103 年版) 、CNS 15767-2-5(103 年版) 、CNS 15767-2-7(105 年版) 、CNS 15872(105 年版) 、CNS 60799(105 年版) 、CNS 61242(105 年版) 、IEC 60227-1(1998) 、IEC 60227-3(1997) 、IEC 60227-4(1997) 、IEC 60227-5(2003) 、IEC 60227-6(2001) 、IEC 60227-7(2003) 、IEC 60245-1 2003) 、IEC 60245-4(2004) 、IEC 60320-1(2001) SL2-A4-T-0159 : CNS 1056(100 年版) 、CNS 1057(90 年版) 、CNS 3618(81 年版) 、CNS 14400(101 年版)	新北市林口區文化三路二段 555 號 No.555, Sec. 2, Wenhua 3rd Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)	02-2602305 2#18 +886-2-2602305 2#18 kuyuanfu@etc.org.tw	古○富 Ku

57	正修學校財團法人正修科技大學電機科技中心環境與可靠度實驗室 Cheng Shiu University Environmental & Reliability Testing Laboratory, Electrical Technology Center	SL2-LB-T-0160 : CNS 14335(88 年版)、CNS 15436(101 年版)、CNS 15438(108 年版)、CNS 15630(108 年版)、CNS 15829(104 年版)、CNS 15983(108 年版)、CNS 16027(108 年版)、CNS 62931(108 年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(2001)	高雄市烏松區澄清路 840 號 No.840, Chengcing Rd., Niasong Dist., Kaohsiung City 83347, Taiwan (R.O.C.)	07-7337383 +886-7-7337383 sfchen@gcloud.csu.edu.tw	陳○豐 王○明 Wang
58	財團法人台灣大電力研究試驗中心再生能源實驗室 Taiwan Electric Research & Testing Center Renewable Energy Laboratory	SL2-IN-T-0161 : CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-A2-T-0161 : CNS 15425-1(104 年版)、CNS 16125(109 年版)、CNS 16126(109 年版)、CNS 16127(109 年版)、CNS 16128(109 年版)、CNS 15511-1(110 年版)、CNS 15511-23(110 年版)、CNS 15511-24(102 年版)、CNS 15700-1(106 年版)、CNS 15700-2(110 年版)、CNS 15700-3(110 年版)、CNS 15700-3-1(110 年版)(EMC 測試外)、電動車供電設備資訊安全檢測技術規範(111 年版)(含遊測)、CNS 15426-1(100 年版)、CNS 15426-2(102 年版)、CNS 15382(107 年版)、CNS 62477-1(112 年版)、併網型儲能系統之電力轉換系統併聯要求技術規範(113 年版)	桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號 No.6-6, Ronggong S. Rd., Caota Village, Guanyin District, Taoyuan City 328, Taiwan, R.O.C.	03-483-9090#7201 +886-3-4839090#7201 tkchang@ms.tertec.org.tw	張○綱 Chang
59	穩得電性檢測股份有限公司穩得電性測試實驗室 Wendell Electrical Testing Co., Ltd. Wendell Electrical Testing Lab.	SL2-IN-T-0163 : CNS14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0163 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0163 : CNS 15364(102 年版)	新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 6 號 3 樓 3f., No. 6, Aly. 6, Lane. 235, Baoqiao Rd., Xindian District, New Taipei City 231028, Taiwan(R.O.C.)	02-29175770#304 +886-2-29175770#304 gema_lin@wendell.com.tw	林○誼 Lin

60	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心 資通訊檢測實 驗室 Taiwan Testing And Certification Center Information And Communicatio ns Testing Laboratory	SL2-A2-T-0164 : CNS16128(109 年版)、電動車供電設備資訊安全檢測 技術規範(111 年版) (限檢驗具連網功能者)	桃園市龜 山區文明 路 29 巷 8 號 No. 8, Lane 29, Weming Rd., Guisha n Dist. Taoyuan City 33383, Taiwan R.O.C.	03- 3280026 ext.553 +886-3- 3280026 ext.553 sandylin @etc.org .tw	林○怡 劉○相 Liu
61	聯驗國際驗證 有限公司 United Compliance Service Inc.	SL2-IN-T-0165 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0165 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0165 : CNS 15364(102 年版)	新北市林 口區文化 二路 1 段 266 號 2 樓 之 1 2f-1, No. 266, Sec. 1, Wen Hua 2ndnd Road, Lin Kou Dist. 24448, New Taipei City, Taiwan	02-2608 6818 +886-2- 2608 6818 kevin.chi ang@uss lab.com	江○明 林○耀 Lin
62	慶威科技股份 有限公司 Chain Well Technology Co., Ltd.	SL2-IN-T-0166 : CNS14336-1(99 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0166 : CNS 14408(93 年版)、CNS15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0166 : CNS 15364(102 年版)	新北市林 口區福林 路 38 號 No. 38, Fulin Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)	0955010 755 +886- 9550107 55 roy@cwt tl.com.tw	游○洲 褚○印 Chu

63	福爾摩沙檢驗股份有限公司 Formosa Test Lab Co., Ltd	SL2-A2-T-0167 : CNS 15364(102 年版)	新北市新莊區中正路 653-2 號 9 樓 9f, 653-2, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)	02-2908-8676 +886-2-2908-8676 service@formosa-lab.com	陳○函 李○榮 Lee
64	財團法人工業技術研究院電能測試實驗室 Industrial Technology Research Institute, Incorporated Electrical Energy Testing Laboratory	SL2-A2-T-0178 : CNS 15511-1(110 年版) (僅附錄 A)、CNS 15511-23(110 年版) (僅 102 節)、CNS 15511-24 (102 年版)	新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 56 館 Bldg.56, No.195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung Township, Hsinchu County 31040, Taiwan (R.O.C.)	03-5914969 +886-3-5914969 KevinChu@itri.org.tw	朱○弘 Chu
65	世創電子科技股份有限公司 世創新店測試實驗室 Cerpass Technology (Xindian) Co., Ltd. Cerpass Xindian Testing Laboratory	SL2-IN-T-0028 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0028 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0028 : CNS 60335-1(103 年版) (含紫外線消毒(殺菌)電器)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-25(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-31(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)、CNS 60335-2-85(109 年版) SL2-A3-T-0028 : CNS 690(105 年版)、CNS 3199(83 年版)、CNS 6797(80 年版)、CNS 15767-1(103 年版)、CNS 15767-2-5(103 年版)、CNS 15767-2-7(105 年版)、CNS 15872(105 年版)、CNS 60799(105 年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60320-1(2001)	新北市新店區中興路 2 段 196 號 9 樓 9f, No. 196, Sec.2, Chung Hsing Road, Xindian Dist, New Taipei City, Taiwan	02-2911-8388 +886-2-2911-8388 arthurl@cerpass.com.tw	林○琨 Lin

66	程智科技股份有限公司安規實驗室-台南 Compliance Certification Services Inc. Safety Lab. – Tainan	SL2-IN-T-0029 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) (含遙控無人機) SL2-VA-T-0029 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0029 : CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-29(105 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-43(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-59(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)	臺南市新市區國際路 17 號 3 樓之 1 3f.-1, No. 17, Guoji Rd., Xinshi Dist., Tainan City 744, Taiwan (R.O.C.)	06-5892208 #6602 +886-6-5892208 #6602 Patty.Wang@sgs.com	汪○Wang 江○穎Chiang
67	權銖檢測有限公司 C.L.G Technology Co., Ltd.	SL2-IN-T-0169 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0169 : CNS 15598-1(109 年版)	新北市中和區中正路 1226 號 1 樓 1F., No. 1226, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235015, Taiwan (R.O.C.)	02-22220147, 02-22220257 +886-2-22220147, 2-22220257 patrick.huang@cls-gs-group.com.tw	黃○祥Huang
68	鴻訊企業有限公司 Hong Syun Technology Corp.	SL2-IN-T-0170 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 14843-1(93 年版)、CNS 14843-2(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0170 : CNS 14408(93 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0170 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-2(104 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-8(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版) SL2-A2-T-0170 : CNS 15364(102 年版)	新北市汐止區大同路 3 段 222 號 1 樓 1f.,222,Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)	02-77292568 +886-2-77292568 anny@hs-lab.tw	許○娟 蔣○鈺 Chiang

69	明昀全球認證有限公司 Certicenter Ltd.	SL2-IN-T-0171 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0171 : CNS 15598-1(109 年版)	新北市三重區重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 10 6f.-10, No. 16, Ln. 609, Sec. 5, Chongsin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241 , Taiwan	0953678758 +886-953678758 joechan@certicenter.com.tw	詹○昀 Chan
70	全球驗證科技股份有限公司 Universal Certification Technology Co., Ltd	SL2-IN-T-0031 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0031 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0031 : CNS 2518(105 年版) (第 6.5 節及第 7 節之第 7.(g) 節)、CNS 12625(101 年版) (第 5.4 節、第 5.7 節及第 11 節)、CNS 13516(103 年版) (第 6.3 節、第 6.7 節、第 6.9 節、第 6.11 節及第 7.1.(i) 節)、CNS 15929(105 年版) (第 6.3 節、第 6.8 節、第 6.10 節)、CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-3(103 年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104 年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-12(103 年版)、CNS 60335-2-13(103 年版)、CNS 60335-2-14(104 年版)、CNS 60335-2-15(103 年版)、CNS 60335-2-23(104 年版)、CNS 60335-2-30(104 年版)、CNS 60335-2-32(104 年版)、CNS 60335-2-55(104 年版)、CNS 60335-2-65(104 年版)、CNS 60335-2-74(104 年版)、CNS 60335-2-80(104 年版)	新北市汐止區新台五路 1 段 93 號 13 樓之 5 13f-5., No. 93, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221 , Taiwan (R.O.C.)	02-8791-8279#232 +886-2-8791-8279#232 Ellis-yu@ult.com.tw	游○烽 王○川 Wang
71	歐陸電子通訊檢測股份有限公司中和實驗室 Eurofins E&E Wireless Taiwan Co., Ltd.(Zhonghe Laboratory)	SL2-IN-T-0173 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0173: CNS 15598-1(109 年版) SL2-A2-T-0173: CNS 15364(102 年版)	新北市中和區中正路 716 號 18 樓 18f.,No.6.716, Zhongzhen Rd.,Zhonghe Dist.,New Taipei City 235,Taiwan (R.O.C)	02-82261579#221 +886-2-82261579#221 Ken.Wang@cpt.eurofinsasia.com	王○傑 Wang

72	倍科檢驗科技有限公司(新北實驗室) Bay Area Compliance Laboratories Corp.(New Taipei Laboratory)	SL2-IN-T-0174 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0174 : CNS 15598-1(109 年版)	新北市汐止區大同路二段 169 巷 70 號 No. 70, Ln. 169, Sec. 2, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)	02-2647-6898#2204 +886-2-2647-6898#2204 gimmy.tsai@bacorp.com	蔡○展 Tsai
73	暉誠國際驗證股份有限公司三重聯晉實驗室 Antek Certification Inc. Enex Inc.	SL2-IN-T-0175 : CNS 14336-1(99 年版)、CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0175 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-A1-T-0175 : CNS 60335-1(103 年版)、CNS 60335-2-29(108 年版) SL2-A2-T-0175 : CNS 15364(102 年版)、CNS 15387(104 年版)、CNS 15424-1(104 年版)、CNS 15424-2(104 年版)、CNS 15425-1(104 年版)	新北市三重區中興北街 131-21 號 7f, No. 351, Yangguang St., Taipei, 11491 Taiwan	02-87523779#2610 +886-2-87523779#2610 tdl@atclab.com.tw	歐○萱 林○良 Lin
74	華峰檢測有限公司 Top Testing Service Ltd.	SL2-IN-T-0176 : CNS 15598-1(109 年版) SL2-VA-T-0176 : CNS 15598-1(109 年版)	新北市汐止區康寧街 169 巷 23 號 10 樓之 3 10f.-3, No. 23, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)	02-66041212#211 +886-2-66041212#211 jack.hsu@tts-lab.com.tw	許○樺 Hsu

75	財團法人工業技術研究院太陽光電測試實驗室 Industrial Technology Research Institute Photovoltaic Test Laboratory	SL2-A2-T-0177：CNS 15426-1(100 年版)、CNS 15426-2(102 年版)、CNS 15382(107 年版)、併網型儲能系統之電力轉換系統併聯要求技術規範(113 年版)、CNS 62477-1(112 年版)、CNS 15511-1(110 年版) (排除附錄 A)、CNS 15511-23(110 年版) (排除 102 節)	新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 21 館 168 室 Rm.168, Bldg.21, 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung, Hsinchu, Taiwan R.O.C.	03-5911059 Kennyhang@itri.org.tw MATsai@itri.org.tw	張○銘 蔡○安 Tsai
76	財團法人工業技術研究院量測技術發展中心通訊驗證實驗室 Industrial Technology Research Institute Communication Verification Laboratory of Center for Measurement Standards	SL2-A2-T-0032：CNS 62619(109 年版)(112 年版) (電池容量 20kWh 以下，含延燒試驗；排除內部短路試驗、功能性安全評估)、CNS 63056(110 年版) (電池容量 20kWh 以下)	新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 78 館	03-5911033 chunchen@itri.org.tw	陳○成 Chen