

106 年市售「絲巾」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
1	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	中國 大陸	未標示	S-GIRL 花蓮縣玉里鎮中山路2段36 號 03-8880308	290	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別標示「CHINA」, 未以中文標示。 3. 「纖維成分」標示「80% VISCOSE、20% COTTON」, 未以中文學名或慣用名稱標示, 且與 檢測結果不一致。 <u>檢測結果:</u> * 聚酯纖維100 %	總評: ○ ○游離甲醛
2	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	韓國	未標示	蝴蝶服飾店 花蓮縣玉里鎮中正路138號	450	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別標示「KOREA」, 未以中文標示。 3. 洗標為「  」、「  」、「  」, 與規定之「  」、 「  」、「  」不符, 且缺少水洗標(如: )。 4. 「纖維成分」標示「MODAL 70%、WOOL 30%」, 未以中文學名或慣用名稱標示, 且與檢測結果不 一致。 <u>檢測結果:</u> * 莫代爾91.4 % * 羊毛8.6%	總評: ○ ○游離甲醛
3	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	小如意商號 花蓮縣光復鄉大安村和平街 15號	195	△中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或 尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果: 聚酯纖維100%)	總評: ○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合;「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
4	未標示 (真絲圍巾)	未標示	未標示	無	未標示	娜魯灣工作室 花蓮縣光復鄉糖廠街18號 03-8703399	280	<p>△中文標示</p> <p>1. 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。</p> <p>2. 洗標為「」、「」、「」，與規定之「」、「」、「」不符。</p> <p>3. 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。</p>	總評：○ ○游離甲醛
5	未標示 (絲巾)	Mint point	型號: FYW703-1052 SL	中國大陸	未標示	宇軒家飾藝品 花蓮縣花蓮市國治里博愛街172號1樓 03-8343467	600	<p>△中文標示</p> <p>1. 未標示進口商名稱、電話、地址、<u>尺寸或尺碼</u>。</p> <p>2. <u>生產國別僅標示China</u>，未以繁體中文標示。</p> <p>3. 洗標缺少乾燥圖案，如：「」。</p> <p>4. 纖維成分標示為ポリエステル 100%，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。</p>	總評：○ ○游離甲醛
6	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	韓國	未標示	麥加韓國精品服飾 花蓮縣花蓮市中正路523之1號1樓	390	<p>△中文標示</p> <p>1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。</p> <p>2. 生產國別標示「KOERA」，未以中文標示。</p>	總評：○ ○游離甲醛
7	圍巾	HONOR	貨號: 689005-5 尺寸:F	中國大陸	進口商：山形屋有限公司 新北市板橋區三民路2段37號8樓 02-29616747	臻靚精品服飾 花蓮縣花蓮市國威里中山路318號1樓 03-8316389	590	○中文標示	總評：○ ○游離甲醛
8	未標示 (絲巾)	DAKS	型號: KS-129	無	未標示	安華洋行 花蓮縣花蓮市國威里中山路320號 03-8359627	600	<p>△中文標示</p> <p>未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：蠶絲 50.2%、棉 49.8%)。</p>	總評：○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
9	圍巾	JOAN	貨號: J519319	中國大陸	未標示 (統編: 52512397)	美金服飾有限公司 花蓮縣花蓮市明心街1之19 號1樓 03-8357285	1,132	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 纖維成分標示「絲30%」, 非中文學名或慣用名稱。	總評: ○ ○游離甲醛
10	未標示 (絲巾)	CHING MEI	貨號: 8270 尺寸: F 顏色: 紫	臺灣	製造商: 九美服飾有限公司 未標示地址及電話 (高雄市陽明路16巷32號1 樓)	銀坊百貨行 花蓮縣花蓮市明義街81號 03-8354573	1,280	△中文標示 1. 未標示製造商電話、地址。 2. 纖維成分標示「絹100%」, 非中文學名或慣用名稱。(檢驗結果: 蠶絲100%) 3. 洗標為「  請提醒洗衣店員衣服的品質」, 與規定之文字說明「用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗, 並採標準乾洗程序。」不符	總評: ○ ○游離甲醛
11	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	台鴻精品鞋業(花蓮分店) 花蓮縣花蓮市公正街6號	980	△中文標示 1. 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 2. 洗標圖案為「  」、「  」, 與規定之「  」、「  」不符。 3. 纖維成分標示「100% SILK」, 未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果: 蠶絲 100%)。	總評: ○ ○游離甲醛
12	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	路得衣坊 花蓮縣花蓮市公正街6號 03-8360070	299	△中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果: 聚酯纖維 100%)。	總評: ○ ○游離甲醛
13	未標示 (絲巾)	未標示	尺寸: 190*145C M	無	未標示	路得衣坊 花蓮縣花蓮市公正街6號 03-8360070	790	△中文標示 1. 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、生產國別。 2. 纖維成分標示為「聚酯纖維」, 未以繁體中文標示。	總評: ○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定;「△」表示中文標示初步查核不符合;「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
14	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	中國大陸	未標示	花兔服飾店 花蓮縣花蓮市公正街 23 號 03-8326851	290	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 3. 纖維成分標示「100% polyester」，未以中文學名或慣用名稱標示(實際檢驗結果：聚酯纖維 100%)	總評：○ ○游離甲醛
15	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	中國大陸	未標示	嬌點服飾 花蓮縣花蓮市公正街 4-4 號 03-8356875	980	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 3. 纖維成分標示「50% 真絲、50%羊毛」，「真絲」非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 <u>檢測結果：</u> * 亞克力纖維 69.7% * 蠶絲 21.6% * 羊毛8.7%	總評：○ ○游離甲醛
16	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	日本	未標示	欣奇百貨 花蓮縣花蓮市公正街 25 號 03-8336233	120	△中文標示 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：尼龍 89.7%、金屬化纖維 10.3%)。	總評：○ ○游離甲醛
17	未標示 (四角絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	林○○ 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路 三段 2 號 D3 03-8528528	40	△中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。	總評：○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
18	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	中國大陸	未標示	林○○ 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路 三段2號D3 03-8528528	70	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 3. 洗標缺少乾燥圖案，如「  」。 4. 纖維成分標示「60% polyester 、40% Silk」，非中文學名或慣用名稱，且與檢測 結果不一致。 <u>檢測結果：</u> * 聚酯纖維 100%	總評：○ ○游離甲醛
19	休閒 圍巾	未標示	規格： 175x52cm 貨號： 6101132	中國大陸	未標示	衣登寶精品服飾 花蓮縣花蓮市國富十街99 號1樓 03-8576598	980	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址。 2. 僅標示「浙江杭州」，未正確標示生產國別。 3. 標示內容(如纖維成分)為簡體中文，未用繁體中 文標示。	總評：○ ○游離甲醛
20	皺摺 絲巾	Seven Colover	尺寸： 單一尺寸	中國大陸	久吉國際有限公司 新北市板橋區中山路2段 531巷3號1樓 02-89530345	愛買-遠百企業(股)公司花蓮 分公司 花蓮縣花蓮市和平路581號 地下1樓 03-8909070	99	○中文標示	總評：○ ○游離甲醛
21	素面金邊 圍巾絲	PNLNP	款號： 655-17802 P-1200 尺寸:00 顏色:桃粉	中國大陸	和朔有限公司 臺中市豐原區新生北路97 號1F 04-25121588	瑞衣精品服飾 花蓮縣玉里鎮中正路107號 03-8885562	900	△中文標示 1. 尺寸或尺碼僅標示「SIZE. 00 (00-00)」，未正確標 示。 2. 洗標缺少水洗圖案，如「  」。 3. 乾燥圖案標示為「  」，與規定之「  」不 符。 4. 纖維成分標示「桑蠶絲50%、50%羊毛」，與檢測 結果不一致。 <u>檢測結果：</u> * 嫫縈 77.0% * 蠶絲 19.7% * 金屬化纖維 3.3%	總評：○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」；依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」。

- (1)「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 ppm 以下。
- (2)「纖維成分」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在百分之三以內，標示百分之百者無許可差。

2.中文標示初步查核：依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

- (1) 國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
- (2) 尺寸或尺碼。
- (3) 生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
- (4) 纖維或羽絨成分。
- (5) 洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：

—以上(1)、(2)規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。

—以上(3)、(4)、(5)規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為外包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但配件類商品(包含圍巾、絲巾)或已附縫原出口國規定標示之進口商品，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

3.本次檢驗共 21 件不同的絲巾。

(1) 品質檢測結果：21 件樣品檢測「游離甲醛」，全數符合國家標準之規定。

(2) 標示查核：

- A. 「一般標示」計 19 件(項次 7、20 除外) 不符合規定，不符合情形包括：未標示廠商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、纖維成分、生產國別；纖維成分未用中文學名或慣用名稱；標示內容未用繁體中文；洗標圖案漏標、錯標...等。
- B. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計 5 件(項次 1、2、15、18、21)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在百分之 3 以內之規定。