# 115 年度「硬領襯衫」商品市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠或進口商<br>(含地址、電話) | 陳售地點<br>(商店名稱、地址、電話) | 價格<br>(單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRT | Chinjun | 16 | 中國大陸 | - | 帥帥西服定做名店<br>新竹市東門街 34 巷 5 號<br>03-5231323 | 500 | ●中文標示<br>1.無進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。<br>2.未以繁體中文標示纖維成分或填充物成分。<br>3.洗燙處理方法不符合服飾標示基準規定。<br>4.未標示尺寸尺碼單位。 | ○游離甲醛 |
| 2 | - | YTK | 17 | 臺灣 | - | 統帥西服店<br>新竹市東區育賢里中華路 2 段 353 號 1 樓<br>03-5232257 | 550 | ●中文標示<br>1.無製造商、委製商或分裝商之名稱、地址及服務電話。<br>2.無商品名稱。<br>3.未標示尺寸尺碼單位。 | ○游離甲醛 |
| 3 | 舒棉防皺<br>長袖襯衫 | GIBBON | 16.5 | 越南 | 友富服裝有限公司<br>新北市五股區中興路一段 10 號 8 樓<br>電話：02-89769728 | 歐美男士名店<br>新竹市東前街 44、46 號<br>03-5242371 | 599 | ●中文標示<br>未標示尺寸尺碼單位。 | ○游離甲醛 |
| 4 | 素面正式<br>長袖襯衫 | 思格華<br>engerhwa | 16” | 中國大陸 | 朋昌貿易有限公司<br>新北市新莊區復興路二段 166 號 1 樓<br>電話:02-29969050 | 遠百企業(股)公司桃園分公司<br>桃園市桃園區中山路 939 號 1 樓<br>03-3785688 | 349 | ○中文標示 | ○游離甲醛 |
| 5 | 范倫提諾經典<br>條紋長袖襯衫 | Emilio<br>Valentino | 15” | 中國大陸 | 歐美林實業有限公司<br>臺南市永康區鹽行路 251 號<br>06-2538891 | 遠百企業(股)公司桃園分公司<br>桃園市桃園區中山路 939 號 1 樓<br>03-3785688 | 650 | ○中文標示 | ○游離甲醛 |
| 6 | 素面長袖襯衫 | H.Supreme | 16” | 越南 | 欣昌有限公司<br>臺北市大安區忠孝東路 4 段 162 號 12 樓之 3<br>02-27110005 | 家樂福桃園內壢分公司<br>桃園市中壢區中華路一段 450 號<br>03-4526000 | 459 | ○中文標示 | ○游離甲醛 |
| 7 | 男正式條紋<br>長袖襯衫 | JUPICER | 15”1/2 | 越南 | 秉駿實業有限公司<br>新北市新店區安祥路 156 巷 1 號<br>02-22688878 | 家樂福桃園內壢分公司<br>桃園市中壢區中華路一段 450 號<br>03-4526000 | 399 | ○中文標示 | ○游離甲醛 |
| 8 | 男長袖襯衫 K | NET | 16 | 中國大陸 | 主富服裝股份有限公司<br>臺北市松山區八德路 3 段 20 號 2 樓<br>0800-211156 | 大江國際(股)中壢分公司<br>桃園市中壢區中園路 2 段 501 號<br>03-4680999 | 650 | ●中文標示<br>未標示尺寸尺碼單位。 | ○游離甲醛 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 衬衫 | 南極人 | 41 | - | - | 金獅西服<br>桃園市中壢區中和路 192 號<br>03-4251187 | 700 | ●中文標示<br>1.無製造商、委製商、進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話。<br>2.無原產地。<br>3.纖維成分或填充物成分不符合服飾標示基準規定。<br>4.未以繁體中文標示商品名稱。 | ○游離甲醛 |
| 10 | - | MANHATTAN | 16 INCHES 41CM | 臺灣 | 遠東集團全家福股份有限公司<br>新北市板橋區新站路 16 號 39 樓<br>02-77380016 | 太平洋崇光百貨(股)公司中壢店<br>桃園市中壢區元化路 357 號<br>03-4227000 | 1500 | ●中文標示<br>無商品名稱。 | ○游離甲醛 |

「○」表示符合規定;「●」則表示不符合規定。

**備註:**

1. **品質項目：**依據 CNS 15290-紡織品安全規範(一般要求) (108 年版)檢測「游離甲醛」。
2. **中文標示：**依據「服飾標示基準」及「商品檢驗法」查核，規定應標示項目如下：
   (1) 「服飾標示基準」(111 年 10 月 24 日經商字第 11102427620 號）應標示項目：
   A. 國內製造之商品，應標示製造商、委製商或分裝商之名稱、地址及服務電話。進口之商品，應標示進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。
   B. 原產地。
   C. 纖維成分或填充物成分。
   D. 尺寸或尺碼。
   E. 洗燙處理方法。
   註：依據「服飾標示基準」第 6 點標示方法如下：
   −以上 A、D 規定之應標示事項，應於商品本體、內外包裝或說明書為之。
   −以上 B、C、E 規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。但「嬰兒衣物」、「泳裝類」、「內著類（胸罩除外）」、「配件類」、「兩面穿著且無口袋之衣物」、「已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口商品」，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。
   (2) 「商品檢驗法」第 11 條之規定，應標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
3. **本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：**
   (1) 品質檢測結果:「游離甲醛」，全數符合國家標準之規定。
   (2) 標示查核結果:「中文標示」，項次 2、10 均未依「商品檢驗法」規定正確標示；項次 1、2、3、8、9 均未依「服飾標示基準」規定正確標示。