

109 年卡式爐檢測結果新聞稿照片說明

本次抽驗卡式爐 10 件樣品照片



經檢測項次 7、9 不符合品質、亦未有商品檢驗標識及完整的中文標示



符合規定的卡式爐示意圖

爐架有防止顛倒誤裝的設計，且無法放置備用的瓦斯罐



常見錯誤使用方法示意圖

用過大的鍋具及用二個卡式爐併在一起使用，都是 NG 行為

