115年度「鉤環」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 （含地址、電話）	陳售地點 （商店名稱、地址、電話）	價格 （單價/元）	標示查核結果	品質檢測結果
1	下古	JL	5/16 0.35T	臺灣	傑曠工業股份有限公司 高雄市岡山區岡山路610巷29號 (07)6227391	屏南玖玖百貨行 高雄市苓雅區興中一路142號 (07)3385646	60	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
2	白鐵下古360S	XC	8mm 220KG	臺灣	協誠五金有限公司 臺南市歸仁區大順街323號1樓 (06)3386222	仁泰五金行 高雄市三民區民族一路2巷1號 (07)2258227	105	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
3	不鏽鋼下古	JS	10MM 0.4T 304不鏽鋼 3/8	臺灣	鈺鑫五金有限公司 高雄市前鎮區新生路652號2樓 (07)8415511	博峰有限公司 高雄市三民區十全二路95號 (07)3117807	252	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
4	葫蘆下古	P	P 1/4 0.5T	臺灣	瑞協富五金企業有限公司 高雄市前鎮區英明路5巷25號8樓 (07)8317277	比誠五金行 高雄市三民區十全二路91-1號 (07)3218323	63	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
5	下古	XF	3/8 0.6T	臺灣	玄富鐵工廠 高雄市大社區民族路13-11號 (07)5552001	比誠五金行 高雄市三民區十全二路91-1號 (07)3218323	63	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
6	電下古	XF	1/2 0.7T	臺灣	玄富鐵工廠 高雄市大社區民族路13-11號 (07)5552001	勤利企業行 高雄市三民區十全二路55號 (07)3327485	74	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查
7	鍍鋅D型下古	YF	M8 0.25T 2分半	臺灣	沅隆有限公司 臺南市西港區後營150之17號 (06)7962272	寶聖生活館有限公司 高雄市三民區自立一路408號1樓 (07)3236769	50	◯商品檢驗標識 ◯中文標示	總評：◯ ◯外觀 ◯負載檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
8	下古		5/16 0.2T DF4002	臺灣	長呈實業股份有限公司 嘉義市大華路146號 (05)2680188	逸晉實業有限公司 高雄市三民區建工路523號 (07)3863426	70	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○負載檢查
9	D型卸扣下古		12MM 0.5T 4分	中國大陸	立吉五金股份有限公司 雲林縣西螺鎮詔安里7-16號 (05)5872527	大九九大賣場大昌店 高雄市三民區大昌二路233號 (07)3878799	100	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○負載檢查
10	合金下古	SH	3/8 1T 3分	臺灣	勝皇五金企業有限公司 新北市三重區光復路1段130巷8號1樓 (02)29996821	振宇五金股份有限公司鼓山華夏分公司 高雄市鼓山區華豐里華夏路190號 (07)5521686	104	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○負載檢查

※符號「○」表示符合規定

備註：

1. 品質項目檢測：依據CNS 3542（84年版）「鉤環」，進行「外觀」及「負載檢查」。
   (1) 外觀：鉤環表面須光滑，不得有裂痕、裂隙、破裂等瑕疵。
   (2) 負載檢查：按安全工作負載之兩倍荷重試驗，任何部位不得發生異狀。
2. 標示查核：依據商品檢驗法及CNS 3542（84年版）「鉤環」規定。
   (1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下：
   

   或
   

   (2) 中文標示：依據CNS 3542（84年版）「鉤環」第9節規定，查核下列標示。
      A. 鉤環之安全工作負載。
      B. 製造廠名稱或其商標。
3. 本次檢驗鉤環共10件。
   (1) 品質項目檢測結果：全數符合規定。
   (2) 標示查核：全數符合規定。