



93 年 5 月 創刊
第 76 期
99 年 7 月 16 日

檢度政資訊

Inspection & Metrology Information
BSMI-Taichung

發行人：分局長 吳明德

◎政令宣導 Propagation of Government Decrees

☆為提升工作環境之安全 標檢局制定「機械安全」相關國家標準

為降低工作環境中使用機械設備而發生危害之風險，保障勞工職場上的工作安全，本局已完成制定 CNS 15344 [機械安全—防護裝置之聯鎖裝置—設計與選擇原則]、CNS 15345-1 [機械安全—降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險—第 1 部：對機械製造商之原則及規範]、CNS 15345-2 [機械安全—降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險—第 2 部：查證程序之方法]、CNS 15347-1 [機械安全—供設計用之基本概念及一般原則—第 1 部：基本用語及方法] 等 4 種機械安全相關國家標準，並經經濟部於本（99）年 6 月 7 日公布在案。

「機械安全」系列國家標準的制定，其目的係為降低在使用機器設備及工作環境中所直接或間接對操作者造成傷害之風險，例如機械誤觸、機器檢修時非正常程序之啟動及間接由加工過程中所釋出的有害物質等。此外，相關標準更可提供機械設備之設計者及製造者等，在機械設計及製造之初期，能更積極充分考量影響機械安全之危害因素，並可作為選擇適當安全防護裝置及其原則之參考，而非僅消極的在機械設備製造完成後，再進行二次機械安全防護或使用個人防護裝備等方式，來避免對操作者人身造成重大之傷害。

本次所公布之「機械安全」系列國家標準更將風險評鑑、風險分析、風險評估、風險估計、共因失效及本質安全設計措施等觀念導入其中，以提高使用機具時之安全性，並提供操作者在工作環境中更全面的安全防護。相關標準資訊（料）已置放本局「國家標準檢索服務系統」，網址為 <http://www.cnsonline.com.tw>，歡迎各界上網查詢。

◎消費者園地 Consumer Information Column

☆瓦斯分裝場、驗瓶場及瓦斯行磅秤檢查 合格率 98.4%

本局於今年上半年，與各縣、市政府消保官及商管單位合作，針對全國瓦斯分裝場及瓦斯行使用之磅秤進行檢查，總計抽檢 118 家次分裝場、28 家次驗瓶場及 158 家瓦斯行，檢查 2,445 台磅秤，合格 2,407 台，不合格 38 台，不合格率為 1.6%。

不合格 38 台磅秤已依規定加貼停止使用單，經分析不合格原因，有 30 台超出檢查公差，故障有 5 台，檢定合格單脫落有 3 台；另這些不合格磅秤，經追蹤後，重新申請檢定合格有 13 台，已報廢 5 台，其它 20 台則持續列管追蹤中。

磅秤是驗瓶場量測鋼瓶重量及分裝場足量填充瓦斯的重要器具之一，準確的磅秤可避免桶裝瓦斯不足量的填充，因此特別於今年初通知全國 36 家驗瓶場業者將磅秤送檢定，總計檢定 38 台，全數合格。

為確保磅秤計量準確及配合行政院消保會政策，除持續辦理瓦斯分裝場磅秤定期檢查及配合縣、市政府消保官與商管等單位組成聯合稽查抽檢各分裝場及瓦斯行外，自今年起首度將驗瓶場磅秤列入重點檢查對象之一，不論是瓦斯分裝場、驗瓶場或瓦斯行，如查獲未經檢定或檢查不合格之磅秤仍供交易使用，將對業者處以新台幣 1 萬 5000 元以上 7 萬 5000 元以下罰鍰，以維護消費者權益。

☆經濟部「進口異常商品聯合稽核大隊」持續加強稽查偽標、剪標等產地標示不實商品

標檢局於 7 月 14 日到國民黨中常會專案報告查緝進口異常商品的成果，馬總統以主席身分表示，隨著兩岸交流日益頻繁，很難避免出現許多偽標、剪標等仿冒商品，唯有以非常務實的態度面對，才能解決問題，並指出查緝進口異常商品之工作才剛開始，還需要相關單位努力查緝，執法工作絕不能鬆懈。經濟部「進口異常商品聯合稽核大隊」落實馬總統的指示，持續加強辦理市售商品原產地標示異常之查核，並發布查核結果，提醒消費者注意。

經濟部「進口異常商品聯合稽核大隊」自 99 年 5 月 5 日成立以來，迄今已執行 60 次聯合稽核，查獲標示異常商品數量計 24,720 件，本週內發動 8 次聯合稽核，於竹北、高雄、花蓮、基隆、板橋、臺中、臺南及玉里等地區查獲女裝、童裝、T 恤、內搭褲及牛仔褲等服飾 2,138 件、寢具 35 件、襪類 864 件及鞋類 96 件等，共 3,133 件商品涉偽標、剪標等標示不實或不符之情形，已依商品標示法第 16 條之規定，要求業者將商品下架停止陳列販賣，如未遵行將依法處銷售業者 2 萬以上 20 萬以下罰鍰。

7 月 12 日下午於竹北市博愛路商圈，查獲背心、牛仔褲等服飾計

630 件，附縫標示「Made in China」、「Made in Vietnam」，但吊牌標示「台灣製造」、「進口日港韓」及「產地港韓」，涉及偽標。

7 月 12 日下午於高雄市凱旋路商圈，查獲兒童乳膠枕、涼被及寢具床單組等計 35 件，附縫標示有裁剪痕跡，疑產地標示遭剪除，外包裝標示「臺灣縫製」；附縫標示有裁剪痕跡，以剪標方式呈現「生產地台灣」的效果；無附縫標示，外包裝標示「台灣製作」。

7 月 12 日下午於花蓮市中山路商圈，查獲成衣、牛仔褲、內搭褲等服飾計 128 件，原附縫標示遭剪除，另車縫未標示產地之附縫標示；附縫無產地標示；外包裝紙盒標印「台灣製」，又貼附貼紙標示「產地香港」。另查獲休閒鞋 40 件，標示不全或未以中文標示產地。

7 月 13 日下午於基隆市南榮路商圈，查獲牛仔褲、男休閒衫、T 恤、西裝褲及海灘褲等服飾計 405 件，附縫標示「Made in Vietnam」，但吊牌標示「Italy」；無附縫標示或標示不全。另查獲襪類 864 件，無任何標示。

7 月 13 日下午於板橋市文化路 1 段商圈，查獲牛仔褲 16 件，附縫標示「Made in China」，但吊牌標示「產地：台、港、韓」，涉及偽標。

7 月 13 日下午於臺中市向上路商圈，查獲童裝 525 件，附縫標示「MADE IN KOREA」，但吊牌標示產地「臺灣·韓國」；附縫標示有裁剪痕跡，產地標示疑遭剪除，涉及剪標；無中文標示。

7 月 13 日下午於臺南市海佃路、中華西路商圈，查獲兒童上衣、T 恤、胸罩、休閒長褲及睡衣等計 380 件，附縫標示「中國製」、「MADE IN CHINA」、「MADE IN THE KOREA」，但吊牌標示產地「台灣」或吊牌標示之製造商地址為「台北縣」，涉及偽標；無附縫標示或附縫無產地標示。另查獲童鞋等鞋類商品計 56 件，本體無產地標示。

7 月 15 日中午於花蓮縣玉里鎮鬧區，查獲女裝、T 恤及襯衫等計 54 件服飾，附縫無產地標示；無附縫標示。

提醒消費者購買商品時，除注意品質、價格外，應詳細檢視商品標示是否完整，產地標示是否有虛偽不實的情形，拒絕購買標示異常之商品。消費者如發現涉及產地標示不實或偽標、剪標、仿冒商品，可向經濟部聯合稽查大隊檢舉專線 0800-029-123 電話檢舉。

◎最新消息 Hot News

☆標檢局公布市售「直排輪鞋」檢測結果

我國直排輪運動相當普及，一般民眾常在公園或遊樂場所從事直排輪活動。為確保消費者使用直排輪鞋之安全，本局於市面上隨機購樣直排輪鞋共 8 件不同廠牌型式樣品進行檢測，檢測結果只有 1 件樣品「標示檢查」不符合，其餘樣品均符合國家標準之要求。

本次購樣檢測係依據國家標準 CNS 14620 「直排輪鞋」選取測試項目「標示檢查」、「耐水平撞擊性」2 項進行檢測，其中「耐水平撞擊性」檢測項目，主要以目視檢查直排輪鞋經水平撞擊後，各部位有無裂痕、破裂、脫落或變形等缺陷。本次檢測結果顯示全部樣品「耐水平撞擊性」均能符合，只有 1 件「標示檢查」不符合，係因樣品未附標示，將依商品檢驗法第 59 條規定通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處以罰鍰。

直排輪鞋屬應施檢驗商品，進口或國內產製之直排輪鞋未符合檢驗規定者，不得進口或出廠陳列銷售。經檢驗合格之直排輪鞋，表示該產品符合國家標準 CNS 14620 之要求，但民眾仍要注意正確使用方式，若使用不當，亦可能受傷。特別提醒消費者於選購、使用及保養時必須注意下列事項：

1. 使用前應詳閱使用說明書之使用方法及注意事項，有關各部分構造之操作應確實依使用說明書之注意事項使用。
2. 為了避免運動傷害，使用前應檢查鞋輪組件、制動器、束緊裝置之完整性，並選擇適合個人尺碼之直排輪。
3. 應配戴合適之護肘、護膝、頭盔等護具。
4. 儘量避免在夜晚進行直排輪活動，以免因視線不良產生意外。
5. 儘量選擇平滑，沒有水、砂子、砂礫或塵土的場地，尤其要避免在街道、車道等危險場地進行直排輪活動。

呼籲民眾購買直排輪鞋時，須留意商品本體上是否貼(印)有商品安全標章，並請檢查是否附有完整標示注意事項及使用說明書，以便瞭解正確使用、保養方法及安全上應注意事項等，確保使用安全。

經濟部標準檢驗局臺中分局

◎業務轄區及法定職掌 Area of Jurisdiction & Responsibilities

本分局主要任務為執行臺中、南投、彰化等縣市地區標準、度量衡、檢驗業務之推行及管理事項；度量衡器之檢定、檢查及校正等事項；國內產銷及輸出與輸入農工礦產品之檢驗及技術服務事項；品質保證制度之推行、審核及管理事項；標準、度量衡、檢驗與品質保證等國際合作業務之執行及資料蒐集供應事項；驗證體系及產品標誌之推行事項。

服務地址：臺中市工學路 70 號 電話：(04) 22612161 代表號

傳真：(04) 22629193 為民服務信箱：tc0spl@bsmi.gov.tw

經濟部標準檢驗局全球資訊網：<http://www.bsmi.gov.tw>